MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

Jälleenlataus > Latauspuristimet > Latauspuristinten lisävarusteet

MEC Charge Bars -sarjat mahdollistavat laukauksesi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Ne ovat vaihdettavissa latauspalkin kanssa, joka sisältyy uudelleenlatauspainettasi. Saatavilla sekä lyijystä että teräksestä valmistettuina sekä yksivaiheisiin että progressiivisiin painoihin. Teräksisiä laukaisupalkkeja on saatavilla erityistilauksesta.

Ominaisuudet

- Nimi: MEC RELOADING 3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Valmistaja: MEC RELOADING
- Tuotenro: 749019423
- Valm.nro: 50234
- Koko: 3/4 oz
- Toimituksen paino: 0.243kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489016148

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- Etusivu
- MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Turvallisuusohjeet
- Tietoa meistä

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bar Progressive Pressin käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuilla tarkoituksilla.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai lääkityksellä, joka voi vaikuttaa kykyysi käyttää sitä turvallisesti.
- Pidä työskentelyalue puhtaana ja järjestettynä. Vältä häiriötekijöitä, jotka voivat johtaa onnettomuuksiin.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tuotetta.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttää sitä osien kanssa, jotka eivät ole alkuperäisiä.
- Varmista, että työskentelyalueella ei ole palavia materiaaleja tai muita vaarallisia aineita.
- Jos huomaat tuotteen toimivan epänormaalisti, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista tuote.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Asennus**:
    - Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat.
    - Seuraa mukana tulevia ohjeita tarkasti asentaessasi tuotetta.
    - Kiinnitä kaikki osat tiukasti ja varmista, että ne ovat oikein paikallaan.
2. **Käyttö**:
    - Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen ensimmäistä käyttöä.
    - Käynnistä laite vain silloin, kun se on kunnolla asetettu ja kaikki osat ovat paikallaan.
    - Vältä käyttämästä tuotetta liian suurilla kuormilla, jotka ylittävät suositellut rajat.
    - Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista käytön aikana.

Hävitsoohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Tarkista myös EU:n Safety Gate järjestelmä saadaksesi tietoa mahdollisista tuotepalautuksista tai turvallisuuteen liittyvistä ilmoituksista.

Kiitos, että valitsit MEC Lead Charge Bar Progressive Pressin. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi