

HIGH-SPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES - 1/2" THREADER - BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 1/2" THREADER LAYDOWN KIT

[Tuotteet aseseville](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Pikateräsleikkurit](#)

Työkalupidikkeet & Lisäosat Kierteittämiseen

Työkalusarjat sisältävät kovametalliset työkalupidikkeet ja HSS-lisäosat kääntämiseen, kierteittämiseen, profiilointiin ja leikkaustöihin. Lisäosat ovat T-15 HSS, kivetetty Rc 65-67, ja viimeistelty kaikilta puolilta. Ne tarjoavat erinomaisen hitaamman nopeuden suorituskyvyn, tarkkoja keskeytettyjä leikkauksia ja sileän pinnan ruostumattomasta teräksestä, Inconelist, Monelist, eksoottisista metalleista ja muoveista. Neliövarsi työkalupidikkeet ja porausvarret on CNC-koneistettu 4140/4142 teräksestä, kivetetty Rc 48-50, ja sitten mustalla oksidilla pinnoitettu korroosion estämiseksi. Mukana 6" pitkä tanko, jossa on siirretty pääaukko sisä- ja ulkothreadien leikkaamiseen; lisäksi kaksi HSS-lisäosaa, TNMC-32NV ja TPMC-32NV.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 1/2" THREADER LAYDOWN KIT](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080000840
- Valm.nro: NONE
- Toimituksen paino: 0.204kg
- Toimituksen korkeus: 43mm
- Toimituksen leveys: 104mm
- Toimituksen pituus: 185mm
- UPC: 050806006829

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet **HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES** tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit **HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES** työkalusarjan. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen työkalusarjan käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit, käsineet ja pölymaski.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas, hyvin valaistu ja esteetön.
- Pidä kaikki työkalut ja laitteet hyvässä toimintakunnossa ja tarkista ne säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä työkalusarjaa muihin tarkoituksiin kuin mitä tässä oppaassa on määritelty.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan muu ole lähistöllä työkalusarjaa käytettäessä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että sorvi on kunnolla kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki työkalupidikkeet ja lisäosat on asennettu ja tiukattu oikein ennen sorvin käynnistämistä.
- Käytä työkalusarjaa vain materiaaleille, joille se on suunniteltu, kuten ruostumaton teräs, Inconel, Monel, eksoottiset metallit ja muovit.
- Vältä löysiä vaatteita ja pitkiä hiuksia, jotka voivat jäädä koneistoon kiinni.
- Älä ylitä suositeltuja nopeuksia työstettävien materiaalien osalta onnettomuuksien ja työkaluvaurioiden estämiseksi.
- Kytke sorvi aina pois päältä ja irrota virta ennen lisäosien vaihtamista tai säätöjen tekemistä.
- Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana liikkuvista osista sorvin ollessa käynnissä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Työkalupidikkeiden ja lisäosien asennus:

- Varmista, että sorvi on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.
- Valitse tehtävääsi sopiva työkalupidike ja lisäosa.
- Aseta työkalupidike sorvin työkalupostiin ja tiukkaa se kunnolla.
- Aseta valittu lisäosa työkalupidikkeeseen ja kiinnitä se valmistajan ohjeiden mukaisesti.

2. Sorvin käyttö:

- Säädä sorvin asetukset työstettävän materiaalin mukaan.
- Käynnistä sorvi alhaisella nopeudella ja lisää nopeutta vähitellen suositeltuun nopeuteen materiaalille.
- Seuraa leikkausprosessia mahdollisten epätavallisten äänten tai värähtelyjen varalta.
- Jos ongelmia ilmenee, sammuta sorvi välittömästi ja tarkista ongelmat.

3. Leikkausmenettelyt:

- Varmista, että tangon pääaukko on oikein kohdistettu työkappaleeseen kierteittämistä varten.
- Käytä tasaista ja jatkuvaa syöttönopeutta tarkan leikkauksen saavuttamiseksi.
- Vältä työkalun pakottamista; anna leikkuulisäosan tehdä työ.

4. Toiminnan jälkeiset toimenpiteet:

- Kun leikkaus on valmis, sammuta sorvi ja irrota virta.
- Poista työkalupidike ja lisäosa varovasti noudattaen turvallisuusprotokollia.
- Puhdista työskentelyalue ja säilytä työkalusarja kuivassa ja turvallisessa paikassa.

Hävitsohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet lisäosat ja työkalupidikkeet paikallisten vaarallisten materiaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä pakkauksia mahdollisuuksien mukaan.
- Varmista, että kaikki jätteet hävitetään vastuullisesti ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja tukipalveluista

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset tukea HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES tuotteelle, ota yhteyttä asianomaisiin viranomaisiin tai toimittajaasi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina on ensisijaisen tärkeää kiinnittää huomiota turvallisuuteen ja noudattaa parhaita käytäntöjä koneita käytettäessä. Kiitos, että otit huomioon nämä tärkeät turvallisuusmenettelyt.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi