

HIGH SPEED STEEL TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY HIGH SPEED STEEL TAPER TAP 7/32"-40 THREAD

[Tuotteet aseseipille](#) > [Yleiset aseseipän työkalut](#) > [Kierteytystyökalut](#) > [Kierretapit](#)

HIGH SPEED STEEL TAPS Reiff & Nestor Companyn korkean nopeuden teräksiset tapit ovat tarkkuusinsinööroityjä työkaluja, jotka on suunniteltu asekorjaajille ja aseharrastajille sisäisten kierteiden luomiseen tai korjaamiseen asekomponenteissa. Korkean nopeuden teräksestä valmistetut tapit tarjoavat ylivoimaista kestävyttä ja säilyttävät kovuutensa jopa korkeissa lämpötiloissa, mikä tekee niistä ihanteellisia jatkuvaan käyttöön. Näitä tappi on saatavilla eri kierteenkokoja ja tyyliä, mukaan lukien pohjatapit, kartiotapit ja liittimet, jotka ovat välttämättömiä kierteiden tekemisessä lähellä sokkoreikien pohjaa. Korkean nopeuden teräksinen rakenne takaa pitkäikäisyyden ja tarkan kierteityksen, mikä soveltuu laajaan valikoimaan asekorjaussovelluksia. Tekniset tiedot: Materiaali: Korkean nopeuden teräs Tappityylit: Pohjatappi Kierteenkoot saatavilla: 8-40 3-56 6-40 7/32-40 Asiakasnäkemykset: Reiff & Nestor Companyn korkean nopeuden teräksiset tapit käyttäjät arvostavat niiden tarkkuutta ja kestävyttä. Korkean nopeuden teräksen rakenne mahdollistaa tehokkaan kierteityksen ilman, että työkalun eheys vaarantuu, mikä tekee näistä tappista luotettavan valinnan sekä ammattilaisille että harrastajille. Reiff & Nestor Companyn korkean nopeuden teräksisten tappien sisällyttäminen asekorjaustyökalupakkiin varmistaa luotettavan ja tarkan kierteityksen, parantaen asekomponenttien laatua ja pitkäikäisyyttä.



Ominaisuudet

- Nimi: [REIFF & NESTOR COMPANY HIGH SPEED STEEL TAPER TAP 7/32"-40 THREAD](#)
- Valmistaja: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Tuotenro: 080598113
- Valm.nro:
- Kierteet: 7/32-40
- Materiaali: Steel
- Tyyli: Taper
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet HIGH SPEED STEEL TAPS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet HIGH SPEED STEEL TAPS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Reiff & Nestor Companyn korkean nopeuden teräksiset taper tapit 7/32"40 kierteellä. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tapsien käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat tapsien oikean käsittelyn ja käytön.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), mukaan lukien suojalasit ja hanskat, tapsien käytön aikana.
- Pidä tapsit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tapsit vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Säilytä tapsit kuivassa ja turvallisessa paikassa vaurioiden ja luvattoman pääsyn estämiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä työkalujen käytössä ja hävittämisessä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vältä ylikiristämistä:** Älä käytä liiallista voimaa tapsien käytön aikana, sillä tämä voi johtaa rikkoutumiseen tai loukkaantumiseen.
- **Käytä oikeaa voitelua:** Levitä sopivaa leikkuunestettä tai voiteluainetta kitkan ja lämmön vähentämiseksi käytön aikana.
- **Pidä työalue puhtaana:** Pidä työalue vapaa sotkusta ja roskista onnettomuuksien estämiseksi.
- **Tarkista yhteensopivuus:** Varmista, että tapin koko on yhteensopiva materiaalin ja sovelluksen kanssa ennen käyttöä.
- **Älä pakota tappia:** Jos tunnet vastusta tapsia käyttäessäsi, pysähdy ja arvioi tilanne, jotta et vaurioita tappia tai työstettävää kappaletta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien tappia, tappivarren, leikkuunesteen ja suojavarusteet.
- Varmista, että työstettävä kappale on tukevasti kiinnitetty tai pidetty paikallaan.

2. Kierteitysohjeet:

- Levitä leikkuunestettä tappiin ja työstettävään kappaleeseen sujuvan toiminnan varmistamiseksi.
- Aseta tappi tappivarren sisään ja kohdistaa se kohtisuoraan työstettävän kappaleen pintaa vasten.
- Käännä tappia varovasti myötäpäivään aloittaaksesi kierteiden leikkaamisen. Käytä tasaista painetta ilman, että pakotat tappia.
- Muutaman kierroksen jälkeen käännä tappia hieman taaksepäin rikkoutuvan lastun murtamiseksi ja tarttumisen vähentämiseksi.
- Jatka kierteittämistä, kunnes haluttu syvyys on saavutettu.

3. Valmistuminen:

- Kun kierteitys on valmis, poista tappi varovasti työstettävästä kappaleesta.
- Puhdista tappi ja työalue poistamalla kaikki roskat tai leikkuunesteet.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet tapsit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä metalliset tapsit, jos kierrätysmahdollisuuksia on.
- Älä hävitä tappia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea Reiff & Nestor Companyn korkean nopeuden teräksisten tapsien osalta, ota yhteyttä asianmukaisiin kanaviin saadaksesi apua.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta käyttäessäsi tuotteitamme. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi