

BLUING THERMOMETER - BROWNELLS BLUING THERMOMETER WITH CLIP

[Tuotteet asesepille](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Metallin sinistys](#) > [Lämpömittarit ja klipsit](#)

Tarkat lämpötilamittaukset bluunaukseen, pinnoitukseen ja parkerointikylpyihin

Tarkka lämpötilan hallinta bluing-kylvyssä on ehdottoman tärkeää pitkäkestoisten, oikean väristen bluing-töiden saavuttamiseksi. Brownellsin ruostumattomasta teräksestä valmistettu Bluing Thermometer on huolellisesti tiivistetty käytettäväksi syövyttävässä bluing-kylvyssä. Jokainen termometri on kalibroitu ja tarkistettu tarkkuuden varmistamiseksi. Halvat, huonosti rakennetut termometrit aiheuttavat enemmän bluing-epäonnistumisia kuin mikään muu yksittäinen tekijä, ja meillä on tunne, että mikä tahansa yritys, joka tarjoaa niitä myyntiin asekorjaajille, ei tunne bluing-alaa hyvin. Brownellsin Bluing Thermometerissa on pitkä, 6" varsi. Vain 3" varresta on tarpeen upottaa kylpyyn, jättäen 3" turvallisuusmarginaalin, jotta mittarin näyttö pysyy suolojen ulkopuolella. Mukana toimitetaan klipsi, jolla termometri voidaan kiinnittää säiliöön ja pitää se 1" sivusta ja 1" säiliön pohjasta 6" syvässä säiliössä.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS BLUING THERMOMETER WITH CLIP](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 082068000
- Valm.nro: 31200101
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 66mm
- Toimituksen leveys: 64mm
- Toimituksen pituus: 259mm
- UPC: 050806001251

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Brownellsin Bluing Thermometrille Klipsillä](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Brownellsin Bluing Thermometrille Klipsillä

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin Bluing Thermometrin klipsillä. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa lämpötilan hallintaa bluingkylvyissä, varmistaen parhaat tulokset projekteillesi. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi mittarin turvallinen ja tehokas käyttö.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että lämpömittaria käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: lämpötilojen seuraamiseen bluingkylvyissä.
- Käsittele lämpömittaria aina varovasti, jotta vältät rikkoutumisen, mikä voisi johtaa loukkaantumiseen tai epätarkkoihin lukemiin.
- Pidä lämpömittari lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti lämpömittari vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Jos mittari on vaurioitunut, lopeta käyttö heti.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita lämpömittarien käytöstä teollisuus tai työpajaympäristöissä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Upota vain ilmoitettu osa (3 tuumaa) lämpömittarin varresta bluingkylpyyn. Älä upota näyttöä vaurioiden estämiseksi.
- Varmista, että lämpömittari on kiinnitetty säiliöön mukana toimitetulla klipsillä, pitäen etäisyyttä 1 tuuma sivusta ja 1 tuuma säiliön pohjasta.
- Vältä kosketusta syövyttävien aineiden kanssa bluingkylvyssä. Käytä asianmukaisia suojarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, käsitellessäsi lämpömittaria.
- Älä käytä lämpömittaria muissa nesteissä tai ympäristöissä, jotka ylittävät ilmoitetun lämpötilaalueen 50°F 400°F (10°C 204°C).
- Jos lämpömittari rikkoutuu, siivoa varovasti kaikki lasi tai metallipalat ja hävitä ne paikallisten sääntöjen mukaisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien Brownellsin Bluing Thermometri ja klipsi.
- Varmista, että bluingssäiliö on puhdas ja vapaana roskista.

2. Asennus:

- Kiinnitä lämpömittari bluingssäiliön sivulle mukana toimitetulla klipsillä.
- Aseta lämpömittari niin, että 3 tuumaa varresta on upotettuna bluingkylpyyn, ja näyttö jää nesteen ylle.

3. Käyttö:

- Käynnistä lämmönlähde bluingkylvyille ja seuraa lämpötilaa lämpömittarin avulla.
- Tarkista säännöllisesti lämpötila varmistaaksesi, että se pysyy turvallisella käyttöalueella.
- Jos lämpötila ylittää ilmoitetun alueen, ryhdy välittömiin toimiin lämmön vähentämiseksi.

4. Käytön jälkeen:

- Poista lämpömittari bluingkylvystä käytön jälkeen ja puhdista se valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä lämpömittari turvallisessa, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohteet

- Hävitä lämpömittari paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos lämpömittari on rikkoutunut, varmista, että kaikki osat hävitetään turvallisesti loukkaantumisen estämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Brownellsin Bluing Thermometrin suhteen, viittaa tuotepakkauksen mukana olevaan valmistajan yhteystietoon tai vieraile virallisella verkkosivustolla saadaksesi lisäapua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi