

LEAD LADLE - LEE PRECISION LEE LEAD LADLE

[Jälleenlataus](#) > [Luodinvalu](#) > [Valupadat ja tarvikkeet](#)

Lee Lead Ladle on kivaa luotien valamiseen, kätevä metallin kuorimiseen ja sekoittamiseen. Varustettu puukahvalla ja rautalusikalla.



Ominaisuudet

- Nimi: [LEE PRECISION LEE LEAD LADLE](#)
- Valmistaja: [LEE PRECISION](#)
- Tuotenro: 100010156
- Valm.nro: 90026
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 69mm
- Toimituksen pituus: 292mm
- UPC: 734307900267

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Lee Lead Ladle Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Lee Lead Ladle Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lee Lead Ladlen, luotettava väline luotien valamiseen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön EU:n yleisten tuotesuojelusääntöjen (GPSR) mukaisesti. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Lee Lead Ladlea käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli luotien valamisessa.
- Käsittele ladlea aina varovasti, jotta vältät palovammat tai vammat kuumasta metallista.
- Pidä ladle ja sen osat lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista ladle säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.
- Käytä ladlea hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältät höyryjen hengittämisen sulasta metallista.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä, jotka koskevat lyijyn ja muiden luotien valamisessa käytettävien materiaalien käsittelyä ja hävittämistä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien:
 - Lämpöä kestäviä käsineitä
 - Suojalaseja
 - Pitkiä hihoja suojaksi roiskeilta
- Varmista, että työskentelyalue on vapaa syttyvistä materiaaleista ja sotkusta.
- Älä jätä sulatettua metallia valvomatta ladlea käyttäessäsi.
- Käytä vakaata pintaa estämään kaatumiset tai onnettomuudet valamisen aikana.
- Ole varovainen kaataessasi sulatettua metallia, jotta vältät roiskeet ja kaatumiset.
- Anna ladlen jäähtyä kokonaan ennen puhdistamista tai varastointia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien lyijy, muotit ja suojavarusteet.
- Aseta työskentelyalueesi hyvin ilmastoituu paikkaan, kauas syttyvistä materiaaleista.

2. Ladlen käyttäminen:

- Aseta ladle vakaalle pinnalle.
- Sulata lyijy valufurnace:ssa valmistajan ohjeiden mukaan.
- Kun lyijy on täysin sulanut, kasta ladle varovasti sulaan metalliin.
- Käytä ladlea kaatamaan sulatettua lyijyä muottiin.
- Vältä ladlen ylikaatoamista estääksesi roiskeet.

3. Käytön jälkeinen hoito:

- Anna ladlen jäähtyä kokonaan valamisen jälkeen.
- Puhdista ladle sopivalla puhdistustyökalulla, jotta kaikki jääneet lyijyjäämät poistuvat.
- Säilytä ladle kuivassa paikassa ruosteen tai korroosion estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki jäljelle jääneet lyijy ja metallijätteet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä lyijyä tavallisessa jätteessä. Tarkista, onko olemassa erityisiä kierrätys tai hävittämislaitoksia vaarallisille materiaaleille.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit kierrätetään tai hävitetään vastuullisesti.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen Lee Lead Ladleen, tarkista valmistajan yhteystiedot tuotepakkauksesta tai vieraile heidän virallisella verkkosivustollaan.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa Lee Lead Ladlen turvallisen ja tehokkaan käytön luotien valamisessa. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja noudattaa kaikkia ohjeita suojellaksesi itseäsi ja muita. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi