

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 22 WRF HEADSPACE GAUGE STEEL

[Tuotteet aseseipille](#) > [Mittalaitteet](#) > [Sulkuvälitulkit](#)

Ehdottoman Olennaista Tarkkaa ja Turvallista Patruunatyötä Varten

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges ovat tarkkuustyökaluja, jotka on suunniteltu auttamaan aseiden korjaajia ja ampuma-aseharrastajia varmistamaan, että ampuma-aseen kammio ei ylitä enimmäisturvallisia headspace-mittoja. Tunnistamalla liiallinen kammion pituus, nämä mittarit estävät mahdolliset turvallisuusriskit, kuten patruunoiden rikkoutumiset tai epäonnistuneet laukaisut, varmistaen, että ase toimii määritettyjen toleranssien puitteissa. Ne ovat välttämättömiä uusien piippujen kammoittamisessa, rutiinihuollossa tai käytettyjen ampuma-aseiden arvioinnissa ostoa varten. Avainominaisuudet: Tarkkuusmekaniikka: Jokainen mittari on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja koneistettu tarkasti SAAMI-määritysten mukaisesti, mikä takaa tarkat ja luotettavat mittaukset. Kaliberikohtaisuus: Saatavana laaja valikoima kalibereita, nämä mittarit palvelevat erilaisia ampuma-aseita, tarjoten monipuolisuutta aseiden korjaajille, jotka työskentelevät useilla alustoilla. Kestävä rakenne: Rakennettu kestävä toistuvaa käyttöä, kovetettu teräsrakenne takaa pitkäikäisyyden ja johdonmukaisen suorituskyvyn vaativissa työpajaolosuhteissa. Tekniset tiedot: Materiaali: Kovetettu teräs Mitat: Koko vaihtelee kaliberin ja mittarityylin mukaan Vaatimustenmukaisuus: Valmistettu SAAMI-määritysten mukaisesti Asiakasnäkemykset: Asiakkaat arvostavat Clymer No-Go Headspace Gauges -mittareita niiden tarkkuuden ja luotettavuuden vuoksi. Tarkka koneistus ja alan standardien noudattaminen antavat luottamusta ampuma-aseen kokoamis- ja tarkastusprosesseissa. Käyttäjät arvostavat laajaa saatavilla olevaa kaliberivalikoimaa, mikä mahdollistaa oikean mittarin valitsemisen omiin tarpeisiin. Kestävä rakenne nousee usein esiin, ja monet huomauttavat, että mittarit säilyttävät tarkkuutensa jopa laajamittaisen käytön jälkeen. Clymer No-Go Headspace Gauges -mittarien sisällyttäminen aseiden korjaustyökalupakkiisi varmistaa, että ampuma-aseesi kammot ovat turvallisten toimintarajojen sisällä, parantaen sekä turvallisuutta että suorituskykyä.



Ominaisuudet

- Nimi: [CLYMER NO GO 22 WRF HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Valmistaja: [CLYMER](#)
- Tuotenro: 184100231
- Valm.nro: NG22WRFM
- Korkeus: 0.284"
- Leveys: 0.284"
- Materiaali: Steel
- Model Number: NO GO 22 WRF
- Paino: 0.1 lbs
- Patruuna: 22 WRF, 17 HMR, 22 RF
- Pituus: 0.75"
- Tyyli: No Go Gauge
- Väri: Steel
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 18mm
- Toimituksen pituus: 58mm

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Clymer NoGo Headspace Gauges ovat tarkkuustyökaluja, jotka auttavat aseiden korjaajia ja ampumaaseharrastajia varmistamaan, että aseenn patruunapesä on turvallisissa mitoissa. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka on suunniteltu varmistamaan tuotteesi turvallinen käyttö.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät mittaria vain sen tarkoitukseen.
- Säilytä mittari kuivassa ja puhtaassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Tarkista mittarin kunto ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Älä yritä muuttaa tai korjata mittaria itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos havaitset ongelmia.
- Säilytä mittari lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytön aikana

- Käytä mittaria vain suositeltujen kaliiperien kanssa. Väärä käyttö voi johtaa vaaratilanteisiin.
- Varmista, että kaikki aseet ovat tyhjat ennen mittarin käyttöä.
- Älä käytä mittaria, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty, jotta vältät onnettomuudet.
- Käytä tarvittaessa suojavarusteita, kuten suojalaseja.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Käyttövalmistelu

- Varmista, että mittari on puhdas ja kuiva.
- Tarkista, että mittari on oikean kaliiperin mukaan.

2. Mittauksen suorittaminen

- Aseta mittari patruunapesään.
- Varmista, että mittari istuu tiiviisti paikallaan.
- Tarkista mittarin lukema ja varmista, että se on määritellyissä turvallisuusrajoissa.

3. Toimenpiteet mittauksen jälkeen

- Poista mittari varovasti patruunapesästä.
- Puhdista mittari tarvittaessa ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohejeet

- Hävitä mittari paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä heitä mittaria tavalliseen roskakoriin, jos se on vaurioitunut tai käyttökelvoton.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Clymer NoGo Headspace Gauges mittareista, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivunsa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina annettuja ohjeita ja varotoimia varmistaaksesi, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi