

# NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 30-06 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL

[Tuotteet aseseipille](#) > [Mittalaitteet](#) > [Sulkuvälitulkit](#)

## Ehdottoman Olennaista Tarkkaa ja Turvallista Patruunatyötä Varten

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges ovat tarkkuustyökaluja, jotka on suunniteltu auttamaan aseiden korjaajia ja ampuma-aseharrastajia varmistamaan, että ampuma-aseen kammio ei ylitä enimmäisturvallisia headspace-mittoja. Tunnistamalla liiallinen kammion pituus, nämä mittarit estävät mahdolliset turvallisuusriskit, kuten patruunoiden rikkoutumiset tai epäonnistuneet laukaisut, varmistaen, että ase toimii määritettyjen toleranssien puitteissa. Ne ovat välttämättömiä uusien piippujen kammoittamisessa, rutiinihuollossa tai käytettyjen ampuma-aseiden arvioinnissa ostoa varten. Avainominaisuudet: Tarkkuusmekaniikka: Jokainen mittari on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja koneistettu tarkasti SAAMI-määritysten mukaisesti, mikä takaa tarkat ja luotettavat mittaukset. Kaliberikohtaisuus: Saatavana laaja valikoima kalibereita, nämä mittarit palvelevat erilaisia ampuma-aseita, tarjoten monipuolisuutta aseiden korjaajille, jotka työskentelevät useilla alustoilla. Kestävä rakenne: Rakennettu kestävästi toistuvaa käyttöä, kovetettu teräsrakenne takaa pitkäikäisyyden ja johdonmukaisen suorituskyvyn vaativissa työpajaolosuhteissa. Tekniset tiedot: Materiaali: Kovetettu teräs Mitat: Koko vaihtelee kaliberin ja mittarityylin mukaan Vaatimustenmukaisuus: Valmistettu SAAMI-määritysten mukaisesti Asiakasnäkemykset: Asiakkaat arvostavat Clymer No-Go Headspace Gauges -mittareita niiden tarkkuuden ja luotettavuuden vuoksi. Tarkka koneistus ja alan standardien noudattaminen antavat luottamusta ampuma-aseen kokoamis- ja tarkastusprosesseissa. Käyttäjät arvostavat laajaa saatavilla olevaa kaliberivalikoimaa, mikä mahdollistaa oikean mittarin valitsemisen omiin tarpeisiin. Kestävä rakenne nousee usein esiin, ja monet huomauttavat, että mittarit säilyttävät tarkkuutensa jopa laajamittaisen käytön jälkeen. Clymer No-Go Headspace Gauges -mittarien sisällyttäminen aseiden korjaustyökalupakkiisi varmistaa, että ampuma-aseesi kammot ovat turvallisten toimintarajojen sisällä, parantaen sekä turvallisuutta että suorituskykyä.



## Ominaisuudet

- Nimi: [CLYMER NO GO 30-06 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Valmistaja: [CLYMER](#)
- Tuotenro: 184100311
- Valm.nro: NG30/06SPR
- Korkeus: 0.445"
- Leveys: 0.445"
- Materiaali: Steel
- Model Number: NO GO 30-06 Springfield
- Paino: 0.2 lbs
- Patruuna: 30-06 Springfield, 6.5-06, 270 Winchester, 8 mm-06, 338-06, 35 Whelen, 25-06 Remington
- Pituus: 2.291"
- Tyyli: No Go Gauge
- Väri: Steel
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 23mm
- Toimituksen pituus: 58mm

## Tuotekuvas

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Tietoa meistä](#)

# HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL

## Safety Instruction Guide

### Johdanto

Kiitos, että valitsit Clymer NoGo Headspace Gauge mittarin ampumaasetarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita mittarin asianmukaiseen käyttöön ja käsittelyyn. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan toiminnan samalla, kun minimoit riskit.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että mittaria käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: aseiden headspacemittojen mittaamiseen.
- Käsittele aseita ja tarvikkeita aina huolellisesti ja yleisten aseiden turvallisuusohjeiden mukaisesti.
- Pidä mittari lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mittari ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Jos havaitset vikoja, älä käytä mittaria.
- Säilytä mittari turvallisessa, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä, vaurioiden estämiseksi ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden käyttöä.

### Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen headspacemittarin käyttöä.
- Käytä suojalaseja mittaamisen aikana suojautuaksesi mahdollisilta roskilta tai onnettomuuksilta.
- Varmista, että olet hyvin valaistussa paikassa, jotta voit lukea mittauksia tarkasti.
- Älä pakota mittaria aseeseen kammiin; sen tulisi sopia tiukasti, mutta sen ei tulisi vaatia liiallista voimaa.
- Jos mittari ei sovi kunnolla, älä yritä muokata sitä. Ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan saadaksesi apua.
- Pidä kädet ja sormet poissa kammion alueelta mittarin asettamisen tai poistamisen aikana.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty, eikä patruunoita ole kammiossa tai lippaassa.
- Puhdista aseeseen kammiio, jotta saat poistettua kaikki roskat tai esteet.

#### 2. Mittarin käyttäminen

- Valitse sopiva Clymer NoGo Headspace Gauge tietylle kaliiperillesi (esim. 3006 Springfield).
- Aseta mittari varovasti aseeseen kammioon.
- Työnnä mittaria hellävaraisesti kammioon, kunnes se pysähtyy.
- Yritä sulkea luukku mittarin päälle.
  - Jos luukku sulkeutuu kokonaan, se tarkoittaa, että kammiio on liian pitkä ja saattaa olla vaarallinen käyttää.
  - Jos luukku ei sulkeudu, headspace on hyväksyttävissä rajoissa.

#### 3. Käytön jälkeinen huolto

- Poista mittari kammion jälkeen testauksen suorittamista.
- Puhdista mittari pehmeällä liinalla, jotta saat poistettua mahdolliset jäämät.
- Säilytä mittari suojaavassa kotelossa tai määrättyssä säilytyspaikassa.

### Hävittämisohjeet

- Hävitä mittari paikallisten metallituotteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mittaria tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos mittari on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

## **Yhteystiedot lisätukea varten**

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Clymer NoGo Headspace Gauge mittarin käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotetiedot saatavilla nopeampaa vastausta varten.

## **Yhteenveto**

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit käyttää Clymer NoGo Headspace Gauge mittaria tehokkaasti ja turvallisesti. Muista, että asianmukaiset aseiden turvallisuuskäytännöt ovat välttämättömiä sekä sinun että ympärilläsi olevien turvallisuuden kannalta. Pysy aina tietoisena ja varovaisena käsitellessäsi aseita ja niiden tarvikkeita.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)