

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 25-20 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES The Clymer No-Go Headspace Gauges are precision tools designed to help gunsmiths and firearm enthusiasts verify that a firearm's chamber does not exceed the maximum safe headspace dimensions. By identifying excessive chamber length, these gauges prevent potential safety hazards such as case ruptures or misfires, ensuring the firearm operates within the specified tolerances. They are essential during the chambering of new barrels, routine maintenance, or when assessing used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer No-Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer No-Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: CLYMER NO GO 25-20 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184100361
- Mfr. No.: NG2520
- Cartridge: 218 Mashburn Bee,218 Bee,25-20 Winchester,32-20 Winchester
- Color: Steel
- Height: 0.325"
- Length: 0.73"
- Material: Steel
- Model Number: NO GO 25-20 Winchester
- Style: No Go Gauge
- Weight: 0.1 lbs
- Width: 0.325"
- Delivery weight: 0.009kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Jauges de Tête Clymer NoGo 2520 Winchester](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MISURATORI HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 2520 WINCHESTER](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittareille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MĚŘIČE VŮLE HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)

Sicherheitsanleitung für HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL

Einführung

Danke, dass du die HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die sichere und genaue Messung der Kammerlänge deines Gewehrs zu gewährleisten. Die ordnungsgemäße Verwendung dieses Messgeräts ist entscheidend für das Einsetzen eines neuen Laufs und für ein sicheres Schießelerlebnis. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe und ihren Komponenten vertraut bist, bevor du die Headspace Gauge verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle jede Waffe so, als wäre sie geladen.
- Bewahre die Headspace Gauge an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe die Gauge regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor jeder Benutzung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen und Munition.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Versuche nicht, die Gauge zu verwenden, wenn sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigt.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Headspace Gauge verwendest.
- Verwende die Gauge in einem gut beleuchteten Bereich, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Schusslinie befindet, wenn du die Headspace testest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist.
- Entferne alle Munition aus dem Bereich, in dem du arbeiten wirst.

2. Verwendung der Gauge:

- Setze die NOGO Gauge in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Versuche, den Verschluss auf die Gauge zu schließen. Wenn der Verschluss nicht schließt, ist der Headspace akzeptabel.
- Wenn der Verschluss auf die NOGO Gauge schließt, deutet dies darauf hin, dass die Kammer möglicherweise zu lang ist, und eine weitere Inspektion oder Anpassung erforderlich ist.

3. Reinigung und Wartung:

- Reinige die Gauge nach der Verwendung mit einem weichen Tuch, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre die Gauge in ihrem Schutzgehäuse auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Gauges gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf die Gauge nicht im regulären Haushaltsmüll weg. Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL, konsultiere bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis bei der Verwendung der Headspace Gauge gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze beim Umgang mit Feuerwaffen und verwandten Geräten. Danke für deine Aufmerksamkeit für diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Thank you for purchasing the HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL. This product is designed to ensure the safe and accurate measurement of the chamber length of your rifle. Proper use of this gauge is essential for chambering a new barrel and ensuring a safe firing experience. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm and its components before using the headspace gauge.
- Always handle firearms with care, treating every gun as if it is loaded.
- Store the headspace gauge in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gauge for any signs of damage or wear before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and ammunition.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to use the gauge if it shows signs of damage or wear.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when working with firearms.
- Ensure the firearm is unloaded before using the headspace gauge.
- Use the gauge in a welllit area to ensure accurate measurements.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when testing headspace.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is completely unloaded.
- Remove any ammunition from the area where you will be working.

2. Using the Gauge:

- Insert the NOGO gauge into the chamber of the firearm.
- Attempt to close the bolt on the gauge. If the bolt does not close, the headspace is acceptable.
- If the bolt closes on the NOGO gauge, this indicates that the chamber may be too long, and further inspection or adjustment is necessary.

3. Cleaning and Maintenance:

- After use, clean the gauge with a soft cloth to remove any debris or residue.
- Store the gauge in its protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn gauges in accordance with local regulations.
- Do not throw the gauge in regular household waste. Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns about the HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience when using the headspace gauge. Always prioritize safety and compliance with local laws when handling firearms and related equipment. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL

Introducción

Gracias por adquirir el MEDIDOR DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL. Este producto está diseñado para asegurar la medición segura y precisa de la longitud de la recámara de tu rifle. El uso adecuado de este medidor es esencial para el recamarado de un nuevo cañón y para garantizar una experiencia de disparo segura. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego y sus componentes antes de usar el medidor de espacio de cabeza.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado, tratando cada arma como si estuviera cargada.
- Guarda el medidor de espacio de cabeza en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el medidor en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con armas de fuego y municiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes usar el medidor si muestra signos de daño o desgaste.
- Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección ocular, cuando trabajes con armas de fuego.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de usar el medidor de espacio de cabeza.
- Utiliza el medidor en un área bien iluminada para asegurar mediciones precisas.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la línea de fuego al probar el espacio de cabeza.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada.
- Retira cualquier munición del área donde estarás trabajando.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el medidor NOGO en la recámara del arma de fuego.
- Intenta cerrar el cerrojo sobre el medidor. Si el cerrojo no cierra, el espacio de cabeza es aceptable.
- Si el cerrojo cierra sobre el medidor NOGO, esto indica que la recámara puede ser demasiado larga, y se necesita una inspección o ajuste adicional.

3. Limpieza y Mantenimiento:

- Después de usarlo, limpia el medidor con un paño suave para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Guarda el medidor en su estuche protector para prevenir daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier medidor dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No tires el medidor en la basura doméstica regular. Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el MEDIDOR DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL, consulta el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más información.

Al seguir estas pautas de seguridad e instrucciones, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva al usar el medidor de espacio de cabeza. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales al manejar armas de fuego y equipos relacionados. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour les Jauges de Tête Clymer NoGo 2520 Winchester

Introduction

Merci d'avoir acheté la Jauge de Tête Clymer NoGo 2520 Winchester. Ce produit est conçu pour garantir la mesure précise de la longueur de la chambre de votre arme à feu. Une utilisation correcte de cette jauge est essentielle pour chamberer un nouveau canon et assurer une expérience de tir sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de connaître le fonctionnement de votre arme à feu et de ses composants avant d'utiliser la jauge de tête.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution, en traitant chaque arme comme si elle était chargée.
- Rangez la jauge de tête dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement la jauge pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les armes à feu et les munitions.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'utiliser la jauge si elle montre des signes de dommage ou d'usure.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lorsque vous travaillez avec des armes à feu.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser la jauge de tête.
- Utilisez la jauge dans un endroit bien éclairé pour garantir des mesures précises.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que personne n'est dans la ligne de tir lors du test de la tête.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez toute munition de la zone où vous allez travailler.

2. Utilisation de la Jauge :

- Insérez la jauge NOGO dans la chambre de l'arme à feu.
- Essayez de fermer la culasse sur la jauge. Si la culasse ne se ferme pas, l'espace libre est acceptable.
- Si la culasse se ferme sur la jauge NOGO, cela indique que la chambre peut être trop longue, et une inspection ou un ajustement supplémentaire est nécessaire.

3. Nettoyage et Entretien :

- Après utilisation, nettoyez la jauge avec un chiffon doux pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez la jauge dans son étui de protection pour éviter tout dommage.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute jauge endommagée ou usée conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la jauge dans les déchets ménagers ordinaires. Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Jauge de Tête Clymer NoGo 2520 Winchester, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation de la jauge de tête. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de la manipulation des armes à feu et des équipements connexes. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MISURATORI HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduzione

Grazie per aver acquistato il MISURATORE HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL. Questo prodotto è progettato per garantire la misurazione sicura e accurata della lunghezza della camera del tuo fucile. Un corretto utilizzo di questo gauge è essenziale per la camera di un nuovo cilindro e per garantire un'esperienza di sparo sicura. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco e dei suoi componenti prima di utilizzare il gauge headspace.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione, trattando ogni arma come se fosse carica.
- Conserva il gauge headspace in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il gauge per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco e le munizioni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di utilizzare il gauge se mostra segni di danni o usura.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando lavori con armi da fuoco.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il gauge headspace.
- Utilizza il gauge in un'area ben illuminata per garantire misurazioni accurate.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nella linea di tiro durante il test del headspace.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
- Rimuovi qualsiasi munizione dall'area in cui lavorerai.

2. Utilizzo del Gauge:

- Inserisci il gauge NOGO nella camera dell'arma da fuoco.
- Tenta di chiudere il bullone sul gauge. Se il bullone non si chiude, il headspace è accettabile.
- Se il bullone si chiude sul gauge NOGO, ciò indica che la camera potrebbe essere troppo lunga e sono necessarie ulteriori ispezioni o regolazioni.

3. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulisci il gauge con un panno morbido per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conserva il gauge nella sua custodia protettiva per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali gauge danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non gettare il gauge nei rifiuti domestici normali. Contatta le autorità locali di gestione dei rifiuti per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo al MISURATORE HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL, ti preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace nell'utilizzo del gauge headspace. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi locali quando maneggi armi da fuoco e attrezzature correlate. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 2520 WINCHESTER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 2520 WINCHESTER. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznego i dokładnego pomiaru długości komory Twojej broni. Prawidłowe użycie tego wskaźnika jest niezbędne do osadzania nowej lufy oraz zapewnienia bezpiecznego doświadczenia strzeleckiego. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni i jej komponentów przed użyciem wskaźnika odstępu zaporowego.
- Zawsze traktuj broń z ostrożnością, traktując każdą sztukę jako załadowaną.
- Przechowuj wskaźnik w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wskaźnik pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących broni palnej i amunicji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie próbuj używać wskaźnika, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub zużycia.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas pracy z bronią.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem wskaźnika odstępu zaporowego.
- Używaj wskaźnika w dobrze oświetlonym miejscu, aby zapewnić dokładne pomiary.
- Bądź świadomy otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w linii ognia podczas testowania odstępu zaporowego.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Usuń wszelką amunicję z obszaru, w którym będziesz pracować.

2. Używanie Wskaźnika:

- Włóż wskaźnik NOGO do komory broni.
- Spróbuj zamknąć zamek na wskaźniku. Jeśli zamek nie zamyka się, odstępowy jest akceptowalny.
- Jeśli zamek zamyka się na wskaźniku NOGO, oznacza to, że komora może być zbyt długa i konieczna jest dalsza inspekcja lub regulacja.

3. Czyszczenie i Konserwacja:

- Po użyciu oczyść wskaźnik miękką szmatką, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.
- Przechowuj wskaźnik w jego ochronnej obudowie, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte wskaźniki zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 2520 WINCHESTER, prosimy o odniesienie się do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych bezpieczeństwa i instrukcji zapewni bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z wskaźnika odstępu zaporowego. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami podczas obsługi broni palnej i związanych z nią urządzeń. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki ostrożności.

Turvallisuusohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittareille

Johdanto

Kiitos, että hankit CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarin. Tämä tuote on suunniteltu varmistamaan aseennapatruunapesän turvallinen ja tarkka mittaus. Oikea käyttö on olennaista, jotta voit varmistaa aseennapatruunapesän toimintakyvyn. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi ja sen osat ennen headspacemittarin käyttöä.
- Käsittele aseita aina varoen, kohdistuen jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Säilytä headspacemittari turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mittari säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja ammuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä yritä käyttää mittaria, jos se näyttää vaurioituneelta tai kuluneelta.
- Käytä aina asianmukaista suojaruuvastusta, mukaan lukien silmäsuojia, työskennellessäsi aseiden kanssa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen headspacemittarin käyttöä.
- Käytä mittaria hyvin valaistussa paikassa tarkan mittauksen varmistamiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole tulilinjalla headspacemittauksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Poista kaikki ammuksat alueelta, jossa työskentelet.

2. Mittarin käyttäminen:

- Aseta NOGOMittari aseennapatruunapesään.
- Yritä sulkea aseennapatruunapesän lukko mittarin päälle. Jos lukko ei sulkeudu, headspace on hyväksyttävä.
- Jos lukko sulkeutuu NOGOMittarin päälle, tämä viittaa siihen, että patruunapesä saattaa olla liian pitkä, ja lisätarkastus tai säätö on tarpeen.

3. Puhdistus ja ylläpito:

- Käytön jälkeen puhdista mittari pehmeällä liinalla poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä mittari suojakotelossaan vaurioiden estämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä vaurioituneet tai kuluneet mittarit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä mittaria tavalliseen kotitalousjätteeseen. Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien osalta.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarista, viittaa tuotepakkaukseen tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen headspacemittarin käytössä. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja noudata paikallisia lakeja aseiden ja niihin liittyvien laitteiden käsittelyssä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du köpte HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och exakt mätning av kammarlängden på ditt vapen. Korrekt användning av denna mätare är avgörande för kammring av en ny pipa och för att säkerställa en säker avfyringsupplevelse. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur produkten ska användas på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med driften av ditt vapen och dess komponenter innan du använder headspacemätaren.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och behandla varje vapen som om det är laddat.
- Förvara headspacemätaren på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet mätaren för tecken på skador eller slitage innan varje användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående skjutvapen och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte använda mätaren om den visar tecken på skador eller slitage.
- Bär alltid lämplig säkerhetsutrustning, inklusive ögonskydd, när du arbetar med skjutvapen.
- Se till att vapnet är oladdat innan du använder headspacemätaren.
- Använd mätaren i ett väl upplyst område för att säkerställa noggranna mätningar.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i skottlinjen när du testar headspace.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är helt oladdat.
- Ta bort all ammunition från området där du kommer att arbeta.

2. Använda mätaren:

- Sätt in NOGOMätaren i kammaren på vapnet.
- Försök att stänga låset på mätaren. Om låset inte stängs är headspace acceptabelt.
- Om låset stängs på NOGOMätaren indikerar detta att kammaren kan vara för lång, och ytterligare inspektion eller justering är nödvändig.

3. Rengöring och underhåll:

- Efter användning, rengör mätaren med en mjuk trasa för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara mätaren i sin skyddande förpackning för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna mätare i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte mätaren i vanlig hushållsavfall. Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder headspacemätaren. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar när du hanterar skjutvapen och relaterad utrustning. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

Bezpečnostní pokyny pro MĚŘIČE VŮLE HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MĚŘIČE VŮLE HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL. Tento produkt je navržen tak, aby zajistil bezpečné a přesné měření délky komory vašeho pušky. Správné používání tohoto měřiče je zásadní pro osazení nové hlavně a zajištění bezpečného střeleckého zážitku. Před použitím produktu si pečlivě přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste porozuměli, jak produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu vaší střelné zbraně a jejích komponentů před použitím měřiče vŮle.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně, zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Uložte měřič vŮle na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte měřič na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní a munice.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepokoušejte se používat měřič, pokud vykazuje známky poškození nebo opotřebení.
- Vždy noste vhodné ochranné prostředky, včetně ochrany očí, při práci se střelnými zbraněmi.
- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá před použitím měřiče vŮle.
- Používejte měřič v dobře osvětlené oblasti pro zajištění přesných měření.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby nikdo nebyl v linii palby při testování vŮle.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň úplně vybitá.
- Odstraňte veškerou munici z oblasti, kde budete pracovat.

2. Používání měřiče:

- Vložte NOGO měřič do komory střelné zbraně.
- Pokuste se zavřít závěr na měřiči. Pokud se závěr nezavře, je vŮle akceptovatelná.
- Pokud se závěr zavře na NOGO měřiči, znamená to, že komora může být příliš dlouhá a je nutná další kontrola nebo úprava.

3. Údržba a čištění:

- Po použití vyčistěte měřič měkkým hadříkem, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Uložte měřič do jeho ochranného pouzdra, abyste zabránili poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované měřiče v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte měřič do běžného domácího odpadu. Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně MĚŘIČE VŮLE HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 2520 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL, prosím, odkazujte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní použití měřiče vůle. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů při manipulaci se střelnými zbraněmi a souvisejícím vybavením. Děkujeme vám za pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.