

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL

[Tuotteet aseseipille](#) > [Mittalaitteet](#) > [Sulkuvälitulkit](#)

Ehdottoman Olennaista Tarkkaa ja Turvallista Patruunatyötä Varten

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges ovat tarkkuustyökaluja, jotka on suunniteltu auttamaan aseiden korjaajia ja ampuma-aseharrastajia varmistamaan, että aseeseen patruunapesä ei ylitä enimmäisturvallisia headspace-mittoja. Tunnistamalla liiallinen patruunapesän pituus, nämä mittarit estävät mahdollisia turvallisuusriskejä, kuten patruunan repeämistä tai epäonnistumisia, varmistaen, että ase toimii määritettyjen toleranssien mukaan. Ne ovat välttämättömiä uusien piippujen kampeamisessa, rutiinihuollossa tai käytettyjen ampuma-aseiden arvioinnissa oston yhteydessä. Avainominaisuudet: Tarkka Koneistus: Jokainen mittari on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja koneistettu tarkkojen SAAMI-määritysten mukaan, mikä takaa tarkan ja luotettavan mittauksen. Kaliberikohtaisuus: Saatavana laaja valikoima kaliipereita, nämä mittarit palvelevat erilaisia ampuma-asetyyppejä, tarjoten monipuolisuutta aseiden korjaajille, jotka työskentelevät useilla alustoilla. Kestävä Rakenne: Rakennettu kestävästi toistuvaa käyttöä, kovetettu teräsrakenne varmistaa pitkäikäisyyden ja johdonmukaisen suorituskyvyn vaativissa työpajaympäristöissä. Tekniset tiedot: Materiaali: Kovetettu teräs Mitat: Koko vaihtelee kaliiperin ja mittarityylin mukaan Yhteensopivuus: Valmistettu SAAMI-määritysten mukaan Asiakaspalautteet: Asiakkaat arvostavat Clymer No-Go Headspace Gauges -mittareita niiden tarkkuuden ja luotettavuuden vuoksi. Tarkka koneistus ja alan standardien noudattaminen antavat varmuutta ampuma-aseen kokoamis- ja tarkastusprosesseissa. Käyttäjät arvostavat saatavilla olevaa laajaa kaliipervalikoimaa, mikä mahdollistaa oikean mittarin valitsemisen heidän erityistarpeidensa mukaan. Kestävä rakenne korostuu usein, ja monet huomauttavat, että mittarit säilyttävät tarkkuutensa jopa pitkän käytön jälkeen. Clymer No-Go Headspace Gauges -mittareiden sisällyttäminen aseiden korjaustyökalupakkiisi varmistaa, että ampuma-aseesi patruunapesät ovat turvallisten käyttörajojen sisällä, parantaen sekä turvallisuutta että suorituskykyä.



Ominaisuudet

- Nimi: [CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Valmistaja: [CLYMER](#)
- Tuotenro: 184100391
- Valm.nro: NG38SUPN
- Patruuna: 38 Super
- Tyyli: No Go Gauge
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen korkeus: 18mm
- Toimituksen leveys: 18mm
- Toimituksen pituus: 53mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan aseennäkömittarin pituuden turvallisessa ja tarkassa mittauksessa. Se on olennainen osa aseennäkömittarin käyttöä, erityisesti uuden piipun kampeamisessa tai käytetyn aseennäkömittarin tarkistamisessa ennen ampumista. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että mittaria käytetään vain sen tarkoitettuun tarkoitukseseen, joka on mitata headspacea ampumaaseissa.
- Käsittele aseita ja niihin liittyviä työkaluja aina varovasti ja vakiintuneiden turvallisuuskäytäntöjen mukaisesti.
- Pidä mittari lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mittari säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen turvallisuuteen liittyvät muistutukset.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen mittarin käyttöä.
- Käytä mittaria vain turvallisessa ympäristössä, joka on vapaa häiriöistä.
- Noudata valmistajan ohjeita mittarin käyttämisessä virheellisten mittausten välttämiseksi.
- Älä pakota mittaria aseennäkökampeen; sen tulisi mahtua ilman liiallista painetta.
- Jos mittari ei sovi kunnolla, älä yritä muokata sitä millään tavoin.
- Ole tietoinen ampumaaseiden ja niihin liittyvien työkalujen käyttöön liittyvistä mahdollisista vaaroista, mukaan lukien vahingossa tapahtuva laukaisu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Puhdista aseennäkökammi alue poistamalla mahdolliset roskat tai esteet.

2. Mittarin käyttäminen:

- Valitse sopiva Clymer No Go mittari 38 Super kaliiperille.
- Aseta mittari varovasti aseennäkökammiin.
- Varmista, että mittari on täysin istutettu kammiin ilman pakottamista.
- Tarkista mittarin merkintä; sen tulisi osoittaa "NoGo", jos kammi on määriteltyjen spesifikaatioiden mukainen. Jos se mahtuu helposti, kammi voi olla liian pitkä ja vaatia säätöä.

3. Käytön jälkeen:

- Poista mittari kammiasta varovasti.
- Puhdista mittari käytön jälkeen sen tarkkuuden ja käyttöiän ylläpitämiseksi.
- Säilytä mittari turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä mittari paikallisten metallituotteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos mittari on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään turvallisesti mahdollisten vaarojen estämiseksi.

Lisätietoja varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES CLYMER NO GO 38 SUPER HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksen tai asiakirjan mukana.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden tämän tuotteen käytössä. Noudattamalla näitä ohjeita edistät turvallisempaa ympäristöä kaikille käyttäjille.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi