

HEADSPACE GAUGES - GO - CLYMER 20 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL

[Tuotteet aseseipille](#) > [Mittalaitteet](#) > [Sulkuvälitulkit](#)

Ehdottoman Tärkeä Tarkkaa ja Turvallista Patruunatyötä Varten

Ainoa tapa mitata ja testata tarkasti kiväärin patruunahuoneen pituus. Erittäin tärkeää, kun asennat uutta piippua varmistaaksesi tiukan, tarkan ja turvallisen patruunahuoneen. Aina kun ostat käytetyn ase, tarkista headspace ennen ampumista. Mittarit on kaiverrettu merkinnöillä "Go" tai "No-Go" sekä kaliiperin/mittatyylin nimellä helppoa tunnistamista varten. Sekä Forster- että Clymer-mittarit on valmistettu SAAMI:n spesifikaatioiden mukaan.



Ominaisuuudet

- Nimi: [CLYMER 20 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Valmistaja: [CLYMER](#)
- Tuotenro: 184110200
- Valm.nro: G020
- Patruuna: 20 Gauge
- Tyyli: Go Gauge
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 28mm
- Toimituksen leveys: 28mm
- Toimituksen pituus: 66mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 20 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 20 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 20 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä mittari on suunniteltu kiväärin patruunahuoneen pituuden tarkkaan mittaamiseen ja testaamiseen. Oikean headspacemittauksen varmistaminen on erittäin tärkeää, erityisesti uuden piipun asennuksen yhteydessä. Tässä oppaassa esitellään turvallisuusohjeet, käyttöohjeet ja muita tärkeitä tietoja.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä. Vaurioituneet tai kuluneet mittarit voivat johtaa virheellisiin mittauksiin.
- Säilytä mittari kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä mittaria vain asianmukaisessa ympäristössä, jossa ei ole vaaraa, kuten kosteutta tai äärimmäisiä lämpötiloja.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä mittaria vain silloin, kun olet varma, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Varmista, että mittari on oikein asennettu patruunahuoneeseen ennen mittaamista.
- Älä käytä mittaria, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole muita henkilöitä, kun suoritat mittauksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Puhdista patruunahuone tarvittaessa.

2. Mittarin käyttö

- Ota mittari ja varmista, että se on puhdas ja ehjä.
- Aseta mittari varovasti patruunahuoneeseen.
- Tarkista, että mittari istuu tiukasti paikallaan.

3. Tulosten tarkistaminen

- Tarkista mittarin merkinnät. Mittari on kaiverrettu merkinnöillä "Go" tai "NoGo" sekä kaliiperin/mittatyylin nimellä.
- Varmista, että mittarin tulokset ovat odotettavissa olevat. Jos mittari ei mene paikalleen, headspace voi olla liian suuri.

4. Mittaustulosten kirjaaminen

- Kirjoita muistiin mittaus ja tarkistustulokset, jotta voit viitata niihin myöhemmin.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä heitä mittaria sekajätteeseen, vaan vie se kierrätyspisteeseen tai erikoisjätekeräykseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet mittarin hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 20 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteesta, ota yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia annettuja ohjeita.

Ilmoitukset ja vaarat

- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset ja turvallisuustiedot.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat HEADSPACE GAUGES GO CLYMER 20 GAUGE GO GAUGE HEADSPACE GAUGE STEEL tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi