

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

[Tuotteet aseseipille](#) > [Mittalaitteet](#) > [Sulkuvälitulkit](#)

Ehdottoman Olennaista Tarkkaa ja Turvallista Patruunatyötä Varten

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges ovat tarkkuustyökaluja, jotka on suunniteltu auttamaan aseiden korjaajia ja ampuma-aseharrastajia varmistamaan, että ampuma-aseen kammio ei ylitä enimmäisturvallisia headspace-mittoja. Tunnistamalla liiallinen kammion pituus, nämä mittarit estävät mahdolliset turvallisuusriskit, kuten patruunoiden rikkoutumiset tai epäonnistuneet laukaisut, varmistaen, että ase toimii määritettyjen toleranssien puitteissa. Ne ovat välttämättömiä uusien piippujen kammoittamisessa, rutiinihuollossa tai käytettyjen ampuma-aseiden arvioinnissa ostoa varten. Avainominaisuudet: Tarkkuusmekaniikka: Jokainen mittari on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja koneistettu tarkasti SAAMI-määritysten mukaisesti, mikä takaa tarkat ja luotettavat mittaukset. Kaliberikohtaisuus: Saatavana laaja valikoima kalibereita, nämä mittarit palvelevat erilaisia ampuma-aseita, tarjoten monipuolisuutta aseiden korjaajille, jotka työskentelevät useilla alustoilla. Kestävä rakenne: Rakennettu kestävästi toistuvaa käyttöä, kovetettu teräsrakenne takaa pitkäikäisyyden ja johdonmukaisen suorituskyvyn vaativissa työpajaolosuhteissa. Tekniset tiedot: Materiaali: Kovetettu teräs Mitat: Koko vaihtelee kaliberin ja mittarityylin mukaan Vaatimustenmukaisuus: Valmistettu SAAMI-määritysten mukaisesti Asiakasnäkemykset: Asiakkaat arvostavat Clymer No-Go Headspace Gauges -mittareita niiden tarkkuuden ja luotettavuuden vuoksi. Tarkka koneistus ja alan standardien noudattaminen antavat luottamusta ampuma-aseen kokoamis- ja tarkastusprosesseissa. Käyttäjät arvostavat laajaa saatavilla olevaa kaliberivalikoimaa, mikä mahdollistaa oikean mittarin valitsemisen omiin tarpeisiin. Kestävä rakenne nousee usein esiin, ja monet huomauttavat, että mittarit säilyttävät tarkkuutensa jopa laajamittaisen käytön jälkeen. Clymer No-Go Headspace Gauges -mittarien sisällyttäminen aseiden korjaustyökalupakkiisi varmistaa, että ampuma-aseesi kammot ovat turvallisten toimintarajojen sisällä, parantaen sekä turvallisuutta että suorituskykyä.



Ominaisuudet

- Nimi: [CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Valmistaja: [CLYMER](#)
- Tuotenro: 184110201
- Valm.nro: NG20
- Korkeus: 0.68"
- Leveys: 0.68"
- Materiaali: Steel
- Model Number: NO GO 20 Ga
- Paino: 0.2 lbs
- Patruuna: 20 Gauge
- Pituus: 1.25"
- Tyyli: No Go Gauge
- Väri: Steel
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 30mm
- Toimituksen leveys: 28mm
- Toimituksen pituus: 66mm

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarille

Johdanto

Kiitos, että valitsit CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen mittarin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että sinulla on riittävä koulutus ja ymmärrys ampumaaseista ja headspacemittareista ennen käyttöä.
- Käsittele ampumaaseita aina turvallisesti ja vastuullisesti, noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Tarkista mittari mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta mittaria.
- Pidä mittari lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetilanteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina asianmukaisia suojavausteita, mukaan lukien silmäsuojat, ampumaasetta käyttäessäsi.
- Varmista mittarin yhteensopivuus tietyn ampumaaseen kanssa ennen käyttöä.
- Älä käytä mittaria tavalla, jota valmistaja ei ole tarkoittanut.
- Vältä mittarin käyttöä kosteissa tai kosteissa ympäristöissä ruosteen estämiseksi.
- Säilytä mittari kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet, mukaan lukien headspacemittari.

2. Mittarin käyttö

- Aseta NOGOmittari ampumaaseen patruunapesään.
- Yritä sulkea aseeseen lukko mittarin päälle.
- Jos lukko sulkeutuu, headspace on liian pitkä, ja lisätarkastus tai säätö on tarpeen.
- Jos lukko ei sulkeudu, headspace on hyväksyttävissä rajoissa.

3. Käytön jälkeinen huolto

- Puhdista mittari käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä mittari alkuperäisessä pakkauksessaan tai suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä mittari vastuullisesti. Noudata paikallisia määräyksiä metallituotteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä mittaria tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse mittarin kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajan edustajaan. Varmista, että sinulla on valmisteen tiedot valmiina viitettä varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuutta ja noudattamista asiaankuuluvien sääntöjen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi