

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 4-40 THREAD

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Kierteitystyökalut](#) > [Holkit](#)

Korkea laatu auttaa sinua tekemään parasta työtä

WIRE GAUGE CARBON DIES Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat välttämättömiä työkaluja asekorjaajille ja aseharrastajille, jotka on suunniteltu leikkaamaan tarkkoja ulkoisia kierteitä erilaisille asekomponenteille. Valmistettu korkealaatuisesta hiiliteräksestä, nämä muotit takaavat kestävyuden ja tarkkuuden kierteitystoimissa. Nämä muotit ovat saatavilla eri langanpaksuuskoossa, mikä kattaa moninaiset kierteitystarpeet. Jokaisessa muotissa on 13/16" ulkohalkaisija, mikä tekee niistä yhteensopivia standardien muottivarastojen kanssa. Hiiliteräksen käyttö mahdollistaa rikkoutuneiden muottifragmenttien helpon poistamisen, sillä ne voidaan tarvittaessa murskata lyijykynällä. Tekniset tiedot: Materiaali: Hiiliteräs Ulkohalkaisija: 13/16" Kierrekoon koot: Eri langanpaksuuskoossa Asiakaspalautteet: Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies -käyttäjät arvostavat niiden tarkkuutta ja luotettavuutta kierteitystehtävissä. Hiiliteräksinen rakenne ei vain tarjoa kestävyyttä, vaan myös helpottaa rikkoutuneiden fragmenttien poistamista, parantaen näin kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta. Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat arvokas lisä mihin tahansa asekorjaajan työkalupakkiin, tarjoten tarkkoja kierteitysominaisuuksia ja vankkaa rakennetta luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi.



Muuta muottia

- [Osittainen](#)

Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 4-40 THREAD](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 395440004
- Valm.nro: DIE12147L
- Kierteet: 4-40
- Materiaali: Carbon Steel
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806030244

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteet. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota varmistamaan tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen kuolemien käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä muotit lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista muotit ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos muotti on vaurioitunut.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet ja käytät muotteja.
- Varmista, että työskentelytila on puhdas, järjestetty ja hyvin valaistu.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja vältä häiriötekijöitä työskennellessäsi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käsittele muotteja varoen, jotta vältät viiltoja tai vammoja.
- Varmista, että käytät oikeaa muotin kokoa kierteitystarpeisiisi, jotta estät vahinkoa työpalalle tai muotille.
- Kun käytät muotteja, käytä tasaista ja jatkuvaa painetta, jotta vältät muotin rikkoutumisen.
- Jos muotti jää jumiin, älä pakota sitä. Käytä sen sijaan oikeaa poistotyökalua tai menetelmää.
- Ole varovainen metallilastujen ja jätteiden kanssa. Puhdista työskentelytila käytön jälkeen liukastumisten ja kaatumisten estämiseksi.
- Jos muotti rikkoutuu, noudata valmistajan ohjeita fragmenttien turallisesta poistamisesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit.
- Varmista, että työskentelytila on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Muotin asentaminen:

- Valitse oikea muotti kierteitystehtävääsi varten.
- Kiinnitä muotti yhteensopivaan muottivarteeseen varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että muotti on oikein kohdistettu ennen käyttöä.

3. Muotin käyttäminen:

- Aseta työpala tukevasti puristimeen tai kiinnitykseen estääksesi liikkuvuuden.
- Kohdista muotti työpalalle ja käytä varovasti painetta aloittaaksesi kierteityksen.
- Käännä muottia myötäpäivään samalla kun ylläpidät tasaista painetta.
- Jos tunnet vastusta, peruuta hieman ja jatka sitten kierteitystä.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista muotit ja poista kaikki jätteet tai metallilastut käytön jälkeen.
- Säilytä muotit turallisessa, kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Tarkista muotit säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda ne tarvittaessa.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet tai käyttökeltottomat muotit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä metalliosat, jos mahdollista, noudattaen soveltuvia kierrätysohjeita.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja Tuki

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteen käyttöön liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä valmistajan tarjoamiin yhteystietoihin, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteiden asianmukainen käyttö ja hoito varmistavat niiden pitkäikäisyyden ja tehokkuuden projekteissasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi