

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 5-40 THREAD

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Kierteitystyökalut](#) > [Holkit](#)

Korkea laatu auttaa sinua tekemään parasta työtä

WIRE GAUGE CARBON DIES Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat välttämättömiä työkaluja asekorjaajille ja aseharrastajille, jotka on suunniteltu leikkaamaan tarkkoja ulkoisia kierteitä erilaisille asekomponenteille. Valmistettu korkealaatuisesta hiiliteräksestä, nämä muotit takaavat kestävyuden ja tarkkuuden kierteitystoimissa. Nämä muotit ovat saatavilla eri langanpaksuuskoossa, mikä kattaa moninaiset kierteitystarpeet. Jokaisessa muotissa on 13/16" ulkohalkaisija, mikä tekee niistä yhteensopivia standardien muottivarastojen kanssa. Hiiliteräksen käyttö mahdollistaa rikkoutuneiden muottifragmenttien helpon poistamisen, sillä ne voidaan tarvittaessa murskata lyijykynällä. Tekniset tiedot: Materiaali: Hiiliteräs Ulkohalkaisija: 13/16" Kierrekoon koot: Eri langanpaksuuskoossa Asiakaspalautteet: Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies -käyttäjät arvostavat niiden tarkkuutta ja luotettavuutta kierteitystehtävissä. Hiiliteräksinen rakenne ei vain tarjoa kestävyyttä, vaan myös helpottaa rikkoutuneiden fragmenttien poistamista, parantaen näin kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta. Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat arvokas lisä mihin tahansa asekorjaajan työkalupakkiin, tarjoten tarkkoja kierteitysominaisuuksia ja vankkaa rakennetta luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi.



Muuta muottia

- [Osittainen](#)

Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 5-40 THREAD](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 395540004
- Valm.nro: DIE12189E
- Kierteet: 5-40
- Materiaali: Carbon Steel
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806030251

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteet. Nämä työkalut on suunniteltu tarkkaan kierteitykseen erilaisille asekomponenteille. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvallisuusohje huolellisesti. Se tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, varotoimia ja ohjeita asennukseen ja käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä muotteja aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas, kuiva ja hyvin valaistu.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käyttäessäsi muotteja.
- Pidä muotit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista muotit ennen jokaista käyttöä vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioituneita muotteja.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Käsittely:** Käsittele muotteja aina varovasti vammojen välttämiseksi. Käytä työkaluja, jotka on suunniteltu muottien käsittelyyn ja manipulointiin.
- **Asennus:** Varmista, että muotti on turvallisesti kiinnitetty muottivarteen ennen käyttöä. Irtonainen muotti voi aiheuttaa onnettomuuksia.
- **Kierteitys:** Kun leikkaat kierteitä, käytä tasaista painetta ja vältä muotin pakottamista. Tämä auttaa estämään murtumista ja varmistaa puhtaan leikkuun.
- **Rikkoutuneiden fragmenttien poistaminen:** Jos muotti murtuu, käytä tikkua fragmenttien murskaamiseen helppoa poistamista varten. Käytä aina suojalaseja tämän prosessin aikana suojautuaksesi lentäviltä roskilta.
- **Säilytys:** Säilytä muotit turvallisessa ja kuivassa paikassa, mieluiten suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien muottivarsi ja Brownells Wire Gauge Carbon Die.
- Varmista, että työkalupale on puhdas ja kunnolla valmisteltu kierteitystä varten.

2. Asennus:

- Aseta Brownells Wire Gauge Carbon Die muottivarren sisään.
- Kiristä muotti turvallisesti paikalleen muottivarren lukitusmekanismin avulla.

3. Käyttö:

- Kohdista muotti työkalupaleeseen.
- Aloita kierteitys kääntämällä muottivartta myötäpäivään. Käytä tasaista painetta.
- Jos kohtaat vastusta, pysähdy ja tarkista väärä kohdistus tai roskat.
- Kun haluttu kierteisyvyys on saavutettu, poista muotti varovasti kääntämällä se myötäpäivään.

4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista muotti käytön jälkeen roskista tai jäämistä.
- Tarkista muotti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä muotti turvallisessa paikassa.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai rikkoutuneet muotit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä heitä muotteja tavalliseen jätteeseen. Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.
- Varmista, että kaikki rikkoutuneet fragmentit hävitetään turvallisesti vammojen estämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessasi. Varmista aina, että sinulla on pääsy tukeen kysymyksille tai huolenaiheille, joita sinulla saattaa olla.

Kiitos, että noudatat näitä turvallisuusohjeita. Ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteiden kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi