

# HIGH SPEED STEEL TAPS - REIFF & NESTOR COMPANY HIGH SPEED STEEL BOTTOM TAP 6-40 THREAD

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Kierteitystyökalut](#) > [Kierretapit](#)

HIGH SPEED STEEL TAPS Reiff & Nestor Companyn korkean nopeuden teräksiset tapit ovat tarkkuusinsinööroityjä työkaluja, jotka on suunniteltu asekorjaajille ja aseharrastajille sisäisten kierteiden luomiseen tai korjaamiseen asekomponenteissa. Korkean nopeuden teräksestä valmistetut tapit tarjoavat ylivoimaista kestävyttä ja säilyttävät kovuutensa jopa korkeissa lämpötiloissa, mikä tekee niistä ihanteellisia jatkuvaan käyttöön. Näitä tappi on saatavilla eri kierteenkokoja ja tyyliä, mukaan lukien pohjatapit, kartiotapit ja liittimet, jotka ovat välttämättömiä kierteiden tekemisessä lähellä sokkoreikien pohjaa. Korkean nopeuden teräksinen rakenne takaa pitkäikäisyyden ja tarkan kierteityksen, mikä soveltuu laajaan valikoimaan asekorjaussovelluksia. Tekniset tiedot: Materiaali: Korkean nopeuden teräs Tappityylit: Pohjatappi Kierteenkoot saatavilla: 8-40 3-56 6-40 7/32-40 Asiakasnäkemykset: Reiff & Nestor Companyn korkean nopeuden teräksiset tapit käyttäjät arvostavat niiden tarkkuutta ja kestävyttä. Korkean nopeuden teräksen rakenne mahdollistaa tehokkaan kierteityksen ilman, että työkalun eheys vaarantuu, mikä tekee näistä tappista luotettavan valinnan sekä ammattilaisille että harrastajille. Reiff & Nestor Companyn korkean nopeuden teräksisten tappien sisällyttäminen asekorjaustyökalupakkiisi varmistaa luotettavan ja tarkan kierteityksen, parantaen asekomponenttien laatua ja pitkäikäisyyttä.



## Ominaisuudet

- Nimi: [REIFF & NESTOR COMPANY HIGH SPEED STEEL BOTTOM TAP 6-40 THREAD](#)
- Valmistaja: [REIFF & NESTOR COMPANY](#)
- Tuotenro: 395640003
- Valm.nro: DWT54234
- Kierteet: 6-40
- Materiaali: Carbon Steel
- Tyyli: Bottom
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 887861070898

## Tuotekuvaus

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Reiff & Nestor Companyn Korkean Nopeuden Teräksisille Tapeille](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvaohjeet Reiff & Nestor Companyn Korkean Nopeuden Teräksisille Tapeille

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Reiff & Nestor Companyn korkean nopeuden teräksiset tapit. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja varmistaaksesi työkalujen turvallisen käytön. Lue ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti maksimoidaksesi turvallisuuden ja suorituskyvyn.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät tappi.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että kaikki työkalut ovat hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että kukaan ei ole välittömässä läheisyydessäsi, kun käytät tappi.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita, jotka liittyvät työkalujen käyttöön ja turvallisuuteen.

## Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Käsittely:** Käsittele tappi aina varovasti. Vältä pudottamista tai väärinkäsittelyä vahingoittamisen estämiseksi.
- **Säilytys:** Säilytä tapit kuivassa ja turvallisessa paikassa ruosteen ja vaurioiden estämiseksi. Käytä suojaavia kotelointia, jos saatavilla.
- **Kierteitys:** Kun luot kierteitä, varmista, että tappi on oikein kohdistettu työkappaleeseen murtumisen tai vammojen välttämiseksi.
- **Voitelu:** Käytä sopivia leikkuunesteitä tai voiteluaineita kitkan ja lämmön vähentämiseksi kierteityksen aikana.
- **Vältä Liiallista Voimaa:** Älä käytä liiallista voimaa tapin käytön aikana. Jos tunnet vastusta, pysähdy ja arvioi tilanne.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että työkappale on tukevasti puristettu paikoilleen liikkumisen estämiseksi kierteityksen aikana.

### 2. Oikean Tappityypin Valinta:

- Valitse tarpeitasi vastaava tappi (pohja, kartio tai liittimistappi) kierteitystarpeidesi mukaan.

### 3. Kierteitysprosessi:

- Aseta tappi tappiavaimeen tai pidikkeeseen.
- Kohdista tappi kohtisuoraan työkappaleeseen.
- Käytä tasaista, jatkuvaa painetta kääntäessäsi tappia myötäpäivään.
- Jos käytät pohjatappia, varmista, että et ylitä sokkoreiän syvyyttä estääksesi tapin murtumisen.

### 4. Viimeistely:

- Kun haluttu syvyys on saavutettu, käännä tappi varovasti takaisin poistaaksesi sen reiästä.
- Puhdista kierteitetty reikä ja poista kaikki roskat.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet tapit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tappi tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista metallityökaluille erityiset kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

## Lisätietoja ja Tuki

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai lisätiedoissa ota yhteyttä tuotteen merkitykselliseen EUyhteyspisteeseen.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Reiff & Nestor Companyn korkean nopeuden teräksisten tappien kanssa. Aina turvallisuus etusijalle ja noudata määriteltyjä varotoimia käytön aikana.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

**Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia**

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)