

# WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS ROUND WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 6-48 THREAD

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Kierteitystyökalut](#) > [Holkit](#)

## Korkea laatu auttaa sinua tekemään parasta työtä

WIRE GAUGE CARBON DIES Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat välttämättömiä työkaluja asekorjaajille ja aseharrastajille, jotka on suunniteltu leikkaamaan tarkkoja ulkoisia kierteitä erilaisille asekomponenteille. Valmistettu korkealaatuisesta hiiliteräksestä, nämä muotit takaavat kestävyuden ja tarkkuuden kierteitystoimissa. Nämä muotit ovat saatavilla eri langanpaksuuskoossa, mikä kattaa moninaiset kierteitystarpeet. Jokaisessa muotissa on 13/16" ulkohalkaisija, mikä tekee niistä yhteensopivia standardien muottivarastojen kanssa. Hiiliteräksen käyttö mahdollistaa rikkoutuneiden muottifragmenttien helpon poistamisen, sillä ne voidaan tarvittaessa murskata lyijykynällä. Tekniset tiedot: Materiaali: Hiiliteräs Ulkohalkaisija: 13/16" Kierrekoon koot: Eri langanpaksuuskoossa Asiakaspalautteet: Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies -käyttäjät arvostavat niiden tarkkuutta ja luotettavuutta kierteitystehtävissä. Hiiliteräksinen rakenne ei vain tarjoa kestävyyttä, vaan myös helpottaa rikkoutuneiden fragmenttien poistamista, parantaen näin kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta. Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat arvokas lisä mihin tahansa asekorjaajan työkalupakkiin, tarjoten tarkkoja kierteitysominaisuuksia ja vankkaa rakennetta luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi.



Muuta muottia

- [Osittainen](#)

## Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS ROUND WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 6-48 THREAD](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 395648004
- Valm.nro: DSP72625B
- Kierteet: 6-48
- Materiaali: -
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 050806030275

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvaohjeet Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteet. Nämä työkalut on suunniteltu tarkkojen kierteiden leikkaamiseen asekomponenteille, varmistaen kestävyys ja tarkkuus. On tärkeää noudattaa turvallisuusohjeita, jotta tuotteen käyttö olisi turvallista ja tehokasta. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa, käyttöohjeita ja yhteystietoja lisätukea varten.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä muotteja aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja vapaana vaaratekijöistä onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, muotteja käyttäessäsi.
- Pidä muotit lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista muotit säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Jos muotti vaurioituu, lopeta käyttö heti ja vaihda se.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että muotti on yhteensopiva käytettävän muottivaraston kanssa.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä kierteitä leikattaessa, jotta vältetään murtuminen.
- Käytä sopivaa leikkausöljyä kitkan ja lämmön kertymisen vähentämiseksi kierteityksen aikana.
- Älä yritä muokata muotteja tai käyttää niitä muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on suunniteltu.
- Jos muottifragmentti murtuu, käytä pulttipyssyä sen varovaiseksi murskaamiseksi, varmistaen, että käytät suojavarusteita.
- Noudata aina paikallisia sääntöjä ja ohjeita työkalujen ja laitteiden käytössä.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ennen aloittamista.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja järjestetty.

### 2. Muotin asentaminen:

- Valitse sopiva Brownells Wire Gauge Carbon Die kierteitystarpeidesi mukaan.
- Kiinnitä muotti muottivarastoon varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.

### 3. Muotin käyttäminen:

- Levitä leikkausöljyä alueelle, johon kierteet leikataan.
- Kohdista muotti työpalaan ja käytä kevyttä painetta aloittaaksesi leikkaamisen.
- Käännä muottia myötäpäivään samalla, kun ylläpidät tasaista painetta.
- Takaisin muotti säännöllisesti puhdistaaksesi mahdolliset jätteet ja lisää öljyä tarvittaessa.
- Kun haluttu kierteiden syvyys on saavutettu, poista muotti varovasti.

### 4. Käytön jälkeinen hoito:

- Puhdista muotti sopivalla liuottimella poistaaksesi leikkausnesteen ja jätteet.
- Säilytä muotit kuivassa paikassa, mieluiten suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

## Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet muottifragmentit paikallisten jätteiden hävittämissääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä muotteja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vaurioituneet; tarkista metallityökalujen kierrätysmahdollisuudet.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit kierrätetään tai hävitetään vastuullisesti.

## Lisätuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteeseen liittyen, viittaa tuotepakkauksessa olevaan yhteystietoon tai käy valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Brownells Wire Gauge Carbon Dies tuotteiden kanssa. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden aseprojektiisi.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)