

WIRE GAUGE CARBON DIES - BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 8-36 THREAD

[Tuotteet asesepille](#) > [Yleiset asesepän työkalut](#) > [Kierteitystyökalut](#) > [Holkit](#)

Korkea laatu auttaa sinua tekemään parasta työtä

WIRE GAUGE CARBON DIES Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat välttämättömiä työkaluja asekorjaajille ja aseharrastajille, jotka on suunniteltu leikkaamaan tarkkoja ulkoisia kierteitä erilaisille asekomponenteille. Valmistettu korkealaatuisesta hiiliteräksestä, nämä muotit takaavat kestävyys ja tarkkuuden kierteitystoimissa. Nämä muotit ovat saatavilla eri langanpaksuuskoossa, mikä kattaa moninaiset kierteitystarpeet. Jokaisessa muotissa on 13/16" ulkohalkaisija, mikä tekee niistä yhteensopivia standardien muottivarastojen kanssa. Hiiliteräksen käyttö mahdollistaa rikkoutuneiden muottifragmenttien helpon poistamisen, sillä ne voidaan tarvittaessa murskata lyijykynällä. Tekniset tiedot: Materiaali: Hiiliteräs Ulkohalkaisija: 13/16" Kierrekoon koot: Eri langanpaksuuskoossa Asiakaspalautteet: Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies -käyttäjät arvostavat niiden tarkkuutta ja luotettavuutta kierteitystehtävissä. Hiiliteräksinen rakenne ei vain tarjoa kestävyyttä, vaan myös helpottaa rikkoutuneiden fragmenttien poistamista, parantaen näin kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta. Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies ovat arvokas lisä mihin tahansa asekorjaajan työkalupakkiin, tarjoten tarkkoja kierteitysominaisuuksia ja vankkaa rakennetta luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi.



Muuta muottia

- [Osittainen](#)

Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS WIRE GAUGE CARBON DIE 13/16 DIAMETER 8-36 THREAD](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 395836004
- Valm.nro: DIE12294D
- Kierteet: 8-36
- Materiaali: -
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies tuotteet. Nämä työkalut on suunniteltu tarkkoihin kierteistystoimintoihin eri asekomponenteissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- pidä muotit aina lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista muotit ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä muotteja vain niiden tarkoitukseen, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, muottien käytön aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas, järjestetty ja hyvin valaistu onnettomuuksien estämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähelläsi muotteja käyttäessäsi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käsittele muotteja varovasti terävien reunojen vuoksi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa muotteja millään tavalla.
- Jos muotti jumittuu, älä pakota sitä irti. Hae sen sijaan apua tai viittaa valmistajan ohjeisiin turvallista poistamista varten.
- Jos muotti rikkoutuu, käytä liijykynää fragmenttien varovaiseksi murskaamiseksi varmistaen, että käytät sopivia PPE:itä.
- Noudata aina kierteitysohjeita, jotka liittyvät käyttämäsi langanpaksuuteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien die stock ja leikkuurasva.
- Varmista, että työkappale on tukevasti kiinnitetty paikalleen.

2. Muotin asentaminen:

- Valitse tarvittava wire gauge carbon die kierteitystarpeitasi varten.
- Aseta muotti die stockiin varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Kiristä muotti tiukasti stockissa.

3. Muotin käyttäminen:

- Levitä leikkuurasvaa työkappaleelle ja muotille sujuvan kierteityksen helpottamiseksi.
- Aseta muotti kohtisuoraan työkappaleeseen.
- Käännä die stockia myötäpäivään aloittaaksesi kierteiden leikkaamisen.
- Kohdistaa jatkuvaa ja tasaista painetta muottia käännettäessä.
- Jos tunnet vastusta, vedä muotti hieman takaisin ja levitä lisää leikkuurasvaa.

4. Kierteityksen viimeistely:

- Kun haluttu kierteitysyhdiste on saavutettu, poista muotti varovasti työkappaleesta.
- Puhdista kierteitetty alue poistamalla kaikki jätteet tai leikkuurasva.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki rikkoutuneet muotfragmentit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä heitä muotteja tavalliseen roskikseen; tarkista metallikomponenttien kierrätysmahdollisuudet, jos saatavilla.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit hävitetään vastuullisesti noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätiedot

Turvaohjeiden noudattaminen varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Brownellsin Wire Gauge Carbon Dies tuotteiden käytössä. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja kysyä ammattilaisilta, jos olet epävarma mistään menettelyistä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi