

BENCHREST POWDER MEASURER STAND - FORSTER PRODUCTS, INC. STAND FOR FORSTER BENCHREST POWDER MEASURER

[Jälleenlataus](#) > [Ruudin käsittely](#) > [Annostelijan jalustat ja tarvikkeet](#)

Valinnainen teline Forster Bench Rest Powder Measure -mittarille.



Ominaisuuudet

- Nimi: FORSTER PRODUCTS, INC. STAND FOR FORSTER BENCHREST POWDER MEASURER
- Valmistaja: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Tuotenro: 430103673
- Valm.nro: 017941
- Toimituksen paino: 0.621kg
- Toimituksen korkeus: 216mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 159mm
- UPC: 757253002243

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BENCHREST POWDER MEASURER STAND KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT](#)
- [Tietoa meistä](#)

BENCHREST POWDER MEASURER STAND

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINSTRUKTIOT

Johdanto

Tervetuloa Forster Bench Rest Powder Measure mittarin telineen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä telineen kanssa vain Forster Bench Rest Powder Measure mittaria.
- Varmista, että teline on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Vältä voimakasta telineen liikuttamista tai kaatamista, kun mittari on kiinnitetty siihen.
- Älä yritä muokata tai korjata telineen rakennetta itse.
- Jos huomaat vuotoja tai muita ongelmia mittarissa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta teline tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että telineen jalat ovat kunnolla maassa ja eivät heilu.
- Kiinnitä Forster Bench Rest Powder Measure mittari telineeseen ohjeiden mukaisesti.

2. Käyttö:

- Varmista, että mittari on kunnolla kiinnitetty telineeseen ennen käyttöä.
- Käytä mittaria vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Pidä teline ja mittari puhtaina ja kuivina käytön aikana.
- Tarkista telineen ja mittarin kunto säännöllisesti käytön aikana.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai tarkista valmistajan verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti, ja kaikki ongelmat on käsiteltävä viipymättä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä ohjeita ja turvallisuusohjeita voit varmistaa, että Forster Bench Rest Powder Measure mittarin telineen käyttö on turvallista ja tehokasta. Kiitos, että valitsit Forster Products, Inc. turvallisen ja laadukkaan tuotteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi