

ZERO HEADSPACE COMPARATOR BASE FOR OGIVE MEASUREMENT GAUGE - AREA 419 ZERO HEADSPACE COMPARATOR BASE FOR OGIVE MEASURE GAUGE KIT

[Jälleenlataus](#) > [Mittalaitteet](#) > [Hylsytulkit ja sulkuvälin mittaus](#)

Jos aloitat alusta, sinun ON pakko aloittaa Kappaleesta ja Perustasta. Jos sinulla on jo sarja ja tarvitset ylimääräisen osan, olet kadottanut jotain tai haluat lisätä jalustan, niin tämä perusta on sinua varten.



Ominaisuuudet

- Nimi: [AREA 419 ZERO HEADSPACE COMPARATOR BASE FOR OGIVE MEASURE GAUGE KIT](#)
- Valmistaja: [AREA 419](#)
- Tuotenro: 430107283
- Valm.nro: 419-OGIVE-BASE
- Toimituksen paino: 1.134kg
- Toimituksen korkeus: 102mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 152mm
- UPC: 810080181823

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [ZERO HEADSPACE COMPARATOR BASE FOR OGIVE MEASUREMENT GAUGE AREA 419 KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

ZERO HEADSPACE COMPARATOR BASE FOR OGIVE MEASUREMENT GAUGE AREA 419 KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ZERO HEADSPACE COMPARATOR BASE FOR OGIVE MEASUREMENT GAUGE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta hylsytulkkien ja sulkuvälin mittauksessa. On tärkeää noudattaa näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Lue kaikki käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, mikäli se sisältää pieniä osia.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä mittausten aikana.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Vältä liiallista voimaa tuotteen käytössä, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Noudata valmistajan suosituksia tuotteen käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ennen asennusta.
- Kiinnitä perusta tukevasti työpöytään tai muuhun vakaaseen pintaan.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja oikein paikoillaan.

2. Käyttö

- Aseta hylsytulkki tai mittausväline oikein perusosaan.
- Varmista, että mittaus on suoritettu tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Käytä mittausvälineitä vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuotteet puhtaina ja huollettuna parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, mikäli se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia tuotteen käytössä. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti ZERO HEADSPACE COMPARATOR BASE FOR OGIVE MEASUREMENT GAUGE tuotteesi käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi