

DIGITAL LEAD THERMOMETER - LYMAN DIGITAL LEAD THERMOMETER

[Jälleenlataus](#) > [Luodinvalu](#) > [Valupadat ja tarvikkeet](#)

Ne, jotka valavat omia lyijykuuliaan, ovat ottaneet seuraavan askeleen patruunoiden latausprosessissa, ja Lyman Digital Lead Thermometerin käyttö voi varmistaa, että he tuottavat mahdollisimman korkealaatuisia kuulia. Lyman Digital Lead Thermometer tarjoaa kuulavalajille yhden nopeimmista ja tarkimmista menetelmistä lämpötilojen seuraamiseen valamisprosessin aikana. Käyttää 6 tuuman anturia suurten uunien kanssa. Mittaa sekä Fahrenheit- että Celsius-asteet. Hold-nappi lukitsee lukemat näytölle. Lyman Digital Lead Thermometer antaa lataajille toisen turvallisuus- ja laatutyökalun, joka varmistaa, että he tuottavat laadukkaita latauksia.



Ominaisuudet

- Nimi: [LYMAN DIGITAL LEAD THERMOMETER](#)
- Valmistaja: [LYMAN](#)
- Tuotenro: 539000077
- Valm.nro: 2867797
- Toimituksen paino: 0.204kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 216mm
- UPC: 011516277978

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Lyman Digital Lead Thermometer Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Lyman Digital Lead Thermometer Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lyman Digital Lead Thermometerin. Tämä tuote on suunniteltu niille, jotka valavat omia lyijykuuliaan, ja se tarjoaa nopean ja tarkan menetelmän lämpötilojen seuraamiseen valamisprosessin aikana. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina lämpömittaria valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että lämpömittaria käytetään hyvin tuuletetussa tilassa, jotta vältetään höyryjen hengittäminen.
- Pidä lämpömittari lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lämpömittari vaurioiden tai toimintahäiriöiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotevedoksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustaa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käsittele lämpömittaria varovasti, jotta anturi ei vaurioidu.
- Älä upota lämpömittaria veteen tai muihin nesteisiin.
- Vältä kosketusta kuumien pintojen tai sulan lyijyn kanssa palovammojen estämiseksi.
- Käytä lämpömittaria vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa; älä käytä sitä lämpötilojen mittaamiseen lyijyn valamisen ulkopuolella.
- Varmista, että lämpömittari on oikein kalibroitu ennen käyttöä tarkkojen lukemien saamiseksi.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE) työskennellessäsi lyijyn ja sulatettujen materiaalien kanssa, mukaan lukien käsineet ja suojalasit.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Paketin purkaminen ja tarkastus

- Poista lämpömittari pakkauksestaan.
- Tarkista lämpömittari näkyvien vaurioiden varalta. Jos vaurioita löytyy, älä käytä tuotetta.

2. Lämpömittarin käynnistäminen

- Aseta tarvittavat paristot, noudattaen paristokotelon napaisuusmerkintöjä.
- Varmista, että lämpömittari käynnistyy oikein ennen käyttöä.

3. Anturin käyttö

- Aseta 6 tuuman anturi sulan lyijyn sisään, varmistaen, että se on täysin upotettu tarkkojen lämpötilalukemien saamiseksi.
- Odota, että näyttö vakautuu ennen lämpötilan kirjaamista.

4. Fahrenheitin ja Celsiusin välillä vaihtaminen

- Käytä määrättyä painiketta vaihtaaksesi Fahrenheitin ja Celsiusin lukemien välillä tarpeen mukaan.

5. Näytön lukitseminen

- Paina holdnappia lukitaksesi nykyinen lämpötilalukema näytölle helpottamaan viittamista.

6. Puhdistus ja huolto

- Puhdista anturi pehmeällä liinalla jokaisen käytön jälkeen jäämien poistamiseksi.
- Säilytä lämpömittaria kuivassa paikassa, poissa äärimmäisistä lämpötiloista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä lämpömittari paikallisten sähköromua koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Poista paristot ennen hävittämistä ja kierrätä ne paikallisten ohjeiden mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Turvallisuuskysymyksissä, tuen saamiseksi tai ongelmien ilmoittamiseksi, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Lyman Digital Lead Thermometerillasi. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja laatuun liijyn valamisprosessissasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi