

0.25" DIAL INDICATOR - MITUTOYO 0.25" RANGE +/-0.001" ACCURACY DIAL INDICATOR

[Tuotteet aseseville](#) > [Käsiaseiden työkalut](#) > ["Crane"n työkalut](#)

Mitutoyo-sarjan 1 1410S -mittanäyttö on täysin jalokivillä varustettu ja mittaa 0,001" välein. Tässä mittanäytössä on lyhyempi akseli ja mitta-alue 0,25", mikä tekee siitä ihanteellisen tarkkoihin mittauksiin pienemmille kohteille. Tarkkuus $\pm 0,001$ ". Tämä mittari toimii Sinclairin keskeisyysmittarin (749-007-271) kanssa.



Ominaisuudet

- Nimi: [MITUTOYO 0.25" RANGE +/-0.001" ACCURACY DIAL INDICATOR](#)
- Valmistaja: [MITUTOYO](#)
- Tuotenro: 606000002
- Valm.nro: 1410A
- Asetyyppi: Universal Handguns
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 64mm
- Toimituksen pituus: 102mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 0.25" DIAL INDICATOR MITUTOYO](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 0.25" DIAL INDICATOR MITUTOYO

Johdanto

Tervetuloa 0.25" DIAL INDICATOR MITUTOYO mittanäytön käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Seuraamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Säilytä mittanäyttö kuivassa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Käytä mittanäyttöä vain sen tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.
- Vältä mittanäytön altistamista voimakkaille iskuille tai tärinälle.
- Pidä mittanäyttö lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti mittanäytön tarkkuus ja kunto ennen käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä mittanäyttöä vain tasaisilla ja vakailta pinoilla.
- Varmista, että mittanäytön asteikko on selkeä ja näkyvä ennen mittaamista.
- Älä käytä mittanäyttöä, jos se on vaurioitunut tai sen toiminta on epävarmaa.
- Vältä mittaamista metalliesineiden tai muiden terävien esineiden läheisyydessä, jotka voivat vahingoittaa mittanäyttöä.
- Käytä suojakäsineitä, jos mittaat materiaaleja, jotka voivat aiheuttaa ihovaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta mittanäyttö tukevasti työpöydälle tai muulle tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että mittanäytön akseli on suora ja oikein kohdistettu mittauspintaan.
- Tarkista, että mittanäytön lukema nolautuu ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Valitse mittaustila, joka sopii mittaustarpeeseesi.
- Aseta mittanäyttö mittaustarpeeseen päälle ja paina kevyesti.
- Lue mittanäytön lukema huolellisesti ja kirjaa se ylös.
- Puhdista mittanäyttö käytön jälkeen pehmeällä liinalla.

Hävittämisohjeet

- Hävitä mittanäyttö paikallisten jätehuoltokäytäntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mittanäyttöä tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet elektroniikan ja muiden materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat tarvitsemasi tuen ja tiedot turvalliseen käyttöön.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa, että 0.25" DIAL INDICATOR MITUTOYO mittanäyttö toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Muista tarkistaa tuotteen kunto säännöllisesti ja käyttää sitä ohjeiden mukaisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi