

POWDER MEASURE BAFFLE - REDDING POWDER MEASURE BAFFLE

[Jälleenlataus](#) > [Ruudin käsittely](#) > [Annostelijan jalustat ja tarvikkeet](#)

Reddingin jauhemittarin baffeli ylläpitää jatkuvaa jauhemäärää mittauskammion yläpuolella, riippumatta säiliön jauhetasosta.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING POWDER MEASURE BAFFLE](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749000379
- Valm.nro: 03080
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 51mm
- UPC: 611760030802

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Redding Powder Measure Baffle Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Redding Powder Measure Baffle Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding Powder Measure Baffle tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu ylläpitämään jatkuvaa jauhemäärää mittauskammion yläpuolella, mikä varmistaa tarkan mittauksen riippumatta säiliön jauhetasosta. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Noudata aina valmistajan käyttö- ja huoltoohjeita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen palautuksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä baffelia aina hyvin tuuletetussa tilassa välttääksesi pölyhiukkasten hengittämistä.
- Vältä jauhesäiliön ylitäyttämistä estääksesi roiskeet ja mahdolliset vaarat.
- Älä yritä muokata tai muuttaa tuotetta millään tavalla.
- Varmista, että baffle on kiinnitetty turvallisesti jauhemittariin ennen käyttöä.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä jauheen käsittelyn aikana.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestettynä onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta jauhemittari vakaalle ja tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että jauhesäiliö on puhdas ja esteetön.
- Kiinnitä baffeli tiukasti jauhemittarin yläosaan varmistaen tiukka istuvuus.

2. Käyttö:

- Täytä jauhesäiliö sopivalla jauheella aiottua käyttöä varten.
- Anna baffelin asettua ja vakautua ennen mittaamista.
- Käytä mittauslaitetta annostellaksesi halutun määrän jauhetta varmistaen, että baffeli pysyy paikallaan käytön aikana.
- Käytön jälkeen tyhjenä kaikki jäljellä oleva jauhe säiliöstä ja puhdista baffle ja mittari huolellisesti.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset lisäapua Redding Powder Measure Baffle tuotteen osalta, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Redding Powder Measure Baffle tuotteesi kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi