

SINCLAIR CONCENTRICITY GAUGE - SINCLAIR INTERNATIONAL CONCENTRICITY GAUGE WITHOUT DIGITAL INDICATOR

[Jälleenlataus](#) > [Mittalaitteet](#) > [Keskeisyystulkit](#)

Uskomme, että Sinclair Concentricity Gauge on markkinoiden helpoin ja tarkin mittari tämän tyyppisistä. Tarkkuusvalmistettu kestäämään koko eliniän, Sinclair Concentricity Gauge hyväksyy jopa 50 BMG -patruunoita. Sinclair Concentricity Gaugea käytetään mittaamaan runoutia pyörittämällä koteloä tai ladattua patruunaa kahden sarjan laakereita, jotka on kiinnitetty anodisoituihin alumiinilohkoihin. Nämä laakerilohkot ovat säädettävissä pituussuunnassa, jotta voidaan ottaa huomioon eri kotelopituudet tai vaihteleva ladattujen patruunoiden pituus. Käsityöläinen voi mitata muotoiltuja kotelaita kaulasta ja mitata ladattuja patruunoita joko kaulasta tai luodin kärjestä. Laakerilohkot liikkuvat mittarin pohjalevyn jyrityssä urassa. Tämä jyrity ura pitää lohkot linjassa toistensa kanssa. Tämä järjestely tarjoaa parhaan tuen patruunalle, mahdollistaen käyttäjän pyörittää patruunaa sujuvasti. Suuret sormivivut laakerilohkoissa tekevät säädöistä nopeita ja helppoja. Anodisoitu pohjalevy on äärimmäisen vakaa, jolloin käyttäjä voi ottaa tarkkoja mittauksia. Indikaattoritornin suunnittelu mahdollistaa mittarin pystysuoran ja sivuttaisen säädön. Mittarin indikaattorin kiinnitysalusta on suunniteltu mahtumaan standardin 0.375" kiinnityksillä varustettuihin indikaattoreihin. Tämä on laadukas mittausväline vakaville tarkkuuslataajille.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL CONCENTRICITY GAUGE WITHOUT DIGITAL INDICATOR](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749007271
- Valm.nro: 09150
- Toimituksen paino: 0.59kg
- Toimituksen korkeus: 84mm
- Toimituksen leveys: 112mm
- Toimituksen pituus: 196mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet Sinclair Concentricity Gauge mittarille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet Sinclair Concentricity Gauge mittarille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Concentricity Gauge mittarin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen mittarin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Sinclair Concentricity Gauge mittaria käytetään vain sille tarkoitettulla tavalla.
- Käsittele mittaria aina varovasti vaurioiden välttämiseksi ja tarkkojen mittausten varmistamiseksi.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja esteettömänä onnettomuuksien estämiseksi.
- Säilytä mittari turvallisessa paikassa, lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista mittari säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Henkilökohtaiset suojavaarusteet (PPE):** Käytä aina asianmukaisia suojalaseja ja käsineitä mittarin käytön aikana suojautuaksesi mahdollisilta vaaroilta.
- **Kotelot:** Ole varovainen käsitellessäsi kotelaita tai ladattuja patruunoita. Varmista, etteivät ne ole vaurioituneita tai viallisia ennen käyttöä.
- **Säädöt:** Käytä laajoja sormivipuja laakerilohkoissa säätöjen tekemiseen. Vältä pakottamasta komponentteja vaurioiden estämiseksi.
- **Stabiilisuus:** Varmista, että mittari on asetettu vakaalle pinnalle ennen mittausten ottamista, jotta se ei kaadu tai liiku.
- **Lapset:** Pidä mittari lasten ulottumattomissa. Tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille henkilöille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asettaminen:

- Aseta mittari tasaiselle, vakaalle pinnalle.
- Varmista, että anodisoitu pohjalevy on turvallisesti kiinnitetty ja tasainen.

2. Laakerilohkojen säätäminen:

- Käytä suuria sormivipuja säätääksesi laakerilohkoja kotelon pituuden mukaan.
- Varmista, että laakerilohkot ovat oikein kohdistettuina jyrityssä urassa.

3. Kotelon mittaaminen:

- Koonnetuille koteluille, aseta kotelon kaula laakerilohkojen päälle.
- Ladattuja patruunoita varten, aseta patruuna kaulan tai luodin kärjen päälle tarpeen mukaan.
- Käännä kotelo tai patruunaa varovasti mittaamisen aikana.

4. Indikaattorin käyttäminen:

- Säädä indikaattoritornia pystysuoraan ja sivuttaiseen asentoon.
- Varmista, että indikaattori on turvallisesti kiinnitetty ja kalibroitu tarkkojen lukemien saamiseksi.

5. Käytön jälkeen:

- Puhdista mittari ja säilytä se asianmukaisesti sen kunnon ylläpitämiseksi.
- Tarkista mahdolliset kulumisen tai vaurioiden merkit ja käsittele niitä ennen seuraavaa käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä Sinclair Concentricity Gauge mittari paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mittaria tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos mittari on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa Sinclair Concentricity Gauge mittariin liittyvissä kysymyksissä tai huolenaiheissa, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita, voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Sinclair Concentricity Gauge mittarisi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen noudattamiseen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi