

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: MEC RELOADING 1OZ LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749008516
- Mfr. No.: 302100
- Size: 1 oz
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 098489013093

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MEC Lead Charge Bars Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Suomi: MEC Lead Charge Bars Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MEC olověné dávkovací tyče](#)

MEC Lead Charge Bars Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die MEC Lead Charge Bars für deine Wiederladebedürfnisse entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Betriebsrichtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du die MEC Charge Bars sicher handhabst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass dein Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte die MEC Charge Bars außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe beim Umgang mit Blei.
- Sei dir der potenziellen Gefahren durch Bleiexposition bewusst und ergreife die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufe oder Sicherheitsupdates bezüglich der MEC Charge Bars auf der EU Safety Gate-Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- **Bleiexposition:**
 - Blei kann schädlich sein, wenn es verschluckt oder eingeatmet wird. Vermeide Essen, Trinken oder Rauchen im Arbeitsbereich.
 - Wasche deine Hände gründlich, nachdem du mit Blei-Produkten umgegangen bist.
- **Gerätehandhabung:**
 - Versuche nicht, die MEC Charge Bars oder damit verbundene Geräte zu modifizieren.
 - Stelle immer sicher, dass die Charge Bar vor der Benutzung ordnungsgemäß in der Wiederladepresse gesichert ist.
- **Brandschutz:**
 - Stelle sicher, dass keine brennbaren Materialien in deinem Wiederladebereich vorhanden sind.
 - Halte einen Feuerlöscher in der Nähe, insbesondere wenn du Wärmequellen verwendest.
- **Lagerung:**
 - Lagere die MEC Charge Bars an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
 - Stelle sicher, dass die Charge Bars in ihrer Originalverpackung oder einem geeigneten Behälter aufbewahrt werden, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Entferne die vorhandene Charge Bar gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Richte die MEC Lead Charge Bar mit den Montagepunkten der Presse aus.
- Sichere die Charge Bar mit den entsprechenden Schrauben oder Klammern, die mit deiner Wiederladepresse geliefert werden.
- Überprüfe, ob die Charge Bar fest angebracht ist und sich nicht bewegt.

2. Nutzung:

- Stelle die MEC Charge Bar auf die gewünschte Schrottladung ein, indem du den Anweisungen des Herstellers folgst.
- Lade die entsprechende Bleischrottladung in die Charge Bar.
- Betreibe die Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers und stelle sicher, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden.
- Reinige nach der Benutzung die Charge Bar, um verbleibendes Blei oder Ablagerungen zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge jeglichen Bleimüll gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Entsorge Bleiprodukte nicht im regulären Hausmüll.
- Kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung von BleiMaterialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der MEC Lead Charge Bars wende dich bitte an den Hersteller oder autorisierten Händler. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails bereithältst, um eine effizientere Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung der MEC Lead Charge Bars gewährleisten. Danke, dass du die Sicherheit bei deinen Wiederladeaktivitäten priorisierst.

MEC Lead Charge Bars Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your reloading needs. This guide provides essential safety instructions and operational guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this manual carefully before use to understand how to handle the MEC Charge Bars safely.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your work area is clean and welllit to prevent accidents.
- Keep the MEC Charge Bars out of reach of children and pets.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling lead.
- Be aware of the potential hazards associated with lead exposure and take necessary precautions.
- Regularly check for any recalls or safety updates regarding the MEC Charge Bars on the EU Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Lead Exposure:**
 - Lead can be harmful if ingested or inhaled. Avoid eating, drinking, or smoking in the work area.
 - Wash your hands thoroughly after handling lead products.
- **Equipment Handling:**
 - Do not attempt to modify the MEC Charge Bars or any associated equipment.
 - Always ensure that the charge bar is properly secured in the reloading press before use.
- **Fire Safety:**
 - Ensure that no flammable materials are present in your reloading area.
 - Keep a fire extinguisher nearby, especially if you are using any heat sources.
- **Storage:**
 - Store the MEC Charge Bars in a cool, dry place away from direct sunlight.
 - Ensure that the charge bars are stored in their original packaging or a suitable container to prevent damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Remove the existing charge bar from the press by following the manufacturer's instructions.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting points of the press.
- Secure the charge bar in place using the appropriate screws or clamps provided with your reloading press.
- Doublecheck that the charge bar is firmly attached and does not move.

2. Usage:

- Adjust the MEC Charge Bar to the desired shot charge by following the manufacturer's guidelines.
- Load the appropriate lead shot into the charge bar.
- Operate the reloading press according to the manufacturer's instructions, ensuring that all safety precautions are followed.
- After use, clean the charge bar to remove any residual lead or debris.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead waste according to local regulations regarding hazardous materials.
- Do not dispose of lead products in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods for lead materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MEC Lead Charge Bars, please reach out to the manufacturer or authorized dealer for assistance. Ensure that you have your product details ready for a more efficient support experience.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the MEC Lead Charge Bars. Thank you for prioritizing safety in your reloading activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Barras de Carga MEC

Introducción

Gracias por elegir las Barras de Carga MEC para tus necesidades de recarga. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas operativas para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para entender cómo manejar las Barras de Carga MEC de forma segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Mantén las Barras de Carga MEC fuera del alcance de niños y mascotas.
- Usa equipo de protección personal (EPP) como gafas de seguridad y guantes al manipular plomo.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con la exposición al plomo y toma las precauciones necesarias.
- Revisa regularmente si hay actualizaciones sobre retiradas de productos o avisos de seguridad relacionados con las Barras de Carga MEC en la plataforma de Seguridad de la UE.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Exposición al Plomo:**
 - El plomo puede ser dañino si se ingiere o inhala. Evita comer, beber o fumar en el área de trabajo.
 - Lava tus manos a fondo después de manipular productos de plomo.
- **Manipulación de Equipos:**
 - No intentes modificar las Barras de Carga MEC ni ningún equipo asociado.
 - Asegúrate siempre de que la barra de carga esté correctamente asegurada en la prensa de recarga antes de usarla.
- **Seguridad Contra Incendios:**
 - Asegúrate de que no haya materiales inflamables presentes en tu área de recarga.
 - Mantén un extintor de incendios cerca, especialmente si estás utilizando alguna fuente de calor.
- **Almacenamiento:**
 - Almacena las Barras de Carga MEC en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa.
 - Asegúrate de que las barras de carga se guarden en su embalaje original o en un contenedor adecuado para prevenir daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté apagada y desconectada antes de la instalación.
- Retira la barra de carga existente de la prensa siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Alinea la Barra de Carga MEC con los puntos de montaje de la prensa.
- Asegura la barra de carga en su lugar utilizando los tornillos o abrazaderas apropiados que se proporcionan con tu prensa de recarga.
- Verifica que la barra de carga esté firmemente sujeta y no se mueva.

2. Uso:

- Ajusta la Barra de Carga MEC a la carga de disparo deseada siguiendo las pautas del fabricante.
- Carga el plomo adecuado en la barra de carga.
- Opera la prensa de recarga de acuerdo con las instrucciones del fabricante, asegurándote de seguir todas las precauciones de seguridad.
- Después de usarla, limpia la barra de carga para eliminar cualquier residuo de plomo o escombros.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier residuo de plomo de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales peligrosos.
- No deseches productos de plomo en la basura doméstica regular.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados para materiales de plomo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con las Barras de Carga MEC, por favor, comunícate con el fabricante o distribuidor autorizado para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para una experiencia de soporte más eficiente.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar las Barras de Carga MEC. Gracias por priorizar la seguridad en tus actividades de recarga.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Merci d'avoir choisi les Barres de Charge MEC pour vos besoins de rechargement. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives opérationnelles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation pour comprendre comment manipuler les Barres de Charge MEC en toute sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que votre espace de travail est propre et bien éclairé pour prévenir les accidents.
- Gardez les Barres de Charge MEC hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) tels que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation du plomb.
- Soyez conscient des dangers potentiels liés à l'exposition au plomb et prenez les précautions nécessaires.
- Vérifiez régulièrement les rappels ou mises à jour de sécurité concernant les Barres de Charge MEC sur la plateforme de sécurité de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Exposition au plomb :**
 - Le plomb peut être nocif s'il est ingéré ou inhalé. Évitez de manger, de boire ou de fumer dans la zone de travail.
 - Lavez-vous les mains soigneusement après avoir manipulé des produits en plomb.
- **Manipulation de l'équipement :**
 - Ne tentez pas de modifier les Barres de Charge MEC ou tout équipement associé.
 - Assurez-vous toujours que la barre de charge est correctement fixée dans la presse de rechargement avant utilisation.
- **Sécurité incendie :**
 - Assurez-vous qu'aucun matériau inflammable n'est présent dans votre zone de rechargement.
 - Gardez un extincteur à proximité, surtout si vous utilisez des sources de chaleur.
- **Stockage :**
 - Rangez les Barres de Charge MEC dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
 - Assurez-vous que les barres de charge sont stockées dans leur emballage d'origine ou un conteneur approprié pour éviter les dommages.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est éteinte et débranchée avant l'installation.
- Retirez la barre de charge existante de la presse en suivant les instructions du fabricant.
- Alignez la Barre de Charge MEC avec les points de montage de la presse.
- Fixez la barre de charge en place à l'aide des vis ou des pinces appropriées fournies avec votre presse de rechargement.
- Vérifiez à nouveau que la barre de charge est solidement attachée et ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Ajustez la Barre de Charge MEC à la charge de plomb souhaitée en suivant les directives du fabricant.
- Chargez le plomb approprié dans la barre de charge.
- Faites fonctionner la presse de rechargement conformément aux instructions du fabricant, en veillant à respecter toutes les précautions de sécurité.
- Après utilisation, nettoyez la barre de charge pour enlever tout résidu de plomb ou débris.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout déchet de plomb conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Ne jetez pas les produits en plomb dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez votre autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées pour les matériaux en plomb.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Barres de Charge MEC, veuillez contacter le fabricant ou le revendeur autorisé pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour une expérience de support plus efficace.

En suivant ces directives de sécurité et instructions, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation des Barres de Charge MEC. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos activités de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

Introduzione

Grazie per aver scelto le Barre di Carica MEC per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida operative per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per comprendere come maneggiare le Barre di Carica MEC in modo sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua area di lavoro sia pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Tieni le Barre di Carica MEC fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti quando maneggi il piombo.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'esposizione al piombo e prendi le precauzioni necessarie.
- Controlla regolarmente eventuali richiami o aggiornamenti di sicurezza riguardanti le Barre di Carica MEC sulla piattaforma EU Safety Gate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Esposizione al Piombo:**
 - Il piombo può essere dannoso se ingerito o inalato. Evita di mangiare, bere o fumare nell'area di lavoro.
 - Lava accuratamente le mani dopo aver maneggiato prodotti in piombo.
- **Maneggio dell'Attrezzatura:**
 - Non tentare di modificare le Barre di Carica MEC o qualsiasi attrezzatura associata.
 - Assicurati sempre che la barra di carica sia correttamente fissata nella pressa di ricarica prima dell'uso.
- **Sicurezza Antincendio:**
 - Assicurati che non ci siano materiali infiammabili presenti nella tua area di ricarica.
 - Tieni un estintore a portata di mano, specialmente se stai utilizzando fonti di calore.
- **Conservazione:**
 - Conserva le Barre di Carica MEC in un luogo fresco e asciutto lontano dalla luce solare diretta.
 - Assicurati che le barre di carica siano riposte nella loro confezione originale o in un contenitore adeguato per prevenire danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia spenta e scollegata prima dell'installazione.
- Rimuovi la barra di carica esistente dalla pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Allinea la Barra di Carica MEC con i punti di montaggio della pressa.
- Fissa la barra di carica in posizione utilizzando le viti o le morsetti forniti con la tua pressa di ricarica.
- Controlla che la barra di carica sia saldamente attaccata e non si muova.

2. Uso:

- Regola la Barra di Carica MEC alla carica di colpo desiderata seguendo le linee guida del produttore.
- Carica il piombo appropriato nella barra di carica.
- Aziona la pressa di ricarica secondo le istruzioni del produttore, assicurandoti che tutte le precauzioni di sicurezza siano seguite.
- Dopo l'uso, pulisci la barra di carica per rimuovere eventuali residui di piombo o detriti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali rifiuti di piombo secondo le normative locali riguardanti i materiali pericolosi.
- Non smaltire i prodotti in piombo nei normali rifiuti domestici.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati per i materiali in piombo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante le Barre di Carica MEC, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato per assistenza. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per un'esperienza di supporto più efficiente.

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso delle Barre di Carica MEC. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di ricarica.

MEC Lead Charge Bars Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MEC Lead Charge Bars tuotteet lataustarpeisiisi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi, kuinka käsitellä MEC Charge Bars tuotteita turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu onnettomuuksien estämiseksi.
- Pidä MEC Charge Bars lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi lyijyä.
- Ole tietoinen lyijyaltistuksen mahdollisista vaaroista ja ota tarvittavat varotoimet.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset tai turvallisuuspäivitykset MEC Charge Bars tuotteista EU:n Safety Gate alustalla.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Lyijyaltistus:**
 - Lyijy voi olla haitallista, jos se joutuu elimistöön tai hengitetään. Vältä syömistä, juomista tai tupakointia työskentelyalueella.
 - Pese kätesi huolellisesti käsiteltyäsi lyijytuotteita.
- **Laitteiden käsittely:**
 - Älä yritä muokata MEC Charge Bars tuotteita tai niihin liittyviä laitteita.
 - Varmista aina, että lataustanko on kunnolla kiinnitetty latauspainoon ennen käyttöä.
- **Tulipalon turvallisuus:**
 - Varmista, että työskentelyalueellasi ei ole helposti syttyviä materiaaleja.
 - Pidä sammutin lähellä, erityisesti jos käytät lämpölähteitä.
- **Varastointi:**
 - Säilytä MEC Charge Bars viileässä, kuivassa paikassa poissa suorasta auringonvalosta.
 - Varmista, että lataustangot on säilytetty alkuperäisessä pakkauksessaan tai sopivassa astiassa vaurioiden estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspainosi on sammutettu ja irrotettu ennen asennusta.
- Poista olemassa oleva lataustanko painosta noudattamalla valmistajan ohjeita.
- Kohdista MEC Lead Charge Bar painon kiinnityspisteiden kanssa.
- Kiinnitä lataustanko paikalleen käyttämällä latauspainosi mukana toimitettuja ruuveja tai klamppeja.
- Tarkista, että lataustanko on tukevasti kiinnitetty eikä liiku.

2. Käyttö:

- Säädä MEC Charge Bar haluttuun ampumakuormaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Lataa sopiva lyijylataus lataustankoon.
- Käytä latauspainoa valmistajan ohjeiden mukaan varmistaen, että kaikki turvallisuusvarotoimet on otettu huomioon.
- Käytön jälkeen puhdista lataustanko poistaaksesi mahdolliset jäämät lyijystä tai roskista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki lyijyjätteet paikallisten vaarallisten materiaalien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä lyijytuotteita tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita lyijymateriaalien asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MEC Lead Charge Bars tuotteista, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina tehokkaamman tukikokemuksen saavuttamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi MEC Lead Charge Bars tuotteita. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle lataustoiminnassasi.

Bezpečnostní pokyny pro MEC olovené dávkovací tyče

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali olovené dávkovací tyče MEC pro vaše potřeby přebíjení. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a provozní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku, abyste pochopili, jak bezpečně manipulovat s dávkovacími tyčemi MEC.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že vaše pracovní místo je čisté a dobře osvětlené, aby se předešlo nehodám.
- Držte olovené dávkovací tyče MEC mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Při manipulaci s olovem používejte osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s expozicí olovu a přijměte nezbytná opatření.
- Pravidelně kontrolujte informace o stažení výrobků nebo bezpečnostní aktualizace týkající se olovených dávkovacích tyčí MEC na platformě EU Safety Gate.
- Hláste všechny nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Expozice olovu:**
 - Olovo může být škodlivé, pokud je požit nebo vdechnuto. Vyhněte se jídlu, pití nebo kouření v pracovním prostoru.
 - Po manipulaci s olovenými výrobky si důkladně umyjte ruce.
- **Manipulace s vybavením:**
 - Nepokoušejte se upravit olovené dávkovací tyče MEC nebo jakékoli související vybavení.
 - Vždy se ujistěte, že dávkovací tyč je správně zajištěna v přebíjecím lisu před použitím.
- **Požární bezpečnost:**
 - Ujistěte se, že v oblasti přebíjení nejsou přítomny hořlavé materiály.
 - Mějte poblíž hasicí přístroj, zejména pokud používáte jakékoli zdroje tepla.
- **Skladování:**
 - Skladujte olovené dávkovací tyče MEC na chladném, suchém místě mimo přímé sluneční světlo.
 - Ujistěte se, že jsou dávkovací tyče uloženy v původním obalu nebo vhodné nádobě, aby nedošlo k poškození.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že váš přebíjecí lis je vypnutý a odpojený před instalací.
- Odstraňte stávající dávkovací tyč z lisu podle pokynů výrobce.
- Zarovnejte olověnou dávkovací tyč MEC s montážními body lisu.
- Zajistěte dávkovací tyč na místě pomocí vhodných šroubů nebo svorek dodaných s vaším přebíjecím lisem.
- Důkladně zkontrolujte, že je dávkovací tyč pevně připevněna a nepohybuje se.

2. Použití:

- Nastavte olověnou dávkovací tyč na požadovanou dávku olověné brokové podle pokynů výrobce.
- Naplňte dávkovací tyč vhodnou olověnou brokovou.
- Provozujte přebíjecí lis podle pokynů výrobce a ujistěte se, že dodržujete všechna bezpečnostní opatření.
- Po použití vyčistěte dávkovací tyč, abyste odstranili zbytky olova nebo nečistot.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškerý odpad z olova podle místních předpisů týkajících se nebezpečných materiálů.
- Nevyhazujte olověné výrobky do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadů, abyste získali pokyny k správným metodám likvidace olověných materiálů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně olověných dávkovacích tyčí MEC se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce pro pomoc. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro efektivnější zážitek z podpory.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání olověných dávkovacích tyčí MEC. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost při vašich činnostech přebíjení.