

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

MEC Charge Bars -sovitteet mahdollistavat ampumakuormasi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Yhteensopiva lataustangon kanssa, joka on mukana latauspainossasi. Saatavana sekä lyijy- että terästyyleissä yksivaiheisiin ja progressiivisiin paineisiin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1-1/8OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749009375
- Valm.nro: 100302118
- Koko: 1-1/8 oz
- Toimituksen paino: 0.249kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 163mm
- UPC: 098489013314

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MEC Lead Charge Barin yksivaiheiseen latauspainimeesi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ymmärtääksesi, miten sitä voidaan käyttää turvallisesti ja vastuullisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa valmistajan määrittelemällä tavalla.
- Noudata aina valmistajan ohjeita käyttäessäsi MEC Lead Charge Baria.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä käsitellessäsi lyijymateriaaleja.
- Varmista, että työskentelytilasi on hyvin tuuletettu minimoidaksesi altistumisen lyijypölylle.
- Vältä syömistä, juomista tai tupakointia tuotteen käytön aikana estääksesi lyijypartikkelien nielemisen.
- Älä muokkaa lataustankoa tai käytä sitä tavalla, jota valmistaja ei suosittele.
- Pidä kätesi ja työskentelytilasi puhtaina välttääksesi lyijyn ristisaastumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspainin on sammutettu ja irrotettu kaikista virtalähteistä.
- Etsi latauspainista alue, johon lataustanko asennetaan.
- Kiinnitä MEC Lead Charge Bar tiukasti painimeen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ja vakaita ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Mittaa haluttu määrä lyijylatausta latausmäärittelyjesi mukaan.
- Kaada varovasti lyijylataus lataustankoon, varmistaen, ettei tankoa ylitäytetä.
- Seuraa latauspainimen ohjeita annostellaksesi lyijylatauksen tarkasti.
- Puhdista lataustanko käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset lyijyjäämät.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki lyijymateriaalit ja jäämät paikallisten vaarallista jätettä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä lyijyä tavallisessa roskassa. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit kierrätetään tai hävitetään vastuullisesti.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisäapua MEC Lead Charge Barin kanssa, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on ilmoitettu tuotepakkauksessa tai virallisella verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen MEC Lead Charge Barin kanssa lataustarpeitasi varten. Aina turvallisuus etusijalle ja noudata annettuja ohjeita. Kiitos sitoutumisestasi turvallisiin latauskäytäntöihin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi