

#2 MASTER SCALE - REDDING SCALE PAN

[Jälleenlataus](#) > [Ruudin käsittely](#) > [Ruutivaa'at](#)

Redding No. 2 Master -vaaka tarjoaa 505 grainin kapasiteetin ja siinä on kaksinkertainen vastapaino-järjestelmä. Karkaistut ja hiotut teräkulmat liikkuvat tarkasti koneistetussa ruostumattomasta teräksestä valmistetussa laakerikohdassa. Magneettisesti vaimennettu palkki tarjoaa nopeat ja tarkat lukemat. Mukana tulee jauheen punnitusastia kaatotulppineen. Reddingin vaakoihin kuuluu elinikäinen takuu.



Ominaisuudet

- Nimi: [REDDING SCALE PAN](#)
- Valmistaja: [REDDING](#)
- Tuotenro: 749011055
- Valm.nro: 99107
- Toimituksen paino: 0.059kg
- Toimituksen korkeus: 20mm
- Toimituksen leveys: 107mm
- Toimituksen pituus: 160mm
- UPC: 611760991073

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohje Redding No. 2 Master vaakalle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohje Redding No. 2 Master vaakalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Redding No. 2 Master vaakan. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia, jotta voit käyttää vaakasi turvallisesti ja tehokkaasti. Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa estämään onnettomuuksia ja varmistamaan tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että vaaka on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle, jotta se ei kaadu tai kaadu.
- Pidä vaaka poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista tarkkuuden ja toimivuuden ylläpitämiseksi.
- Käsittele vaaka aina varovasti, jotta tarkkuuskomponentit eivät vaurioidu.
- Käytä vaakasi vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa (jauheiden punnitseminen) väärinkäytön ja mahdollisten vaarojen estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti näkyvät vauriot tai kulumat ennen jokaista käyttöä. Älä käytä, jos vaaka on vaurioitunut.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Vältä raskaita esineitä, jotka ylittävät 505 grainin kapasiteetin, asettamista vaa'alle.
- Älä yritä purkaa tai korjata vaakasi itse, sillä tämä voi mitätöidä takuun ja aiheuttaa turvallisuusriskejä.
- Pidä vaaka ja sen osat lasten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Varmista, että jauheen punnitusastia on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä, jotta vältetään kaatumiset.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita magneettisesti vaimennetun palkin käytössä tarkkojen lukemien saavuttamiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Vakaan purkaminen

- Poista vaaka varovasti pakkauksestaan.
- Tarkista kaikki osat näkyvien vaurioiden varalta.

2. Vakaan asettaminen

- Aseta vaaka tasaiselle, vakaalle pinnalle, kauas suorasta auringonvalosta ja kosteudesta.
- Varmista, että kaksinkertainen vastapainojärjestelmä on kunnolla asetettu ennen punnitsemista.

3. Vakaan käyttäminen

- Aseta jauheen punnitusastia vaa'alle.
- Säädä vastapainopainot tarpeen mukaan nollalukeman saavuttamiseksi.
- Lisää jauhetta asteeseen hitaasti, kunnes haluttu paino saavutetaan.
- Lue mittaus magneettisesti vaimennetusta palkista tarkkuuden saavuttamiseksi.

4. Käytön jälkeen

- Poista punnitusastia ja puhdista vaaka pehmeällä, kuiva kankaalla.
- Säilytä vaaka turvallisessa, kuivassa paikassa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohjeet

- Kun hävität vaakan, varmista, että se tapahtuu paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä elektronisia komponentteja tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset elektroniikkajätteen kierrätysohjelmat.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Redding No. 2 Master vaakasi suhteen, viittaat valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla tukiresursseja varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Redding No. 2 Master vaakasi kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi