

LEAD THERMOMETER - RCBS LEAD THERMOMETER

[Jälleenlataus](#) > [Luodinvalu](#) > [Valupadat ja tarvikkeet](#)

RCBS-lyijythermometri, jonka lämpötila-alue on 1000°F ja tarkkuus +/- 1%, mahdollistaa lyijyn valamisen optimaalisessa lämpötilassa. Suuret numerot on painettu 1-1/2" lasilla peitetylle näyttöpinnalle. Kuuden tuuman anturi toimii RCBS® Pro-Melt -uunin tai kattilan kanssa. Säädettävä 6" kahva auttaa estämään sormien palamisen.



Ominaisuudet

- Nimi: [RCBS LEAD THERMOMETER](#)
- Valmistaja: [RCBS](#)
- Tuotenro: 749014232
- Valm.nro: 81175
- Toimituksen paino: 0.077kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 51mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 076683811752

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RCBS Lyijythermometri Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RCBS Lyijythermometri Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBSlyijythermometrin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet varmistaaksesi termometrin turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi turvatoimenpiteet ja käyttöohjeet.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että termometriä käytetään hyvin ilmastoidussa tilassa haitallisten höyryjen kertymisen estämiseksi.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten lämpöä kestäviä hanskoja ja suojalaseja, käsitellessäsi sulatettua lyijyä.
- Pidä termometri lasten ja lemmikkien ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Älä käytä termometriä muuhun tarkoitukseen kuin sulatetun lyijyn lämpötilan mittaamiseen.
- Tarkista säännöllisesti termometri mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen jokaista käyttöä.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Vältä suoraa kosketusta anturiin korkeita lämpötiloja mitattaessa palovammojen estämiseksi.
- Älä upota termometriä veteen tai muihin nesteisiin käytön jälkeen, sillä tämä voi aiheuttaa vahinkoa.
- Anna termometrin jäähtyä kokonaan ennen säilytystä.
- Jos termometri rikkoutuu tai toimii virheellisesti, lopeta käyttö välittömästi ja ilmoita ongelmasta valmistajalle.
- Ole varovainen lyijyn sulatuksessa käytettävien korkeiden lämpötilojen kanssa; varmista, että termometri on vakaa ja turvallinen käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että termometri on puhdas ja vapaa roskista ennen käyttöä.
- Tarkista, että anturi on tiukasti kiinnitetty termometrin runkoon.

2. Termometrin Käyttö:

- Aseta 6 tuuman anturi sulatettuun lyijyyn, varmistaen, että se on kokonaan upotettu mutta ei kosketa kattilan tai uunin pohjaa.
- Odota muutama sekunti, kunnes termometri vakautuu ja näyttää lämpötilalukeman.
- Seuraa lämpötilaa tarkasti ja säädä lämmönlähdettä tarpeen mukaan optimaalisen valulämpötilan ylläpitämiseksi.

3. Käytön Jälkeinen Huolto:

- Käytön jälkeen poista anturi varovasti sulatetusta lyijystä.
- Anna termometrin jäähtyä täysin ennen käsittelyä.
- Puhdista termometri valmistajan ohjeiden mukaan, välttämällä hankaavia materiaaleja, jotka voivat naarmuttaa lasipintaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä termometri paikallisten säädösten mukaisesti, jotka koskevat elektroniikkajätettä ja vaarallisia materiaaleja.
- Älä hävitä termometriä tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota sen sijaan yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikeiden hävittämismenetelmien osalta.

Lisätietojen Yhteystiedot

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai huolenaiheita RCBSlyijythermometrin suhteen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana tai vieraile virallisella RCBSverkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi RCBSlyijythermometriä. Aina turvallisuus etusijalle ja konsultoi tätä opasta tarvittaessa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvatoimiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi