

M1000 MECHANICAL SCALE - RCBS M1000 MECHANICAL SCALE

[Jälleenlataus](#) > [Ruudin käsittely](#) > [Ruutivaa'at](#)

M1000-mekaaninen vaaka tarjoaa käyttäjille 1 000 grainan kapasiteetin ja tarkkuuden +/- 0,1 grammaa, sekä oikea- että vasenkätisen käytön. Se tarjoaa magneettisen vaimennuksen nopeita mittauksia varten ja huoltovapaan liikkuvuuden. Metallinen tiputtamaton astia tekee lataamisesta helppoa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [RCBS M1000 MECHANICAL SCALE](#)
- Valmistaja: [RCBS](#)
- Tuotenro: 749015687
- Valm.nro: 98916
- Toimituksen paino: 0.816kg
- Toimituksen korkeus: 135mm
- Toimituksen leveys: 356mm
- Toimituksen pituus: 97mm
- UPC: 076683989161

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [M1000 Mekaaninen Vaaka Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

M1000 Mekaaninen Vaaka Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RCBS M1000 mekaanisen vaakan. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet vaakan turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että vaaka on tarkoitettu vain sen käyttötarkoitukseen, joka on jauheiden ja vastaavien materiaalien mittaaminen.
- Pidä vaaka lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti vaaka mahdollisten vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta. Jos ongelmia havaitaan, lopeta käyttö heti.
- Vältä vaakan käyttöä kosteissa tai märissä ympäristöissä sähkövaarojen estämiseksi.
- Älä ylitä vaakan enimmäiskapasiteettia, joka on 1 000 grammaa.
- Varmista, että vaaka on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle tarkan mittauksen takaamiseksi.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Magneettinen Vaimennus:** Vaaka sisältää magneettisen vaimennuksen nopeampia lukemia varten. Varmista, että vaimennusmekanismi toimii oikein ennen käyttöä.
- **Latausastia:** Käytä mukana tulevaa metallista tiputtamatonta astiaa materiaalien lataamiseen. Vältä suoraa kontaktia punnituspinnan kanssa tarkan mittauksen ylläpitämiseksi.
- **Kalibrointi:** Kalibroi vaaka säännöllisesti tarkan mittauksen varmistamiseksi. Noudata valmistajan ohjeita kalibrointimenettelyistä.
- **Käsittely:** Käsittele vaaka varovasti. Vältä vaakan pudottamista tai täräyttämistä käytön tai kuljetuksen aikana.
- **Puhdistus:** Puhdista vaaka kuivalla liinalla. Älä käytä hankaavia materiaaleja tai nesteitä, jotka voisivat vahingoittaa vaakaasi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Sijoittaminen:

- Valitse tasainen ja vakaa pinta vaakan sijoittamiseen.
- Varmista, että alue on vapaa vetoista ja tärinöistä.

2. Asennus:

- Purkaa vaaka ja tarkista kaikki osat, mukaan lukien metallinen astia.
- Aseta astia vaakan punnitusalustalle.

3. Kalibrointi:

- Ennen ensimmäistä käyttöä kalibroi vaaka valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Käytä kalibrointipainoa, joka vastaa vaakan kapasiteettia.

4. Punnitus:

- Käynnistä vaaka ja anna sen vakautua.
- Lisää punnittava materiaali metalliseen astiaan.
- Lue vaa'asta näytävä mitta.

5. Käytön jälkeen:

- Poista astia punnituksen jälkeen ja puhdista vaaka.
- Säilytä vaaka kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.

Hävittämisohteet

- Hävitä vaaka paikallisten sähköjätteen sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä vaakaasi tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos vaaka ei ole enää toiminnassa, harkitse komponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea M1000 mekaanisen vaakan osalta, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen RCBS M1000 mekaanisen vaakan kanssa. Kiitos huomioistasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi