

RELOADING SCALE KIT - MEC RELOADING RELOADING SCALE KIT

[Jälleenlataus](#) > [Ruudin käsittely](#) > [Ruutivaa'at](#)

Tarkat ja johdonmukaiset kuormat joka kerta

MEC Reloadingin Reloading Scale Kit tarjoaa kaiken tarvittavan kuormien tarkkaan punnitsemiseen. Vaaka on 100g kapasiteetilla ja 0.1 grainin tarkkuudella. Reloading Scale Kit toimii kahdella (2) AAA-paristolla. (Ei sisälly) Vaakan kulho 100g kalibrointipaino. MEC Reloadingin Reloading Scale Kit auttaa varmistamaan tarkat ja johdonmukaiset painot joka kerta.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING RELOADING SCALE KIT](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749017310
- Valm.nro: 1078
- Toimituksen paino: 0.313kg
- Toimituksen korkeus: 32mm
- Toimituksen leveys: 197mm
- Toimituksen pituus: 254mm
- UPC: 098489039383

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet MEC Reloading Scale Kitille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet MEC Reloading Scale Kitille

Johdanto

Kiitos, että valitsit MEC Reloading Scale Kitin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää punnitusvaakaa turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ymmärtääksesi, kuinka toimia turvallisesti ja vastuullisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että Reloading Scale Kit käytetään kuivassa ja vakaassa ympäristössä vaurioiden estämiseksi.
- Pidä vaaka ja sen osat lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Käytä vaaka aina tasaisella ja vakaalla pinnalla varmistaaksesi tarkat mittaukset.
- Älä altista vaa'kaa äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, sillä tämä voi vaikuttaa sen toimintaan.
- Tarkista säännöllisesti, onko vaa'assa näkyviä kulumia tai vaurioita ennen käyttöä. Jos osat ovat vaurioituneet, älä käytä vaa'kaa.
- Hävitä paristot vastuullisesti noudattaen paikallisia paristojen hävittämisohteja.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylikuormita vaa'kaa sen 100g kapasiteetin yli, sillä tämä voi aiheuttaa pysyvää vaurioita.
- Käsittele vaa'kaa varovasti; pudottaminen tai kolhinta voi vaikuttaa sen tarkkuuteen.
- Pidä vaaka kaukana voimakkaista magneettikentistä, sillä tämä voi häiritä sen toimintaa.
- Vältä vaa'an käyttöä voimakkaiden värinöiden läsnä ollessa, sillä tämä voi johtaa epätarkkoihin mittauksiin.
- Jos huomaat vaa'an lukemissa epätavallisuuksia, kalibroi vaaka uudelleen käyttämällä mukana toimitettua 100g kalibroitipainoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta vaaka vakaalle, tasaiselle pinnalle, poissa suoralta auringonvalolta ja vedolta.
- Aseta kaksi (2) AAA-paristoa paristokoteloon varmistaen oikea napaisuus (+/-).
- Varmista, että vaaka on pois päältä ennen paristojen asettamista.

2. Käyttö:

- Käynnistä vaaka painamalla virtapainiketta.
- Anna vaa'an lämmetä muutama sekunti ennen käyttöä.
- Paina "Tare" painiketta nollataksesi vaa'an ennen kuin asetat mitään sen päälle.
- Aseta vaakan kulho vaa'an päälle ja odota, että lukema vakautuu.
- Lisää kuormasi vähitellen, kunnes saavut halutun painon, varmistaen, ettet ylitä 100g rajaa.
- Punnituksen jälkeen poista kulho ja sammuta vaaka pariston käyttöänsä pidentämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä MEC Reloading Scale Kit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä vaa'kaa tai sen osia kotitalousjätteiden mukana.
- Varmista, että paristot on poistettu ja hävitetty erikseen noudattaen paikallisia paristojen hävittämisohteja.

Lisätietojen saaminen

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea MEC Reloading Scale Kitin käytössä, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on toimitettu tuotepakkauksen mukana.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa MEC Reloading Scale Kitin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuutta ja tutustu oppaaseen, kun sinulla on kysymyksiä tuotteen toiminnasta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimenpiteisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi