

SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - 7/8OZ #1-#4 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

This is a steel shot charge bar for single stage reloaders. Available to load from 7/8 oz. to 1-1/2 oz. of shot and #1 sizes down to #6.



Attributes

- Name: 7/8OZ #1-#4 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019390
- Mfr. No.: 30207814
- Size: -
- Delivery weight: 0.238kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489012928

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR 7/8OZ #1#4 SHOT](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier de MEC Reloading](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet: SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 7/8OZ #1#4 SHOT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR](#)

Sicherheitshinweise für den SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR von MEC RELOADING. Dieser Ladestab ist für die Verwendung mit Einzelladern konzipiert und ermöglicht das Laden von Schrot mit einem Gewicht von 7/8 oz. bis 11/2 oz. in den Größen #1 bis #6. Um die Sicherheit während der Verwendung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Gruppen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen am Ladestab.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Ladestab arbeiten.
- Verwenden Sie den Ladestab nur in gut belüfteten Bereichen.
- Achten Sie darauf, dass der Ladestab nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommt, um Rostbildung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladestab vor der Verwendung sauber und frei von Rückständen ist.
- Vermeiden Sie es, den Ladestab zu überlasten, indem Sie die empfohlenen Gewichtsgrenzen einhalten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Überprüfung des Produkts:

- Untersuchen Sie den Ladestab auf sichtbare Beschädigungen oder Mängel.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vorhanden sind.

2. Installation:

- Befestigen Sie den Ladestab gemäß den Anweisungen des Herstellers an der Wiederladepresse.
- Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest und sicher sind.

3. Verwendung:

- Füllen Sie die Ladeeinheit gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stellen Sie sicher, dass der Ladestab korrekt positioniert ist, bevor Sie mit dem Laden beginnen.
- Überwachen Sie den Ladevorgang und stoppen Sie sofort, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Bewegungen bemerken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sicherheit an erster Stelle steht. Befolgen Sie diese Richtlinien sorgfältig, um eine sichere und effektive Verwendung Ihres Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR 7/8OZ #1#4 SHOT

Introduction

Thank you for choosing the SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR. This product is designed for use with single stage reloaders, allowing you to load steel shot from 7/8 oz. to 11/2 oz. and sizes #1 down to #6. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always read the product manual before use.
- Ensure that the workspace is clean, dry, and welllit.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Use safety equipment such as gloves and eye protection while handling.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of reloading equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum load limits specified for the charge bar.
- Ensure that the charge bar is securely attached to the reloader before use.
- Avoid using the charge bar with incompatible shot sizes or materials.
- Do not attempt to modify or repair the charge bar without professional assistance.
- Keep fingers and other body parts away from moving parts during operation.
- If any malfunction occurs, cease use immediately and consult a professional.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Gather all necessary tools and materials.
- Ensure the reloader is unplugged and not in operation.
- Attach the charge bar to the reloader according to the manufacturer's instructions.
- Secure all fastenings and check that the charge bar is stable.

2. Usage

- Measure the desired amount of shot and set the charge bar accordingly.
- Load the shot into the reloader as per the reloader's manual.
- Operate the reloader following the specific instructions provided for your model.
- Monitor the process to ensure that everything is functioning correctly.
- After use, clean the charge bar and reloader to prevent residue buildup.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not throw the product in regular household waste.
- Consider recycling options if available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or issues regarding the SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR, please consult the manufacturer's website or customer service.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your adherence to these guidelines will help ensure a safe and enjoyable reloading experience.

Guide de Sécurité pour la Barre de Charge en Acier de MEC Reloading

Introduction

Merci d'avoir choisi la barre de charge en acier MEC Reloading pour vos recharges à simple étape. Ce produit est conçu pour charger des plombs allant de 7/8 oz à 11/2 oz et des tailles de #1 à #6. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez suivre les instructions de sécurité et d'utilisation ci-dessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne pas utiliser la barre de charge si elle est endommagée ou si des pièces sont manquantes.
- Gardez la barre de charge hors de portée des enfants.
- Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité et des protections auditives lors de l'utilisation de la barre de charge.
- Ne jamais dépasser la capacité de charge recommandée de 11/2 oz.
- Ne pas manipuler les plombs ou la poudre à recharger près de sources d'ignition ou dans des zones mal ventilées.
- Ne pas toucher la barre de charge avec des mains humides ou mouillées.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée de tout débris avant d'utiliser le produit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation

- Placez la barre de charge sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que tous les composants sont bien fixés et en bon état avant de commencer.
- Vérifiez que la barre est correctement alignée avec votre presse de rechargement.

2. Utilisation

- Chargez la barre avec la quantité de plomb souhaitée, en respectant la capacité maximale.
- Suivez les instructions spécifiques de votre presse de rechargement pour l'insertion et le fonctionnement.
- Une fois l'opération terminée, retirez les plombs restants et nettoyez la barre de charge.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la barre de charge avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de rechargement.
- Si le produit est endommagé, contactez un service de recyclage spécialisé pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide. Assurez-vous de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Conclusion

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez utiliser la barre de charge en acier MEC Reloading en toute confiance. N'oubliez pas de rester vigilant et de signaler tout produit dangereux aux autorités compétentes.

Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading

Introduzione

Grazie per aver scelto la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading. Questo prodotto è progettato per ricaricatori a singolo stadio e consente di caricare pallini da 7/8 oz a 11/2 oz, con dimensioni da #1 a #6. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante il processo di ricarica.
- Indossa guanti protettivi per evitare lesioni durante la manipolazione dei pallini e della polvere da sparo.
- Non superare mai le quantità di carica consigliate.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi tossici.
- Non utilizzare la barra di carica in ambienti umidi o bagnati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica

- Monta la barra di carica sulla pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Assicurati che la barra sia fissata saldamente prima di utilizzarla.

2. Utilizzo della Barra di Carica

- Imposta la quantità di carica desiderata (da 7/8 oz a 11/2 oz).
- Seleziona la dimensione dei pallini (da #1 a #6).
- Controlla che non ci siano ostruzioni nella camera di carica.
- Riempi la camera con la polvere da sparo e i pallini secondo le istruzioni del produttore.
- Esegui il ciclo di ricarica della pressa secondo le istruzioni fornite.

3. Manutenzione

- Pulisci la barra di carica regolarmente per rimuovere residui di polvere e pallini.
- Controlla i collegamenti e le parti mobili per assicurarti che siano in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto tra i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti contenenti metalli o sostanze chimiche.
- Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento della barra di carica e dei materiali di ricarica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

- Per domande o dubbi sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un professionista qualificato.
- Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per eventuali aggiornamenti sui richiami del prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro e efficace della Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Käyttöohjeet: SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR MEC RELOADING 7/8OZ #1#4 SHOT

Johdanto

Tervetuloa SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunniteltuun tarkoitukseen, eli teräksisten haulujen lataamiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Käytä aina suojaruukkeita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet latausprosessia.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti, jotta vältät onnettomuudet.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Kaikki huollot tulee suorittaa valtuutetun huoltoliikkeen toimesta.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä vain suositeltuja materiaaleja ja komponentteja, jotka on hyväksytty tämän tuotteen kanssa käytettäväksi.
- Vältä liiallista painetta tai voimaa tuotteen käytössä, sillä se voi johtaa vaurioihin tai onnettomuuksiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä latausbaari tukevasti latauspuristimeen seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Varmista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Valmistelevat tarvittavat materiaalit, kuten teräksiset haulat ja patruunat.
- Aseta haluamasi haulun määrä (7/8 oz. 11/2 oz.) latausbaariin.
- Seuraa latausprosessia huolellisesti ja varmista, että kaikki vaiheet suoritetaan oikein.
- Älä jätä latausprosessia valvomatta.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyspisteisiin, jos et ole varma hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet. Muista aina tarkistaa tuotteen turvallisuuteen liittyvät päivitykset ja mahdolliset muistutukset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR

Introduktion

Tack för att du valt SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR från MEC RELOADING. Denna produkt är avsedd för användning i enstegs omladdare och är designad för att ladda stålshot från 7/8 oz. till 11/2 oz. och storlekar från #1 till #6. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera alla skador eller säkerhetsproblem till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du laddar ammunition.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp som kan orsaka olyckor.
- Använd produkten endast för avsett ändamål och följ alla säkerhetsföreskrifter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstången:

- Se till att omladdaren är avstängd och urkopplad från strömkällan.
- Montera laddningsstången enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Användning av laddningsstången:

- Fyll laddningsstången med stålshot enligt specifikationen (7/8 oz. till 11/2 oz.).
- Se till att inga främmande föremål finns i laddningsstången innan du börjar använda den.
- Ladda ammunitionen långsamt och metodiskt för att undvika spill eller olyckor.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller skadade delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Undvik att kasta produkten i hushållsavfall; kontakta en lokal återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!