

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 1/2OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

Lyijyhaukkotangot on suunniteltu progressiivisille lataajille. Saatavilla lataamaan
1/2 unssia - 1-1/8 unssia.



Ominaisuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1/2OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019440
- Valm.nro: 50212SS
- Koko: 1/2 oz
- Toimituksen paino: 0.247kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489010900

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu erityisesti lyijyhaulikkotankojen progressiiviseen lataamiseen, ja se on saatavilla lataamaan 1/2 unssia 11/8 unssia. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suoralta auringonvalolta.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä aina suojavaarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet tuotetta.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muokata tuotteen osia.
- Vältä liiallista voimaa tai painetta, kun käytät tuotetta.
- Jos huomaat tuotteen toimivan epänormaalisti, keskeytä käyttö ja tarkista ongelma.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta latauspuristin tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Kiinnitä charge bar ohjeiden mukaan, varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö

- Täytä charge bar haluamallasi määrällä (1/2 unssia 11/8 unssia) ennen käyttöä.
- Varmista, että kaikki säädöt on tehty oikein.
- Käynnistä latausprosessi ja seuraa tarkasti ohjeita.
- Lopeta käyttö heti, jos huomaat ongelmia tai poikkeavuuksia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämistavoista.

Lisätiedot ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot ja turvallisuuspäivitykset. Turvallisuutesi on ensisijaisen tärkeää.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi