

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #39 POWDER BUSHING

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

Meillä on valikoimassa erilaisia MEC-jauhesyöttöjä. Jokainen syöttö pitää sisällään ainutlaatuisen tilavuuden, mikä mahdollistaa jauhekuorman säätämisen patruunoillesi. On aina suositeltavaa käyttää vaa'aa jauhepainojen tarkistamiseen tarkkuuden vuoksi. Tarjoamme yksittäisiä syöttöjä numeroissa #7 - #13 ja #16 - #38. Katso MEC:n verkkosivuilta jauhekaavioita, jotka antavat suositellun syöttömallin ja aloituspisteen tietylle jauheellesi osoitteessa www.mecreloaders.com



Ominaisuudet

- Nimi: [MEC RELOADING #39 POWDER BUSHING](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019457
- Valm.nro: 5039
- Koko: -
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen korkeus: 19mm
- Toimituksen leveys: 114mm
- Toimituksen pituus: 186mm
- UPC: 098489017114

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC POWDER BUSHINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC POWDER BUSHINGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC POWDER BUSHINGS tuotteiden käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen latausprosessin.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata aina valmistajan suosituksia ja ohjeita.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vaa'aa jauhepainojen tarkistamiseen tarkkuuden vuoksi.
- Varmista, että jauhesyöttö on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltuja jauhekuormia, sillä tämä voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä suojaruuvareita, kuten käsineitä ja suojalaseja, erityisesti latausprosessin aikana.
- Varmista hyvä ilmanvaihto työskentelyalueellasi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että syöttö on puhdas ja kuiva ennen asennusta.
- Kiinnitä syöttö kunnolla MEC-latauspuristimeen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan.

2. Käyttö

- Säädä jauhesyöttö haluttuun tilavuuteen.
- Käynnistä latausprosessi ja seuraa tarkasti mittauksia.
- Pysäytä prosessi, jos huomaat poikkeavuuksia tai ongelmia.

3. Puhdistus

- Puhdista syöttö käytön jälkeen huolellisesti.
- Vältä voimakkaita kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa tuotetta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet tuotteet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätysohjeita, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista MEC:n verkkosivut. Varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia latausprosessissa. Noudata ohjeita ja varmista turvallinen käyttökokemus.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi