

MEC POWDER BUSHINGS - MEC RELOADING #41A POWDER BUSHING

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

Meillä on valikoimassa erilaisia MEC-jauhesyöttöjä. Jokainen syöttö pitää sisällään ainutlaatuisen tilavuuden, mikä mahdollistaa jauhekuorman säätämisen patruunoillesi. On aina suositeltavaa käyttää vaa'aa jauhepainojen tarkistamiseen tarkkuuden vuoksi. Tarjoamme yksittäisiä syöttöjä numeroissa #7 - #13 ja #16 - #38. Katso MEC:n verkkosivuilta jauhekaavioita, jotka antavat suositellun syöttömallin ja aloituspisteen tietylle jauheellesi osoitteessa www.mecreloaders.com



Ominaisuudet

- Nimi: [MEC RELOADING #41A POWDER BUSHING](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019462
- Valm.nro: 5041A
- Koko: -
- Toimituksen paino: 0.007kg
- Toimituksen korkeus: 19mm
- Toimituksen leveys: 114mm
- Toimituksen pituus: 186mm
- UPC: 098489014151

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC POWDER BUSHINGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC POWDER BUSHINGS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC POWDER BUSHINGS tuotteiden käyttöohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotteitamme turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vaa'aa jauhepainojen tarkistamiseen tarkkuuden vuoksi.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita syöttöä. Noudata suositeltuja tilavuuksia.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, erityisesti jauheiden käsittelyssä.
- Varmista hyvä ilmanvaihto työskentelyalueella.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asenna MEC POWDER BUSHING syöttö seuraavasti:
 1. Varmista, että kaikki työkalut ja tarvikkeet ovat valmiina.
 2. Kiinnitä syöttö tukevasti latauspuristimeen.
 3. Tarkista, että syöttö on oikeassa asennossa ja tiukasti kiinni.
 4. Sääda syöttö haluttuun tilavuuteen ja varmista, että se on turvallisesti paikallaan.
- Käytä syöttöä seuraavasti:
 1. Täytä syöttö halutulla jauheella.
 2. Tarkista paino vaa'alla ennen käyttöä.
 3. Käynnistä latausprosessi ja seuraa tarkasti.
 4. Pysäytä prosessi, jos havaitset ongelmia tai poikkeavuuksia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia aineita.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja käytä MEC POWDER BUSHINGS tuotteita vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi