

FAT Wrench AutoTorque Battery

[Aseiden puhdistus](#) > [Harjat ja piippukäärmeet](#) > [Piippukäärmeet](#)

Pidä F.A.T. Wrench AutoTorque toiminnassa AutoTorque varaakkupakkauksella. Tämä 12V litiumioniakku tarjoaa jopa 2 tuntia jatkuvaa käyttöaikaa yhdellä latauksella, varmistaen, että olet aina valmis työskentelemään.

Voit helposti seurata virrankäyttöäsi nopean LED-akkustatusindikaattorin avulla. Kun on aika ladata, käytä vain USB-C-kaapelia (ei sisälly) nopeaa ja kätevää lataamista varten.

⚠ Yhteensopiva vain F.A.T. Wrench AutoTorque kanssa.

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [FAT Wrench AutoTorque Battery](#)
- Valmistaja: [WHEELER](#)
- Tuotenro: EU2014072
- Valm.nro: 1223619
- Väri: Black
- Toimituksen korkeus: 354mm
- Toimituksen leveys: 222mm
- Toimituksen pituus: 212mm
- UPC: 198700000847

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [FAT Wrench AutoTorque Akku Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

FAT Wrench AutoTorque Akku Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FAT Wrench AutoTorque Akku tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Varmista, että käytät vain suositeltuja lisävarusteita, kuten USBCKaapelia (ei sisälly).
- Pidä akku ja sen liittimet puhtaina ja kuivina. Vältä metalliesineiden koskettamista akkuun.
- Älä altista akkua äärimmäisille lämpötiloille tai sytytä sitä tuleen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että akku on ladattu ennen käyttöä. Akun käyttö tyhjentymisen jälkeen voi vahingoittaa akkua.
- Käytä vain FAT Wrench AutoTorque tuotteeseen tarkoitettua akkua. Muut akut voivat aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Tarkista LEDmerkkivalo säännöllisesti akun tilan seuraamiseksi. Jos valo vilkkuu punaisena, akku on ladattava.
- Älä yritä purkaa tai muuttaa akkua itse. Tämä voi aiheuttaa vaurioita ja vaaratilanteita.
- Jos akku vuotaa tai on vaurioitunut, käsittele sitä varoen ja vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Akku lataaminen:

- Liitä USBCKaapeli akun latausliittimeen.
- Kytke kaapelin toinen pää virtalähteeseen.
- Anna akun latautua, kunnes LEDmerkkivalo muuttuu vihreäksi.

2. Akku asentaminen:

- Varmista, että tuote on pois päältä ennen akun asentamista.
- Aseta akku paikalleen varovasti, kunnes se napsahtaa lukkoon.

3. Tuotteen käyttö:

- Kytke tuote päälle painamalla virtapainiketta.
- Seuraa akun tilaa LEDmerkkivalosta. Jos akku on vähissä, lataa se heti.

Hävittämisohteet

- Älä heitä akkua tavalliseen roskiin. Akku on vaarallinen jäte ja se tulee hävittää asianmukaisesti.
- Ota yhteys paikalliseen kierrätyspisteeseen tai sähkö ja elektroniikkajätteen keräyspaikkaan.
- Varmista, että akku on tyhjennetty ennen hävittämistä.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat apua asiantuntevalta taholta.

Yhteenveto

FAT Wrench AutoTorque Akku on suunniteltu tarjoamaan tehokasta ja turvallista käyttöä. Noudata yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen. Muista, että turvallisuus on etusijalla, ja raportoi mahdolliset vaaratilanteet tai ongelmat viranomaisille.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi