

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Tuulimittarit ja -liput](#) > [Tuulimittarit](#)

The Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics® Software is an upgrade to the groundbreaking—but now discontinued—Kestrel 4500, specifically optimized for long-range shooters. The 5700 Elite measures up to 15 environmental parameters and allows you to select either G1 or G7 ballistic coefficients (BC) for precise trajectory calculations.

Despite fitting comfortably in your hand, it provides access to the “Litz” library (named after renowned ballisticians Bryan Litz) with over 225 measured bullets—the most comprehensive source of real-world data for modern small-caliber projectiles. Using its ballistic calibration feature, you can “train” your Kestrel 5700 Elite to match a specific rifle based on observed long-range impacts. The result is an even more accurate dataset you can rely on for future ballistic calculations.

NO IMAGE
AVAILABLE

With this level of access to highly precise BC data, you have everything you need to perform exact trajectory calculations—all in a compact, handheld wind meter. Additional Features of the Kestrel 5700 Elite:

- Bluetooth LiNK connectivity for Android or iOS devices
- User-friendly, intuitive interface navigation
- Enhanced display resolution for easier reading under varying light conditions
- Switchable screen backlight: bright white or night-vision-friendly red
- Operates on one AA battery
- Sealed battery compartment to protect the motherboard from leaks
- Multilingual menus: English, French, German, and Spanish
- Reinforced, molded hard polymer housing with scratch- and impact-resistant viewing window

Ominaisuuudet

- Nimi: [Kestrel 5700 Elite Weather Meter with Applied Ballistics with LiNK](#)
- Valmistaja: [KESTREL](#)
- Tuotenro: EU2016387
- Valm.nro: 0857ALBLZ
- Toimituksen paino: 0.234kg
- Toimituksen korkeus: 32mm
- Toimituksen leveys: 159mm
- Toimituksen pituus: 159mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Kestrel 5700 Elite Weather Meter Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Kestrel 5700 Elite Weather Meter

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kestrel 5700 Elite Weather Meter on suunniteltu tarjoamaan tarkkaa tietoa ympäristöolosuhteista pitkän matkan ammuntaa varten. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää laitetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Lapset eivät saa käyttää laitetta ilman valvontaa.
- Älä käytä laitetta vaarallisissa sääolosuhteissa, kuten äärimmäisessä kuumuudessa, kylmyydessä tai kosteudessa.
- Varmista, että laite on kunnolla suljettu, jotta se ei altistu vedelle tai muille nesteille.
- Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta laitetta.
- Säilytä laite kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suorilta auringonvaloilta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä laitetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa. Älä käytä sitä muuhun kuin siihen, mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että käytät laitetta oikein, erityisesti sen Bluetooth LiNK toimintoa. Älä yritä liittää laitetta laitteisiin, jotka eivät ole yhteensopivia.
- Vältä laitteen pudottamista tai iskuja, jotka saattavat vahingoittaa sen sisäisiä komponentteja.
- Älä avaa laitteen koteloa, sillä se voi vahingoittaa laitetta ja mitätöidä takuun.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Akun asennus:

- Poista laitteen takakansi.
- Asenna AA-paristo oikeaan suuntaan.
- Sulje takakansi tiukasti.

2. Laitteen käynnistäminen:

- Paina laitteen virtapainiketta.
- Näyttöön ilmestyy aloitusnäyttö, joka osoittaa laitteen olevan valmis käyttöön.

3. Yhteyden muodostaminen:

- Varmista, että Bluetooth on päällä mobiililaitteessasi.
- Valitse Kestrel 5700 Elite sovelluksessa, jotta voit yhdistää laitteen.

4. Laitteen käyttö:

- Valitse haluamasi ympäristöparametrit näytöltä.
- Käytä "Litz" kirjastoa valitaksesi tarkat ballistiset kertoimet (G1 tai G7).
- Hyödynnä ballistista kalibrointitoimintoa tarkkojen laskelmien tekemiseen.

Hävitysohjeet

- Älä hävitä laitetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteys paikallisiin sähkö ja elektroniikkajätteen kierrätyspisteisiin.
- Varmista, että akku on poistettu ennen hävittämistä.

Lisätietoja

- Jos havaitset laitteen olevan vaarallinen tai vioittunut, ilmoita siitä paikallisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetoilmoitukset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön Kestrel 5700 Elite Weather Meter laitteelle.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi