

Accessories - Kestrel General - USB Data Transfer Cable for Kestrel 5000 series (IR)

[Tuotteet aseseville](#) > [Mittalaitteet](#)

This USB data cable enables a wired connection between all Kestrel 5 Series models and Windows/Mac computers with a USB port. It is ideal for installing firmware updates and transferring stored data via the Kestrel LiNK software.

Optical communication: Maintains the Kestrel's waterproof seal. No external power: No additional power supply required. Length: 3 feet (approx. 91 cm)
Data rate: Up to 230 Kbps Lightweight: Only 2 oz (approx. 56 g), perfect for on-the-go use

NO IMAGE
AVAILABLE

Ominaisuudet

- Nimi: [USB Data Transfer Cable for Kestrel 5000 series \(IR\)](#)
- Valmistaja: [KESTREL](#)
- Tuotenro: EU2016453
- Valm.nro: 0785
- Toimituksen paino: 1kg
- Toimituksen korkeus: 100mm
- Toimituksen leveys: 100mm
- Toimituksen pituus: 100mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Kestrel General USB Data Transfer Cable Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Kestrel General USB Data Transfer Cable

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Kestrel General USB Data Transfer Cable kaapelin. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan Kestrel 5000 sarjan laitteille.
- Käytä vain alkuperäistä Kestrel USBkaapelia, jotta vältetään yhteensopivuusongelmat.
- Tarkista kaapelin kunto ennen käyttöä. Vaurioitunut kaapeli voi aiheuttaa sähköiskun tai laitteen vaurioitumisen.
- Pidä kaapeli ja sen liittimet kuivina. Älä käytä tuotetta märissä olosuhteissa.
- Vältä kaapelin vetämistä tai kiertämistä, jotta se ei vaurioitu.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tietokoneesi USBportti on puhdas ja ehjä ennen liittämistä.
- Älä liitä kaapelia, jos tietokoneesi on päällä. Käynnistä tietokoneesi vasta, kun kaapeli on liitetty.
- Älä irrota kaapelia kesken tiedonsiirron, sillä se voi johtaa tietojen menetykseen.
- Pidä kaapeli poissa lasten ulottuvilta, sillä se voi aiheuttaa tukkeutumisen tai vahinkoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat ohjelmistot asennettuna, kuten Kestrel LiNK.
- Tarkista, että tietokoneesi käyttöjärjestelmä on yhteensopiva Kestrel 5 Series mallien kanssa.

2. Liitäntä:

- Liitä USBkaapelin toinen pää Kestrel 5000 sarjan laitteeseen ja toinen pää tietokoneen USBporttiin.
- Varmista, että liitännät ovat tukevat ja turvalliset.

3. Tiedonsiirto:

- Käynnistä Kestrel LiNK ohjelmisto.
- Seuraa ohjelmiston ohjeita tiedonsiirron suorittamiseksi.
- Odota, kunnes tiedonsiirto on valmis, ennen kuin irrotat kaapelin.

4. Irrotus:

- Sulje Kestrel LiNK ohjelmisto ennen kaapelin irrottamista.
- Irrota kaapeli varovasti molemmista päistä.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristölainsäädäntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen. Tarkista paikalliset ohjeet elektroniikkaromun

kierrättämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavaa tukea ja tietoa tuotteesta.

Lopuksi

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät Kestrel General USB Data Transfer Cable kaapelia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi