

HIGH-SPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES - 35/ PROFILE KIT - BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL 35° PROFILE CUTTING TOOL KIT

[Tuotteet aseseville](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Pikateräsleikkurit](#)

Työkalupidikkeet ja lisäosat profiilointiin

Työkalusarjat sisältävät kovametalliset työkalupidikkeet ja korkeanopeuksiset teräksiset lisäosat kääntö-, kierteitys-, profiilointi- ja katkaisutyöhön. Lisäosat ovat T-15 korkeanopeuksista terästä (HSS), kovetettu Rc 65-67, ja sitten hiottu kaikilta puolilta. Ne tarjoavat erinomaisen hitaasti toimivan suorituskyvyn, tarkkoja katkoja ja sileän pinnan ruostumattomasta teräksestä, Inconelist, Monelist, eksoottisista metalleista ja muoveista. Neliövarsi työkalupidikkeet ja porat on CNC-koneistettu 4140/4142 teräspalkista, kovetettu Rc 48-50, ja sitten mustalla oksidilla pinnoitettu korroosion estämiseksi. Mukana kaksi 3/8" neliötankoa, yksi oikeakätinen ja yksi vasenkätinen tanko, sekä kolme korkeanopeuksista teräksistä lisäosaa ja yksi karbidinen lisäosa, jotka sopivat kumpaankin tankoon.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL 35° PROFILE CUTTING TOOL KIT](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080000836
- Valm.nro: NONE
- Toimituksen paino: 0.295kg
- Toimituksen korkeus: 36mm
- Toimituksen leveys: 109mm
- Toimituksen pituus: 157mm
- UPC: 050806006782

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet HIGH SPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 35° PROFILE KIT:lle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet **HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 35° PROFILE KIT:lle**

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLSin HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 35° PROFILE KITin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi, miten käyttää sarjaa turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että leikkuusarjaa käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, joka on kääntö, kierteitys, profiilointi ja katkaisutyö.
- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, käsineitä ja kuulosuojaimia leikkuusarjaa käyttäessäsi.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Varmista, että kaikki työkalut ja laitteet ovat hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Säilytä leikkuusarja kuivassa, turvallisessa paikassa, poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja ohjeita työkalujen ja koneiden turvallisesta käytöstä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Tarkista aina työkalupidikkeet ja lisäosat vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita osia.
- Varmista, että työkalupidikkeet on kunnolla kiinnitetty koneeseen ennen käyttöä.
- Vältä löysiä vaatteita ja pitkiä hiuksia, jotka voivat takertua koneistoon.
- Älä yritä vaihtaa lisäosia, kun kone on päällä tai jos kone on vielä kuuma.
- Käytä varovaisuutta vaihtaessasi lisäosia, sillä ne voivat olla teräviä ja aiheuttaa vammoja.
- Ole tietoinen leikattavasta materiaalista, sillä eri materiaalit saattavat vaatia erilaisia nopeuksia ja syöttöjä.
- Älä ylitä suositeltuja käyttönnopeuksia korkeanopeuksisten teräksisten lisäosien osalta.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai tärinää koneen käytön aikana, sammuta kone heti ja tutki syy.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Työkalupidikkeiden asennus:

- Varmista, että kone on sammutettu ja irrotettu sähköverkosta.
- Valitse sovelluksellesi sopiva työkalupidike (oikeakätinen tai vasenkätinen).
- Aseta työkalupidike tukevasti koneen työkaluposteihin ja kiristä se valmistajan ohjeiden mukaan.

2. Leikkuutyökalujen asettaminen:

- Valitse oikea lisäosa sovelluksellesi (HSS tai karbidi).
- Aseta leikkuutyökalu varovasti työkalupidikkeeseen varmistaen, että se on kunnolla paikallaan.
- Kiinnitä lisäosa tarjoamiesi ruuvien ja T7 avaimen avulla.

3. Koneen valmistelu:

- Säädä koneen nopeus sen mukaan, mitä materiaalia olet leikkaamassa.
- Aseta sopiva syöttönopeus toimintaa varten.
- Varmista, että kaikki turvaaitat ovat paikallaan ennen koneen käynnistämistä.

4. Koneen käyttö:

- Lisää koneen nopeutta asteittain haluttuun asetukseen.
- Aloita leikkuutoiminta, pitäen vakaata kättä ja keskittyen työpalaan.
- Seuraa toimintaa mahdollisten ongelmien, kuten liiallisen lämmön tai epänormaalien äänten, varalta.

5. Toiminnan jälkeen:

- Kun leikkuutoiminta on valmis, sammuta kone ja anna sen jäähtyä.
- Poista leikkuutyökalut varovasti ja säilytä ne oikein.
- Puhdista työskentelyalue ja kone estääksesi onnettomuudet tulevaisissa toiminnoissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki kuluneet tai vaurioituneet lisäosat ja työkalupidikkeet paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä leikkuutyökaluja tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Kierrätä materiaaleja aina kun mahdollista ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätiedot

Kaikissa turvallisuuteen, käyttöön tai tukeen liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina viittaukseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan työympäristön käyttäessäsi HIGHSPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES 35° PROFILE KIT:iä. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden toiminnoissasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi