

CERROSAFE PATRUUNAPESÄN VALUSEOS - BROWNELLS

CERROSAFE CHAMBER CASTING ALLOY 1LB

[Tuotteet asesepille](#) > [Piippuaihiot ja työkalut](#) > [Piipunsuun viistämisen varusteet](#)

Ei Kulu - Käytä Yhä Ja Yhä

BROWNELLS CERROSAFE valuseos on tarkoitettu aseiden patruunapesän koon mittaamiseen. Alhainen sulamislämpötila (158-190 F.)



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS CERROSAFE CHAMBER CASTING ALLOY 1LB](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080027100
- Valm.nro:
- Toimituksen paino: 0.454kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 226mm
- UPC: 050806011908

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BROWNELLS CERROSAFE VALUSEOS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

BROWNELLS CERROSAFE VALUSEOS

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLS CERROSAFE valuseoksen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan käyttöohjeita.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu, jotta vältetään höyryjen hengittäminen.
- Pidä tuote lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien käsineet ja suojalasit.
- Älä käytä tuotetta, jos se vaikuttaa vaurioituneelta tai jos pakkaus on vahingoittunut.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Lämpötilan huomioiminen:** Cerrosafe sulaa 158° 190° F lämpötilassa. Käsittele varovasti palovammojen välttämiseksi.
- **Ylikuumenemisen välttäminen:** Älä ylitä suositeltua sulamislämpötilaa vaarallisten höyryjen estämiseksi.
- **Muotin valmistelu:** Varmista, että patruunapesä on puhdas ja kuiva ennen Cerrosafen kaatamista saastumisen välttämiseksi.
- **Jäähdytysaika:** Poista kiinteä valos ennen kuin se jäähtyy huoneenlämpöiseksi estääksesi sen tarttumisen patruunapesän seiniin.
- **Tuki:** Käytä varren tai puutikkua valoksen poistamiseen patruunapesästä vaurioiden välttämiseksi aseelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Puhdista aseenn patruunapesä huolellisesti.
- Tuki piippu pienellä rätillä varmistaen, että se ei ole liian tiukasti pakattu, jotta se voidaan helposti poistaa.

2. Cerrosafen sulattaminen:

- Käytä puhdasta, rautapannua Cerrosafen sulattamiseen.
- Poista lämmönlähde heti, kun seos on täysin sulanut.

3. Kaataminen:

- Jos mahdollista, kaada sulatettu Cerrosafe pienen putken kautta patruunapesän pohjalle.
- Poista putki vähitellen, kun patruunapesä täyttyy, estääksesi ilman taskujen muodostumista.

4. Jäähdytys:

- Anna valoksen jäähtyä vähintään 30 minuuttia. Se kutistuu tämän ajan kuluessa saavuttaen tarkan patruunapesän koon.
- 200 tunnin jälkeen valos laajenee noin 0.0025".

5. Poistaminen:

- Kun se on jäähtynyt, käytä varren tai puutikkua aseenn piipun päästä varovasti poistaaksesi valoksen.
- Jos valos on ollut patruunapesässä yli tunnin, se voi tarttua patruunapesän seiniin, mikä tekee poistamisesta vaikeampaa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki jäljelle jääneet Cerrosafe paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä kaada jäljelle jäänyttä Cerrosafea viemäriin tai ympäristöön.
- Noudata paikallisia ohjeita vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että sinulla on tuoteinformaatio valmiina saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan BROWNELLS CERROSAFE valuseoksen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että huomioit turvallisuuden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi