

# 1911 AUTO HSS LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER - BROWNELLS 65 HSS LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER .490"

## 65\ Shoulder x .495"

These cutters are specially designed by us and made to our specifications for cutting the sight base slot required to mount the Wichita and Novak Lo-Mount 1911 Auto sights. Use ¼" carbide end mill to remove the bulk of the material (see drawing above) then make final dovetail cut. Final cut to lower rear of slide is done with an end mill and is not a part of the sight base cut. Made slightly undersized to compensate for variations in sight bases and milling tolerances on installation. With the popularity of custom 1911 Auto Pistols, this cutter is one that you will use frequently in your custom work. CAUTION: For use in milling machine only. 2" (5cm). .495" diameter cut. ½" (12.7mm) diameter shank. 65° shoulder. DO NOT EXCEED 700 rpm, HIGHER SPEED WILL BREAK TEETH.



## Attributes

- Name: BROWNELLS 65 HSS LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER .490"
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080621495
- Mfr. No.:
- Degree: 65
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 050806019836

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el CORTADOR DE BASE DE MIRA HSS LOMOUNT 1911 AUTO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la FRAISE 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla FREZY 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTERILLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro frézu 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER](#)

# Sicherheitshinweise für den 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER

## Einleitung

Danke, dass du dich für den 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch und bewahre es für zukünftige Referenzen auf.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Cutter immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass die Fräsmaschine ordnungsgemäß gewartet und in gutem Zustand ist, bevor du sie benutzt.
- Halte den Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich Zuschauer während des Betriebs in sicherer Entfernung aufhalten.
- Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit von 700 U/min, um Schäden am Cutter zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- VORSICHT: Dieser Cutter ist nur für die Verwendung in Fräsmaschinen konzipiert. Verwende ihn nicht in anderen Maschinen.
- Verwende immer einen ¼" HartmetallEndfräser, um den Großteil des Materials zu entfernen, bevor du den endgültigen DovetailSchnitt machst.
- Stelle sicher, dass der Cutter vor dem Start des Betriebs ordnungsgemäß in der Fräsmaschine gesichert ist.
- Vermeide es, lockere Kleidung oder Schmuck zu tragen, die sich in der Maschine verfangen könnten.
- Versuche nicht, den Cutter während des Betriebs der Maschine anzupassen oder zu wechseln.
- Wenn der Cutter stumpf oder beschädigt wird, stelle die Verwendung sofort ein und ersetze ihn.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten und Grat am Cutter nach der Verwendung.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und PSA, bevor du beginnst.
- Stelle sicher, dass die Fräsmaschine korrekt eingerichtet und kalibriert ist.

### 2. Schneidprozess

- Beginne mit einem ¼" HartmetallEndfräser, um den Großteil des Materials aus dem SichtbasisSchlitz zu entfernen.
- Nachdem das Material größtenteils entfernt wurde, wechsele zum 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER für den endgültigen DovetailSchnitt.
- Achte darauf, dass du bis zur unteren Rückseite des Schlittens mit einem Endfräser schneidest, da dies nicht Teil des SichtbasisSchnitts ist.

### 3. Nach dem Betrieb

- Reinige den Cutter und den Arbeitsplatz nach der Verwendung, um Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
- Bewahre den Cutter an einem sicheren Ort auf, fern von Feuchtigkeit und extremen Temperaturen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Cutter und alle Abfallmaterialien gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Cutter nicht im regulären Haushaltsmüll; überprüfe lokale Recyclingprogramme, die Metallwerkzeuge annehmen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Anliegen bezüglich des 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers oder deines Händlers. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Sicherheitsrückrufen oder updates hast.

Danke, dass du Sicherheit bei der Verwendung des 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER priorisierst. Deine Einhaltung dieser Richtlinien ist entscheidend für deinen Schutz und den erfolgreichen Abschluss deiner Projekte.

# Safety Instruction Guide for 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER

## Introduction

Thank you for choosing the 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully and keep it for future reference.

## General Safety Guidelines

- Always use the cutter in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the milling machine is properly maintained and in good working condition before use.
- Keep the work area clean and welllit to prevent accidents.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles and gloves.
- Be aware of your surroundings and ensure that bystanders are at a safe distance during operation.
- Do not exceed the recommended speed of 700 RPM to prevent damage to the cutter and ensure safety.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- CAUTION: This cutter is designed for use in milling machines only. Do not use it in any other type of machinery.
- Always use a ¼" carbide end mill to remove the bulk of material before making the final dovetail cut.
- Ensure that the cutter is properly secured in the milling machine before starting operation.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that may become entangled in the machine.
- Do not attempt to adjust or change the cutter while the machine is running.
- If the cutter becomes dull or damaged, discontinue use immediately and replace it.
- Be cautious of sharp edges and burrs on the cutter after use.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather all necessary tools and PPE before starting.
- Ensure the milling machine is set up and calibrated correctly for the task.

### 2. Cutting Process

- Begin by using a ¼" carbide end mill to remove the majority of material from the sight base slot.
- After the bulk material is removed, switch to the 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER for the final dovetail cut.
- Make sure to cut to the lower rear of the slide with an end mill, as this is not part of the sight base cut.

### 3. PostOperation

- Clean the cutter and work area after use to maintain safety and efficiency.
- Store the cutter in a safe place, away from moisture and extreme temperatures.

## Disposal Instructions

- Dispose of the cutter and any waste material in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the cutter in regular household waste; check for local recycling programs that accept metal tools.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER, please refer to the manufacturer's contact information or your retailer. Always ensure you have the latest information regarding safety recalls or updates.

Thank you for prioritizing safety while using the 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER. Your adherence to these guidelines is essential for your protection and the successful completion of your projects.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el CORTADOR DE BASE DE MIRA HSS LOMOUNT 1911 AUTO

## Introducción

Gracias por elegir el CORTADOR DE BASE DE MIRA HSS LOMOUNT 1911 AUTO. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente y guárdalo para futuras referencias.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el cortador de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que la máquina fresadora esté bien mantenida y en buen estado de funcionamiento antes de usarla.
- Mantén el área de trabajo limpia y bien iluminada para prevenir accidentes.
- Usa el equipo de protección personal adecuado (EPP), como gafas de seguridad y guantes.
- Ten en cuenta tu entorno y asegúrate de que las personas que te rodean estén a una distancia segura durante la operación.
- No superes la velocidad recomendada de 700 RPM para prevenir daños al cortador y garantizar la seguridad.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **PRECAUCIÓN:** Este cortador está diseñado solo para ser utilizado en máquinas fresadoras. No lo utilices en ningún otro tipo de maquinaria.
- Siempre utiliza una fresa de carburo de  $\frac{1}{4}$ " para eliminar la mayor parte del material antes de hacer el corte final en forma de cola de milano.
- Asegúrate de que el cortador esté debidamente asegurado en la máquina fresadora antes de iniciar la operación.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan quedar atrapadas en la máquina.
- No intentes ajustar o cambiar el cortador mientras la máquina esté en funcionamiento.
- Si el cortador se vuelve desafilado o dañado, interrumpe su uso de inmediato y reemplázalo.
- Ten cuidado con los bordes afilados y las rebabas en el cortador después de su uso.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación

- Reúne todas las herramientas y el EPP necesario antes de comenzar.
- Asegúrate de que la máquina fresadora esté configurada y calibrada correctamente para la tarea.

### 2. Proceso de Corte

- Comienza utilizando una fresa de carburo de  $\frac{1}{4}$ " para eliminar la mayor parte del material de la ranura de la base de la mira.
- Después de que se haya eliminado la mayor parte del material, cambia al CORTADOR DE BASE DE MIRA HSS LOMOUNT 1911 AUTO para el corte final en forma de cola de milano.
- Asegúrate de cortar en la parte trasera inferior de la corredera con una fresa, ya que esto no forma parte del corte de la base de la mira.

### 3. Postoperación

- Limpia el cortador y el área de trabajo después de usarlo para mantener la seguridad y la eficiencia.
- Almacena el cortador en un lugar seguro, alejado de la humedad y temperaturas extremas.

## Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cortador y cualquier material de desecho de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el cortador en la basura doméstica regular; verifica los programas de reciclaje locales que acepten herramientas de metal.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el CORTADOR DE BASE DE MIRA HSS LOMOUNT 1911 AUTO, consulta la información de contacto del fabricante o de tu minorista. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre retiradas de seguridad o actualizaciones.

Gracias por priorizar la seguridad al usar el CORTADOR DE BASE DE MIRA HSS LOMOUNT 1911 AUTO. Tu cumplimiento de estas pautas es esencial para tu protección y para la finalización exitosa de tus proyectos.

# Guide de Sécurité pour la FRAISE 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER

## Introduction

Merci d'avoir choisi la FRAISE 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement et le conserver pour référence future.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilisez toujours la fraise conformément aux instructions du fabricant.
- Assurez-vous que la machine à fraiser est correctement entretenue et en bon état de fonctionnement avant utilisation.
- Gardez la zone de travail propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que les personnes présentes sont à une distance sûre pendant l'opération.
- Ne dépassez pas la vitesse recommandée de 700 tr/min pour éviter d'endommager la fraise et garantir votre sécurité.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **ATTENTION** : Cette fraise est conçue uniquement pour une utilisation sur des machines à fraiser. Ne l'utilisez pas dans d'autres types de machines.
- Utilisez toujours une fraise en carbure de 1/4" pour enlever la majeure partie du matériau avant de réaliser la coupe finale en queue d'aronde.
- Assurez-vous que la fraise est correctement fixée dans la machine à fraiser avant de commencer l'opération.
- Évitez de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient s'emmêler dans la machine.
- Ne tentez pas d'ajuster ou de changer la fraise pendant que la machine fonctionne.
- Si la fraise devient émoussée ou endommagée, arrêtez immédiatement son utilisation et remplacez-la.
- Faites attention aux bords tranchants et aux bavures sur la fraise après utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Rassemblez tous les outils et EPI nécessaires avant de commencer.
- Assurez-vous que la machine à fraiser est correctement configurée et calibrée pour la tâche.

### 2. Processus de Découpe

- Commencez par utiliser une fraise en carbure de 1/4" pour enlever la majorité du matériau de la fente de base de visée.
- Après avoir enlevé le matériau principal, passez à la FRAISE 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER pour la coupe finale en queue d'aronde.
- Assurez-vous de couper à l'arrière inférieur du glissement avec une fraise, car cela ne fait pas partie de la coupe de la base de visée.

### 3. PostOpération

- Nettoyez la fraise et la zone de travail après utilisation pour maintenir la sécurité et l'efficacité.
- Rangez la fraise dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et des températures extrêmes.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez la fraise et tout matériau résiduel conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la fraise dans les déchets ménagers ordinaires ; vérifiez les programmes de recyclage locaux qui acceptent les outils en métal.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la FRAISE 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant ou de votre détaillant. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations concernant les rappels de sécurité ou les mises à jour.

Merci de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de la FRAISE 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER. Votre respect de ces lignes directrices est essentiel pour votre protection et la réussite de vos projets.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER

## Introduzione

Grazie per aver scelto il 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento e di conservarlo per future consultazioni.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il cutter in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurarsi che la fresatrice sia correttamente mantenuta e in buone condizioni di funzionamento prima dell'uso.
- Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata per prevenire incidenti.
- Utilizzare equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato come occhiali di sicurezza e guanti.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che le persone presenti siano a una distanza sicura durante l'operazione.
- Non superare la velocità raccomandata di 700 RPM per prevenire danni al cutter e garantire la sicurezza.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **ATTENZIONE:** Questo cutter è progettato per un uso esclusivo su fresatrici. Non utilizzarlo su altri tipi di macchinari.
- Utilizzare sempre una fresatrice in carburo da ¼" per rimuovere la maggior parte del materiale prima di effettuare il taglio finale a coda di rondine.
- Assicurarsi che il cutter sia correttamente fissato nella fresatrice prima di iniziare l'operazione.
- Evitare di indossare abiti larghi o gioielli che potrebbero impigliarsi nella macchina.
- Non tentare di regolare o cambiare il cutter mentre la macchina è in funzione.
- Se il cutter diventa opaco o danneggiato, interrompere immediatamente l'uso e sostituirlo.
- Prestare attenzione ai bordi affilati e alle bave del cutter dopo l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti e i DPI necessari prima di iniziare.
- Assicurarsi che la fresatrice sia impostata e calibrata correttamente per il compito.

### 2. Processo di Taglio

- Iniziare utilizzando una fresatrice in carburo da ¼" per rimuovere la maggior parte del materiale dalla fessura della base del mirino.
- Dopo aver rimosso il materiale in eccesso, passare al 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER per il taglio finale a coda di rondine.
- Assicurarsi di tagliare nella parte posteriore inferiore dello scorrimento con una fresatrice, poiché questo non fa parte del taglio della base del mirino.

### 3. Post Operazione

- Pulire il cutter e l'area di lavoro dopo l'uso per mantenere la sicurezza e l'efficienza.
- Conservare il cutter in un luogo sicuro, lontano da umidità e temperature estreme.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il cutter e qualsiasi materiale di scarto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il cutter nei rifiuti domestici regolari; verificare i programmi di riciclaggio locali che accettano strumenti in metallo.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore o del rivenditore. Assicurarsi sempre di avere le ultime informazioni riguardanti richiami di sicurezza o aggiornamenti.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER. La vostra adesione a queste linee guida è essenziale per la vostra protezione e per il completamento con successo dei vostri progetti.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla FREZY 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór FREZY 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne instrukcje i wytyczne dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem i jego zachowanie na przyszłość.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj frezy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że frezarka jest odpowiednio konserwowana i w dobrym stanie przed użyciem.
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone, aby zapobiec wypadkom.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że osoby postronne są w bezpiecznej odległości podczas pracy.
- Nie przekraczaj zalecanej prędkości 700 RPM, aby zapobiec uszkodzeniu frezy i zapewnić bezpieczeństwo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

## Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- **OSTRZEŻENIE:** Ta freza jest zaprojektowana do użycia tylko w frezarkach. Nie używaj jej w żadnym innym typie maszyn.
- Zawsze używaj frezu węglkowego o średnicy 1/4" do usunięcia większości materiału przed wykonaniem ostatecznego cięcia w kształcie wróbla.
- Upewnij się, że freza jest odpowiednio zamocowana w frezarce przed rozpoczęciem pracy.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą się zaplątać w maszynie.
- Nie próbuj dostosowywać ani zmieniać frezy podczas pracy maszyny.
- Jeśli freza staje się tępą lub uszkodzoną, natychmiast zaprzestań używania i wymień ją.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach i zadziórach na frezie po użyciu.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i PPE przed rozpoczęciem.
- Upewnij się, że frezarka jest poprawnie ustawiona i skalibrowana do zadania.

### 2. Proces cięcia

- Rozpocznij od użycia frezu węglkowego o średnicy 1/4" do usunięcia większości materiału z rowka na podstawę celownika.
- Po usunięciu większości materiału, przełącz się na FREZĘ 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER do wykonania ostatecznego cięcia w kształcie wróbla.
- Upewnij się, że cięcie wykonujesz w dolnej tylnej części zamka, ponieważ nie jest to część cięcia podstawki celownika.

### 3. Po zakończeniu pracy

- Oczyszcz frezę i miejsce pracy po zakończeniu, aby utrzymać bezpieczeństwo i efektywność.
- Przechowuj frezę w bezpiecznym miejscu, z dala od wilgoci i ekstremalnych temperatur.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj frezę i wszelkie materiały odpadowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj frezy do zwykłych odpadów domowych; sprawdź lokalne programy recyklingowe, które akceptują narzędzia metalowe.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących FREZY 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta lub sprzedawcy. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa, wycofań lub aktualizacji.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z FREZY 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER. Twoje przestrzeganie tych wytycznych jest kluczowe dla Twojej ochrony oraz pomyślnego zakończenia projektów.

# Turvaohjeet 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTERILLE

## Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTERIN. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä aina leikkuria valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että jysinkone on kunnolla huollettu ja hyvässä toimintakunnossa ennen käyttöä.
- Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sivulliset ovat turvallisella etäisyydellä käytön aikana.
- Älä ylitä suositeltua nopeutta 700 RPM, jotta vältetään leikkurin vaurioituminen ja varmistetaan turvallisuus.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- VAROITUS: Tämä leikkuri on suunniteltu käytettäväksi vain jysinkoneissa. Älä käytä sitä muissa koneissa.
- Käytä aina ¼" karbidipäistä end milliä materiaalin suurimman osan poistamiseen ennen lopullisen dovetailleikkauksen tekemistä.
- Varmista, että leikkuri on kunnolla kiinnitetty jysinkoneeseen ennen käyttöä.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni koneeseen.
- Älä yritä säätää tai vaihtaa leikkuria koneen ollessa käynnissä.
- Jos leikkuri tylsyy tai vaurioituu, lopeta käyttö heti ja vaihda se.
- Ole varovainen terävien reunojen ja burrien suhteen leikkurin käytön jälkeen.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja PPE ennen aloittamista.
- Varmista, että jysinkone on asetettu ja kalibroitu oikein tehtävää varten.

### 2. Leikkausprosessi

- Aloita käyttämällä ¼" karbidipäistä end milliä suurimman osan materiaalista poistamiseen näköalapohjan slotista.
- Kun suurin osa materiaalista on poistettu, vaihda 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTERIIN lopullista dovetailleikkausta varten.
- Varmista, että leikkaat liukusäätimen alaosaan, koska se ei ole osa näköalapohjan leikkausta.

### 3. Jälkeen käyttö

- Puhdista leikkuri ja työalue käytön jälkeen turvallisuuden ja tehokkuuden ylläpitämiseksi.
- Säilytä leikkuri turvallisessa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

## Hävittämishjeet

- Hävitä leikkuri ja kaikki jätteet paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä leikkuria tavallisessa kotitalousjätteessä; tarkista paikalliset kierrätysohjelmat, jotka hyväksyvät metallityökalut.

## Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTERIIN, ota yhteyttä valmistajan tai jälleenmyyjän asiakaspalveluun. Varmista aina, että sinulla on ajankohtaiset tiedot turvallisuuskutsujen tai päivitysten suhteen.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden käyttäessäsi 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTERIA. Noudattamasi ohjeet ovat olennaisia oman suojasi ja projektiesi onnistumisen kannalta.

# Säkerhetsinstruktionsguide för 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER

## Introduktion

Tack för att du valt 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant och behåll det för framtida referens.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skäraren i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att fräsmaskinen är ordentligt underhållen och i gott skick innan användning.
- Håll arbetsområdet rent och välbelyst för att förhindra olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar.
- Var medveten om din omgivning och se till att åskådare är på ett säkert avstånd under drift.
- Överskrid inte den rekommenderade hastigheten på 700 RPM för att förhindra skador på skäraren och säkerställa säkerheten.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till de behöriga myndigheterna.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- FARA: Denna skärare är avsedd för användning i fräsmaskiner endast. Använd den inte i någon annan typ av maskin.
- Använd alltid en ¼" hårdmetallfräs för att ta bort det mesta av materialet innan du gör det slutliga dovetailsnittet.
- Se till att skäraren är ordentligt säkrad i fräsmaskinen innan du börjar driften.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i maskinen.
- Försök inte justera eller byta skäraren medan maskinen är igång.
- Om skäraren blir trubbig eller skadad, sluta använda den omedelbart och byt ut den.
- Var försiktig med vassa kanter och grader på skäraren efter användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg och PPE innan du börjar.
- Se till att fräsmaskinen är korrekt inställd och kalibrerad för uppgiften.

### 2. Skärprocess

- Börja med att använda en ¼" hårdmetallfräs för att ta bort majoriteten av materialet från siktesbasens spår.
- Efter att bulkmaterialet har tagits bort, byt till 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER för det slutliga dovetailsnittet.
- Se till att skära till den nedre baksidan av sliden med en fräs, eftersom detta inte är en del av siktesbassnittet.

### 3. Efter drift

- Rengör skäraren och arbetsområdet efter användning för att upprätthålla säkerhet och effektivitet.
- Förvara skäraren på en säker plats, borta från fukt och extrema temperaturer.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera skäraren och eventuellt avfallsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skäraren i vanligt hushållsavfall; kontrollera lokala återvinningsprogram som accepterar metallverktyg.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation eller din återförsäljare. Se alltid till att du har den senaste informationen angående säkerhetsåterkallelser eller uppdateringar.

Tack för att du prioriterar säkerheten när du använder 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER. Din efterlevnad av dessa riktlinjer är avgörande för din skydd och den framgångsrika genomförandet av dina projekt.

# Pokyny k bezpečnosti pro frézu 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali frézu 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER. Tento průvodce poskytuje základní pokyny a bezpečnostní instrukce, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití produktu. Před použitím si prosím tento dokument pečlivě přečtěte a uchovejte ho pro budoucí reference.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte frézu v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byl frézovací stroj řádně udržován a v dobrém provozním stavu před použitím.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený, abyste předešli nehodám.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byli kolemjdoucí v bezpečné vzdálenosti během provozu.
- Nepřekračujte doporučenou rychlost 700 ot./min, abyste předešli poškození frézy a zajistili bezpečnost.
- Hlášení nebezpečných produktů nebo incidentů příslušným orgánům.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- POZOR: Tato fréza je určena pouze pro použití na frézovacích strojích. Nepoužívejte ji v žádném jiném typu stroje.
- Vždy používejte ¼" karbidovou frézu pro odstranění většiny materiálu před provedením konečného drážkování.
- Ujistěte se, že je fréza řádně upevněna ve frézovacím stroji před zahájením provozu.
- Vyvarujte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly zachytit ve stroji.
- Nepokoušejte se upravit nebo měnit frézu, zatímco stroj běží.
- Pokud se fréza otupí nebo poškodí, okamžitě přestaňte používat a vyměňte ji.
- Buďte opatrní na ostré hrany a otřepy na fréze po použití.

## Pokyny pro instalaci a použití

### 1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a OOP před zahájením.
- Ujistěte se, že je frézovací stroj správně nastaven a kalibrován pro daný úkol.

### 2. Řezací proces

- Začněte použitím ¼" karbidové frézy k odstranění většiny materiálu ze slotu pro základnu mířidla.
- Po odstranění většiny materiálu přepněte na frézu 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER pro konečné drážkování.
- Ujistěte se, že řezáte do dolní zadní části závěru, protože to není součástí řezu základny mířidla.

### 3. Po operaci

- Po použití vyčistěte frézu a pracovní prostor, abyste udrželi bezpečnost a efektivitu.
- Uložte frézu na bezpečné místo, mimo vlhkost a extrémní teploty.

## Pokyny k likvidaci

- Likvidujte frézu a veškerý odpadový materiál v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte frézu do běžného domácího odpadu; zkontrolujte místní recyklační programy, které přijímají kovové nástroje.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se frézy 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce nebo svého prodejce. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o bezpečnostních staženích nebo aktualizacích.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání frézy 1911 AUTO HSS LOMOUNT SIGHT BASE CUTTER. Vaše dodržování těchto pokynů je zásadní pro vaši ochranu a úspěšné dokončení vašich projektů.