

1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER - BROWNELLS CARBIDE LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER

[Tuotteet aseesepille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Jyrsimen leikkuuterät](#)

65° Olka x .495"

Nämä leikkuutyökalut on suunniteltu erityisesti meidän toimesta ja valmistettu meidän spesifikaatioiden mukaan, jotta voidaan leikata sight base -kolo, joka tarvitaan Wichita- ja Novak Lo-Mount 1911 Auto -näköisten asentamiseen. Käytä ¼" karbidipäistä päätyä materiaalin suurimman osan poistamiseen (katso yllä oleva piirros) ja tee sitten lopullinen dovetail-leikkaus. Lopullinen leikkaus liukusäätimen takaosaan tehdään päätyleikkurilla, eikä se ole osa sight base -leikkausta. Valmistettu hieman alikokoisena kompensoimaan sight base -vaihteluita ja jyrsintoleransseja asennuksessa. Mukautettujen 1911 Auto -pistoolien suosion myötä tätä leikkuutyökalua käytetään usein mukautustöissäsi. VAROITUS: Vain jyrsinkoneeseen. Paljon kovempi ja pitkäikäisempi kuin HSS-leikkuutyökalu. Käytettävä kovetetuissa Colt-tehdasliukusäätimissä. Kiinteä karbidipäällyste, 2" (5 cm) pitkä. .495" halkaisijaltaan leikkaus. ½" (12,7 mm) halkaisijaltaan varsi. 65° olka.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS CARBIDE LO-MOUNT SIGHT BASE CUTTER](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 080621965
- Valm.nro: 800004950002
- Asteluku: 65
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 74mm
- Toimituksen pituus: 224mm
- UPC: 050806019867

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen leikkuutyökalun käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä leikkuutyökalua vain jyrsinkoneessa.
- Varmista, että käytät asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, leikkuutyökalua käyttäessäsi.
- Pidä työalue siistinä ja hyvin valaistuna onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä käytä leikkuutyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että muut ihmiset ovat turvallisella etäisyydellä käyttäessäsi leikkuutyökalua.
- Noudata valmistajan ohjeita jyrsinkoneen käytössä vammojen estämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti leikkuutyökalu vaurioiden tai kulumisen varalta. Älä käytä vaurioitunutta leikkuutyökalua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- VAROITUS: Leikkuutyökalu on paljon kovempi ja pitkäikäisempi kuin HSSleikkuutyökalut. Käsittele sitä varovasti vammojen välttämiseksi.
- Käytä leikkuutyökalua vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: sight base kolon leikkaamiseen Wichita ja Novak LoMount 1911 Auto näköisten asentamiseksi.
- Varmista, että leikkuutyökalu on kunnolla kiinnitetty jyrsinkoneeseen ennen käyttöä.
- Käytä ¼" karbidipäistä päätyä materiaalin suurimman osan poistamiseen ennen lopullisen dovetailleikkauksen tekemistä.
- Lopullinen leikkaus liukusäätimen takaosaan tulee tehdä päätyleikkurilla, eikä se ole osa sight base leikkausta.
- Leikkuutyökalu on valmistettu hieman alikokoisena sight base vaihteluiden ja jyrshintoleranssien kompensoimiseksi. Varmista oikea istuvuus asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavaarusteet.
- Varmista, että jysinkone on hyvässä toimintakunnossa.
- Tarkista, että leikkuutyökalu on yhteensopiva jysinkoneen kanssa.

2. Asetus:

- Kiinnitä jysinkone vakaaseen asentoon.
- Asenna leikkuutyökalu jysinkoneeseen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Säädä jysinkoneen asetuksia erityistä leikkaustoimintoa varten.

3. Leikkausprosessi:

- Aloita käyttämällä ¼" karbidipäistä päätyä suurimman osan materiaalista poistamiseen sight base kolosta.
- Kun suurin osa materiaalista on poistettu, siirry tekemään lopullinen dovetailleikkaus käyttäen 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER työkalua.
- Valvo leikkausprosessia tarkasti tarkkuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi.

4. Toimenpiteen jälkeen:

- Kun leikkaustoimenpide on valmis, sammuta jysinkone ja poista leikkuutyökalu.
- Puhdista leikkuutyökalu ja työalue turvallisuuden ja toimivuuden ylläpitämiseksi.
- Tarkista leikkuutyökalu vaurioiden tai kulumisen varalta käytön jälkeen.

Hävitysohjeet

- Hävitä leikkuutyökalu paikallisten vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä leikkuutyökalua tavallisessa roskassa, sillä se voi aiheuttaa turvallisuusriskin.
- Jos leikkuutyökalu on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteys paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen asianmukaisista hävitysmenetelmistä.

Lisätuki

Kaikkien turvallisuuskysymysten, tuotetuen tai vaarallisten tuotteiden ilmoittamisen osalta ota yhteys asianomaisiin viranomaisiin tai paikalliseen jakelijaan.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi 1911 CARBIDE DOVETAIL SIGHT BASE CUTTER tuotetta. Aina turvallisuus etusijalla ja noudata annettuja ohjeita. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi