

SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND - BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #120 GRIT

[Tuotteet asesepille](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Hioma-aineet](#) > [Kolvausaineet](#)

Terävät reunat, silikonikarbidista valmistettu itsevoiteleva öljypohjainen

Ehdottomasti paras hiontayhdiste "kovaan sovittamiseen" kahden teräspalan välillä. Kestää jatkuvaa sovittamista jopa kovetetuilla ja lämpökäsitellyillä teräksillä. Piikarbidihiekka yhdistettynä paksuun, pitkäkestoiseen voiteluaineeseen hajooa pienemmiksi ja terävämmiksi hiukkasiksi, mikä mahdollistaa pidemmän leikkuukyvyn verrattuna alumiinioksidiyhdisteisiin. Käytettävä vain teräksellä. Poista liuottimella.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #120 GRIT](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 083045120
- Valm.nro:
- Karkeus: 120
- Toimituksen paino: 0.113kg
- Toimituksen korkeus: 41mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 89mm
- UPC: 050806102897

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #120 GRIT on suunniteltu tehokkaaksi hiontayhdisteeksi teräspalojen väliin. Tämän tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja tämän oppaan avulla varmistat, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain teräksellä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vahinkojen tai vaurioiden varalta.
- Noudata valmistajan ohjeita ja varoituksia.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, hionnan aikana.
- Varmista hyvä ilmanvaihto työskentelyalueella.
- Vältä tuotteen nauttimista tai sen joutumista ihoon.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaan ja vältä liiallista painetta hionnan aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Puhdista hiontakohde huolellisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on siisti ja järjestetty.

2. Käyttö:

- Levitä SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND tasaisesti teräspalojen väliin.
- Käytä sopivaa työkalua hiontaan ja vältä liiallista painetta.
- Tarkista säännöllisesti hiontapinta ja lisää tarvittaessa ainetta.

3. Puhdistus:

- Poista ylimääräinen hiontayhdiste liuottimella.
- Puhdista työkalut ja työskentelyalue käytön jälkeen.

Jätteiden käsittelyohjeet

- Hävitä käytetty hiontayhdiste paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä kaada tuotetta viemäriin tai vesistöihin.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja varoituksia tuotteen käytön aikana. Tämä varmistaa sekä sinun että ympäristösi turvallisuuden.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi