

SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND - BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #600 GRIT

[Tuotteet aseseipille](#) > [Metallin valmistelu ja värjäys](#) > [Hioma-aineet](#) > [Kolvausaineet](#)

Teräväkulmainen Silicon Carbide Itsevoiteleva Petroleum-pohjainen

Ehdottomasti paras hiontayhdiste "kovaan sovittamiseen" kahden teräspalan välillä. Kestää jatkuvaa sovittamista jopa kovetetuilla ja lämpökäsitellyillä teräksillä. Piikarbidihiekka yhdistettynä paksuun, pitkäkestoiseen voiteluaineeseen hajoaa pienemmiksi ja terävämmiksi hiukkasiksi, mikä mahdollistaa pidemmän leikkuukyvyn verrattuna alumiinioksidiyhdisteisiin. Käytettävä vain teräksellä. Poista liuottimella.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND #600 GRIT](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 083045600
- Valm.nro:
- Karkeus: 600
- Toimituksen paino: 0.159kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 89mm
- Toimituksen pituus: 89mm
- UPC: 050806103115

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaisia hiontakykä erityisesti teräspalojen väliin "kovaan sovittamiseen". Varmista, että luet ja ymmärrät seuraavat turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain teräkselle.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai sen pakkaus on rikki.
- Ilmoita epäilyttävistä tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä suojakäsineitä ja suojalaseja hionnan aikana.
- Varmista hyvä ilmanvaihto työskentelyalueella.
- Vältä tuotteen joutumista iholle tai silmiin.
- Älä hengitä sisään tuotteen pölyä.
- Poista liuottimella, älä käytä vettä tuotteen puhdistamiseen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Ota tarvittavat suojavarusteet käyttöön.

2. Käyttö:

- Levitä SILICON CARBIDE ABRASIVE COMPOUND tasaisesti teräspalojen väliin.
- Hio teräspaloja kevyesti ja tasaisesti.
- Tarkista säännöllisesti hiontapinta varmistaaksesi, että se on halutun mukainen.
- Poista ylimääräinen hiontajauhe liuottimella.

3. Puhdistus:

- Puhdista työskentelyalue huolellisesti käytön jälkeen.
- Varmista, että kaikki jätteet hävitetään asianmukaisesti.

Hävittämisoheet

- Hävitä tyhjät pakkaukset ja jätteet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana, vaan vie se asianmukaiseen keräyspisteeseen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan. Varmista, että olet saanut kaikki tarvittavat tiedot ennen tuotteen käyttöä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi