

BROWNELL S HEAT-TREATED THERMOMETER - BROWNELLS HEAT-TREAT THERMOMETER STAINLESS STEEL

[Jälleenlataus](#) > [Luodinvalu](#) > [Valupadat ja tarvikkeet](#)

Näyttää kriittisen lämpötilan lämpökäsittelykylpyissä tai lyijykattiloissa

BROWNELL'S HEAT-TREATED THERMOMETER Brownellsin lämpötilamittari on tarkka laite, joka on suunniteltu mittaamaan lämpötiloja 200°F:sta 1000°F:een, mikä tekee siitä ihanteellisen prosesseihin, kuten Nitre Blue™ -sinistämiseen. Laitteessa on 2 tuuman mittaristo ja 8 tuuman ruostumattomasta teräksestä valmistettu varsi, ja se vaatii vähintään 2 tuuman upottamisen tarkkojen lukemien saamiseksi. Ilmatiivis rakenne takaa kestävyuden ja luotettavuuden erilaisissa lämpökäsittelysovelluksissa. Avainominaisuudet: Laaja lämpötila-alue: Mittaa 200°F:sta 1000°F:een, mikä kattaa erilaiset lämpökäsittelytarpeet. Tarkkuus: Takuu tarkkuudelle $\pm 0.5\%$, mikä tarjoaa luotettavat lämpötilalukemat. Kestävä rakenne: Valmistettu 304 ruostumattomasta teräksestä, ilmatiiviillä rakenteella pitkäikäisyyden takaamiseksi. Käyttäjäystävällinen muotoilu: 2 tuuman mittaristo mahdollistaa helpon lukemisen, ja 8 tuuman varsi soveltuu erilaisiin sovelluksiin, vaatien vähintään 2 tuuman upottamista. Tekniset tiedot: Lämpötila-alue: 200°F:sta 1000°F:een Mittariston halkaisija: 2 tuumaa (5.1 cm) Varren pituus: 8 tuumaa (20.3 cm) Materiaali: 304 ruostumatonta terästä Tarkkuus: $\pm 0.5\%$ Asiakasnäkemykset: Asiakkaamme arvostavat Brownellsin lämpötilamittaria sen tarkkuuden ja luotettavuuden vuoksi lämpökäsittelysovelluksissa. Erityisesti sen tehokkuus Nitre sinistämiskäytännöissä on huomionarvoista, mikä korostaa sen johdonmukaista suorituskykyä vuosien käytön aikana. Mittarin kyky ylläpitää tarkkoja lämpötiloja on arvostettua sekä ammattilaisten että harrastajien keskuudessa, mikä tekee siitä arvokkaan lisäyksen mihin tahansa työpajaan. Brownellsin lämpötilamittarin sisällyttäminen lämpökäsittelyjärjestelmään varmistaa tarkan lämpötilan hallinnan, parantaen metallinkäsittelyprosessiesi laatua ja johdonmukaisuutta.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS HEAT-TREAT THERMOMETER STAINLESS STEEL](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 084069225
- Valm.nro: 23GI0866AFEADAA
- Materiaali: s Steel
- Model Number: Heat-Treat
- Pituus: 8"
- Väri: Stainless Steel
- Toimituksen paino: 0.136kg
- Toimituksen korkeus: 61mm
- Toimituksen leveys: 66mm
- Toimituksen pituus: 257mm
- UPC: 050806025653

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER

Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

Johdanto

BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER on suunniteltu tarkkaan lämpötilan mittaamiseen lämpökäsittelyprosesseissa. Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota selkeät ja helposti ymmärrettävät turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää laitetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laite on aina puhdas ja ehjä ennen käyttöä.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai jos mittaristossa on näkyviä vaurioita.
- Säilytä laite kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita tai osia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että mittari on upotettu vähintään 2 tuumaa (5.1 cm) mittaustilanteessa, jotta saat tarkkoja lukemia.
- Älä kosketa mittariston osaa, kun se on kuuma, sillä se voi aiheuttaa palovammoja.
- Älä käytä laitetta, jos se on altistunut äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa sen rakennetta.
- Tarkista säännöllisesti laitteen tarkkuus ja varmista, että se toimii oikein.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että mittari on puhdas ja vaurioitumaton ennen asennusta.
- Kiinnitä mittari tukevasti paikkaan, jossa se voi mitata lämpötiloja halutulla syvyydellä.
- Varmista, että mittaristo on näkyvissä ja helposti luettavissa.

2. Käyttö:

- Upota mittari haluttuun lämpökäsittelyprosessiin vähintään 2 tuuman syvyyteen.
- Odota, että mittari saavuttaa tasapainotilan ennen lukemisen ottamista.
- Lue mittariston lukema ja tallenna se tarpeen mukaan.
- Poista mittari varovasti käytön jälkeen ja puhdista se.

Hävittämisohteet

- Kun laite on tullut käyttöikänsä päähän, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset laitteiden ja metallin kierrättämisestä.
- Älä hävitä laitetta kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen mukana tulevat asiakirjat.

Yhteenveto

BROWNELL S HEATTREATED THERMOMETER on tehokas ja tarkka työkalu lämpökäsittelyprosessien hallintaan. Noudattamalla yllä olevia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita voit varmistaa laitteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina ensisijainen asia, ja käytä laitetta vastuullisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi