

POWDER MEASURE STAND - LEE PRECISION POWDER MEASURE STAND

[Jälleenlataus](#) > [Ruudin käsittely](#) > [Annostelijan jalustat ja tarvikkeet](#)

Todellinen jauhemittarin teline, ei valettu tai painettu tuki. Ei tarvitse kiinnittää tätä tukevata telineitä työpöytäsi. Raskas jauhemaalattu terästeline sopii yhteen minkä tahansa merkin tai värin jauhemittarin kanssa. Toimii erityisen hyvin muiden merkkien jauhemittareiden kanssa, joissa ei ole Lee:n kytkintä tai irrotettavaa säiliötä. Kun haluat vaihtaa jauheita tai tyhjentää säiliön, voit yksinkertaisesti nostaa telineen ja kaataa jauheen mittaristasi. Kun olet valmis, voit säilyttää mittarisi, jolloin arvokasta työpöytätilaa vapautuu. Jauhemaalattu teräsrakenteinen. 7/8" kiinnitysaukko kaikille suosituimmille mittareille. Mukana 3 liukumattomaa jalkaa. Vankka kiinnitys parantaa mittarin tarkkuutta. Tilaa säästävä itsenäinen muotoilu on kannettava ja kätevä.



Ominaisuuudet

- Nimi: [LEE PRECISION POWDER MEASURE STAND](#)
- Valmistaja: [LEE PRECISION](#)
- Tuotenro: 100018927
- Valm.nro: 90587
- Toimituksen paino: 1.395kg
- Toimituksen korkeus: 140mm
- Toimituksen leveys: 171mm
- Toimituksen pituus: 178mm
- UPC: 734307905873

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [POWDER MEASURE STAND Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

POWDER MEASURE STAND Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että ostit POWDER MEASURE STANDin Lee Precisionilta. Tämä opas sisältää olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää ja huoltaa jauhemittarin telineesi turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että teline on sijoitettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle kaatumisen estämiseksi.
- Pidä telineen ympäristö siistinä ja vapaana esteistä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä telineitä vain tarkoitukseensa – jauhemittarien tukemiseen.
- Käsittele jauheita varovasti ja noudata valmistajan ohjeita turvallisesta käsittelystä.
- Säilytä jauhemittarin teline kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Tarkista säännöllisesti telineen kunto ennen jokaista käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että jauhemittari on tukevasti kiinnitetty telineeseen ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai muuttaa telineen rakennetta millään tavalla.
- Vältä telineen käyttöä avotulen tai korkean lämmön lähteiden läheisyydessä.
- Pidä teline ja jauhemittarit lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Jos havaitset ongelmia tai epävakautta telineen käytössä, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista ongelmat.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta teline tasaiselle, vakaalle pinnalle.
- Varmista, että 7/8" kiinnitysaukko on linjassa jauhemittarisi pohjan kanssa.
- Kiinnitä jauhemittari telineeseen asianmukaisilla kiinnitystarvikkeilla (ei sisälly).
- Varmista, että teline on vakaa eikä heilu ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Kun vaihdat jauheita tai tyhjennät säiliötä, nosta teline varovasti kaataaksesi jauheen.
- Vältä jauhemittarin ylikuormitusta, jotta roiskeita ei pääse syntymään.
- Käytön jälkeen säilytä jauhemittari ja teline turvallisessa paikassa vapauttaaksesi työpöytätilaa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteidenhallintasääntöjen mukaan.
- Jos teline on vaurioitunut korjaamattomaksi, kierrätä metallikomponentit, jos mahdollista.
- Älä hävitä mitään jauheita tai vaarallisia aineita yleisen jätteen mukana.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä asioista, ota yhteyttä valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana.

Kiitos, että valitsit POWDER MEASURE STANDin Lee Precisionilta. Turvallisuutesi on meille tärkeää, ja toivomme, että nautit uuden tuotteesi vastuullisesta käytöstä.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi