

UNIFLOW 3 POWDER MEASURE

The Uniflow-III Powder Measure is the most accurate Uniflow that RCBS has ever produced. The UPM-III throws consistently accurate charges reload after reload. The exacting tight tolerance allow powder to pour uniformly from the measuring cylinder and into a case, thereby eliminating the hazards of overloads caused by clogging when charges are dumped. The UPM-III changes easily from charge to charge of the same powder type without having to empty the powder hopper. The NG resistant anti-static hopper is large enough to hold 1lb of extruded powder or pound of flake powder for extended reloading sessions. New on the UPM-III is the ability to use one metering cylinder and rotor for both rifle and pistol to throw charges from 0.5 grains to 95 grains. Note: The UPM-III Powder Measure should be used in conjunction with an accurate powder scale for setting the original charge and for checking charges occasionally during the run. Not for use with Black Powder line. -Machined reference surfaces for exacting tight tolerances- 0.5-95 grain capacity- 0.10 grain accuracy- NG Resistant, anti-static hopper- RCBS limited lifetime warranty.



Attributes

- Name: UNIFLOW 3 POWDER MEASURE
- Manufacturer: RCBS
- Product no.: 100044701
- Mfr. No.: 9016
- Delivery weight: 1.542kg
- Shipping height: 70mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 311mm
- UPC: 604544621181

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den UNIFLOW 3 Pulvermesser](#)
- [English: UNIFLOW 3 Powder Measure Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Mesureur de Poudre UNIFLOW 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere UNIFLOW 3](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miary Proszku UNIFLOW 3](#)
- [Suomi: UNIFLOW 3 POWDER MEASURE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för UNIFLOW 3 Pulvermätare](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání měřiče prachu UNIFLOW 3](#)

Sicherheitshinweise für den UNIFLOW 3 Pulvermesser

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des UNIFLOW 3 Pulvermessers von RCBS. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen und Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen und Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Pulverbehälter fest und sicher angebracht ist, bevor Sie mit dem Messen beginnen.
- Verwenden Sie den UNIFLOW 3 Pulvermesser nicht mit Schwarzpulver oder anderen nicht empfohlenen Materialien.
- Achten Sie darauf, dass der Messzylinder und der Rotor für den jeweiligen Pulvertakt geeignet sind.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Genauigkeit der Ladungen mit einer genauen Pulverwaage.
- Vermeiden Sie es, die Ladungen zu überladen, um Verstopfungen zu verhindern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um die Bildung von Feuchtigkeit zu verhindern.

Anleitung zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Platzieren Sie den UNIFLOW 3 Pulvermesser auf einer stabilen, ebenen Oberfläche.
 2. Befestigen Sie den Pulverbehälter gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
 3. Stellen Sie sicher, dass der Messzylinder und der Rotor korrekt eingesetzt sind.
- **Nutzung:**
 1. Füllen Sie den Pulverbehälter mit dem gewünschten Pulver.
 2. Wählen Sie die gewünschte Ladungsgröße (0,5 Grain bis 95 Grain).
 3. Betätigen Sie den Hebel oder die entsprechende Steuerung, um die Ladung abzugeben.
 4. Überprüfen Sie die abgewogene Ladung mit einer genauen Pulverwaage.
 5. Wiederholen Sie den Vorgang für die gewünschten Ladungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, alle Materialien, die nicht mehr benötigt werden, umweltgerecht zu recyceln oder zu entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem UNIFLOW 3 Pulvermesser, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von RCBS oder besuchen Sie die offizielle Website des Herstellers.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des UNIFLOW 3 Pulvermessers hat oberste Priorität. Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen können Sie eine sichere und effektive Nutzung des Produkts gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für RCBS entschieden haben!

UNIFLOW 3 Powder Measure Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the UNIFLOW 3 Powder Measure. This product is designed for precision and reliability in reloading. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the UNIFLOW 3 Powder Measure in a wellventilated area to minimize exposure to powder dust.
- Keep the powder measure out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the powder measure for any signs of damage or wear before each use.
- Do not use the powder measure with Black Powder or any other substances not specified in the product guidelines.
- Ensure that you are familiar with the operation of the powder scale before using the powder measure.
- Report any unsafe conditions or accidents to local authorities and check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses when operating the powder measure to protect your eyes from accidental spills.
- Do not exceed the recommended grain capacity of the powder measure (0.5 to 95 grains).
- When changing powder types, ensure the hopper is empty and clean to prevent contamination.
- Avoid overfilling the hopper to prevent clogging and ensure uniform powder flow.
- Use only the recommended metering cylinder and rotor to maintain accuracy and safety.
- Keep your work area clean and free of clutter to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Place the UNIFLOW 3 Powder Measure on a stable and level surface to prevent tipping.
2. Ensure that the measuring cylinder is securely attached to the powder hopper.
3. If necessary, adjust the height of the powder measure to a comfortable working level.

Usage

1. Setting Up:

- Before starting, ensure that the powder hopper is clean and dry.
- Fill the hopper with the appropriate powder type, ensuring not to exceed the maximum capacity.

2. Measuring Charges:

- Select the desired grain setting on the metering cylinder.
- Operate the lever smoothly to throw a charge into your reloading case.
- Use an accurate powder scale to verify the charge weight for the first few throws and periodically during use.

3. Changing Charges:

- To change to a different charge of the same powder type, simply adjust the setting on the metering cylinder without emptying the hopper.
- For a different powder type, empty the hopper completely and clean it before refilling.

4. After Use:

- After reloading, empty any remaining powder from the hopper and clean the unit to prevent powder residue buildup.
- Store the powder measure in a safe and dry place.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or expired powder according to local regulations for hazardous materials.
- The UNIFLOW 3 Powder Measure should be disposed of in accordance with local waste management guidelines. Check with your local authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the UNIFLOW 3 Powder Measure, please consult the product manual or reach out to the manufacturer for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with the UNIFLOW 3 Powder Measure. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guide de Sécurité pour le Mesureur de Poudre UNIFLOW 3

Introduction

Merci d'avoir choisi le mesureur de poudre UNIFLOW 3 de RCBS. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le mesureur de poudre.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le mesureur de poudre est utilisé uniquement comme indiqué dans ce manuel.
- Gardez le mesureur hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le mesureur de poudre avec des produits non recommandés, tels que la poudre noire.
- Vérifiez régulièrement l'état du mesureur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation d'une Balance de Poudre:** Utilisez toujours le mesureur de poudre en conjonction avec une balance à poudre précise pour régler la charge initiale et vérifier les charges pendant le processus.
- **Éviter les Obstructions:** Assurez-vous que le cylindre de mesure est propre et exempt d'obstructions pour éviter les surcharges.
- **Changements de Charge:** Lorsque vous changez de type de poudre, assurez-vous de vider le réservoir de poudre pour éviter la contamination croisée.
- **Manipulation de la Poudre:** Évitez de toucher la poudre avec les mains nues pour réduire les risques d'irritation ou d'accidents.
- **Ventilation:** Utilisez le mesureur dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussières de poudre.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Placez le mesureur de poudre sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le réservoir est bien fixé et qu'il n'y a pas de fuites.

2. Utilisation:

- Remplissez le réservoir avec la poudre appropriée, en respectant la capacité maximale de 1 lb de poudre extrudée ou ½ lb de poudre en flocons.
- Réglez le cylindre de mesure à la charge souhaitée, allant de 0,5 grains à 95 grains.
- Tenez le récipient de manière sécurisée sous le cylindre de mesure avant de libérer la charge.
- Après utilisation, videz le réservoir si vous changez de type de poudre ou si vous ne prévoyez pas d'utiliser le mesureur pendant un certain temps.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le mesureur de poudre avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des appareils électroniques et des matériaux dangereux.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, apportez-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre mesureur de poudre UNIFLOW 3, veuillez contacter le service client de RCBS ou consulter leur site web pour des informations supplémentaires.

Ce guide de sécurité a été élaboré pour vous aider à utiliser votre mesureur de poudre UNIFLOW 3 en toute sécurité. Veuillez respecter toutes les instructions et recommandations pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere UNIFLOW 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore di Polvere UNIFLOW 3 di RCBS. Questo prodotto è progettato per garantire misurazioni di polvere accurate e sicure durante le operazioni di ricarica. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti. Questa guida fornisce informazioni essenziali per un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Misuratore di Polvere UNIFLOW 3 in un ambiente ben ventilato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Non utilizzare il Misuratore di Polvere con polveri non raccomandate o con Polvere Nera.
- Controlla frequentemente il Misuratore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o malfunzionamento.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di ogni utilizzo, assicurati che il serbatoio della polvere sia pulito e privo di ostruzioni.
- Non sovraccaricare il serbatoio oltre la capacità massima di 1 lb di polvere estrusa o ½ libbra di polvere a scaglie.
- Utilizza il Misuratore di Polvere sempre in combinazione con una bilancia per polvere accurata per impostare e controllare le cariche.
- Evita di cambiare il tipo di polvere senza prima svuotare il serbatoio e pulirlo accuratamente.
- Durante l'uso, non lasciare mai il Misuratore di Polvere incustodito mentre è in funzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il Misuratore di Polvere su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il Misuratore sia lontano da fonti di calore e umidità.
- Collega il Misuratore di Polvere a una fonte di alimentazione se necessario (verifica il modello specifico per eventuali requisiti elettrici).

2. Uso:

- Riempi il serbatoio della polvere con la polvere appropriata.
- Regola il Misuratore per la carica desiderata utilizzando il cilindro di misurazione e il rotore.
- Eroga la polvere nel contenitore di raccolta, assicurandoti che non ci siano ostruzioni nel flusso.
- Controlla frequentemente la carica erogata con una bilancia per polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali pericolosi.
- Non gettare il Misuratore di Polvere negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto e i materiali di consumo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sul prodotto, richieste di assistenza o segnalazioni di problemi di sicurezza, contatta il servizio clienti di RCBS.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Misuratore di Polvere UNIFLOW 3. Ricorda di rimanere sempre informato riguardo alle pratiche di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Miary Proszku UNIFLOW 3

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Miary Proszku UNIFLOW 3 od RCBS. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o precyzyjnym pomiarze proszku do przeładowania amunicji. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Miara Proszku UNIFLOW 3 jest używana zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj Miary Proszku UNIFLOW 3 w połączeniu z linią Proszku Czarnego.
- Zawsze korzystaj z dokładnej wagi proszku do ustawiania początkowego ładunku.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny urządzenia przed użyciem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze używaj Miary Proszku UNIFLOW 3 w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie kieruj strumienia proszku w stronę twarzy ani innych osób.
- Używaj rękawic ochronnych, aby uniknąć kontaktu z proszkiem.
- Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci oraz osób niepełnoletnich.
- W przypadku przypadkowego kontaktu proszku ze skórą lub oczami, natychmiast przemyj wodą i skonsultuj się z lekarzem, jeśli objawy będą się utrzymywać.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Miara Proszku UNIFLOW 3 jest umieszczona na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Sprawdź, czy zbiornik na proszek jest czysty i suchy przed napełnieniem.
- Napełnij zbiornik odpowiednim proszkiem, nie przekraczając maksymalnej pojemności.

2. Użytkowanie:

- Ustaw żądaną ilość ładunku, korzystając z pokrętła regulacyjnego.
- Naciśnij przycisk uruchamiający, aby rozpocząć pomiar.
- Monitoruj proces, aby upewnić się, że proszek wylewa się równomiernie.
- Po zakończeniu pomiaru, opróżnij cylinder pomiarowy z pozostałego proszku.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie resztki proszku zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj Miary Proszku UNIFLOW 3 do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Miary Proszku UNIFLOW 3, skontaktuj się z producentem lub lokalnym dystrybutorem.

Zakończenie

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa. Przestrzeganie powyższych wskazówek pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z Miary Proszku UNIFLOW 3. Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualności dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz wszelkie ewentualne przypomnienia o jego użytkowaniu.

UNIFLOW 3 POWDER MEASURE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa UNIFLOW 3 POWDER MEASURE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty, jotta vältetään onnettomuudet.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet jauheita.
- Vältä hengittämästä jauhetta ja käytä tarvittaessa hengityssuojainta.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että käytät UNIFLOW 3 POWDER MEASURE laitetta ainoastaan suositeltujen jauheiden kanssa.
- Älä käytä laitetta mustan jauheen kanssa.
- Tarkista, että mittauscylindri ja roottori ovat puhtaat ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai purkaa laitetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että jauhe on tasaisesti kaatunut mittauscylindriin ennen kaatamista patruunaan.
- Käytä tarkkaa jauhevaakaa alkuperäisen latauksen asettamiseksi ja latausten tarkistamiseksi satunnaisesti prosessin aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta UNIFLOW 3 POWDER MEASURE tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että hylly on puhdas ja vapaana mahdollisista esteistä.

2. Käyttö

- Valitse haluamasi jauhetyyppi ja aseta se hyllylle.
- Säädä mittauscylindri ja roottori haluttuun asentoon.
- Käännä roottoria, kunnes jauhe kaatuu mittauscylindriin.
- Tarkista jauheen määrä ja kaada se varovasti patruunaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä laite ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja jätteiden hävittämisestä.

Lisätiedot ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua UNIFLOW 3 POWDER MEASURE tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautustiedot ja turvallisuushälytykset.

Kiitos, että valitsit UNIFLOW 3 POWDER MEASURE tuotteen. Oikein käytettynä se tarjoaa tarkkuutta ja luotettavuutta latausprosessissasi.

Säkerhetsinstruktioner för UNIFLOW 3 Pulvermätare

Introduktion

Tack för att du valt UNIFLOW 3 Pulvermätare från RCBS. Denna produkt är designad för att ge exakta och konsekventa laddningar för omladdning av ammunition. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast UNIFLOW 3 Pulvermätare enligt dessa instruktioner för att minimera riskerna för olyckor och skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar för hantering av krut och ammunition.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid en exakt pulvervåg tillsammans med UNIFLOW 3 för att ställa in den initiala laddningen och för att kontrollera laddningar under användning.
- Fyll aldrig pulverbehållaren mer än den angivna kapaciteten (1 lb extruderat pulver eller ½ pound flingor).
- Undvik att använda produkten med Black Powderlinjen.
- Se till att pulvret hålls jämnt från mätcylindern till hylsan för att undvika överladdningar.
- Förhindra statisk elektricitet genom att använda den antistatiska behållaren och undvik att arbeta i torra miljöer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installera produkten:

- Placera UNIFLOW 3 Pulvermätare på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan användning.

2. Användning av produkten:

- Fyll pulverbehållaren med önskat pulver (max 1 lb extruderat pulver eller ½ pound flingor).
- Justera mätcylindern och rotern för att ställa in den önskade laddningen (0,5 grains till 95 grains).
- Kontrollera laddningen med en exakt pulvervåg innan du fortsätter med omladdningen.
- Dumpa pulvret från mätcylindern till hylsan försiktigt för att undvika blockeringar.

Avfallshantering

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du kassera emballage och eventuellt oanvändbart material.
- Återvinn förpackningar där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsprotokoll, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök RCBS officiella webbplats för support och resurser.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din UNIFLOW 3 Pulvermätare. Tveka inte att rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter. Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k bezpečnému používání měřiče prachu UNIFLOW 3

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič prachu UNIFLOW 3 od společnosti RCBS. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval maximální přesnost a bezpečnost při přebíjení nábojů. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny pro zajištění bezpečného používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím si důkladně prostudujte návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- Při práci s prachovými materiály dodržujte doporučení výrobce a používejte osobní ochranné prostředky.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky poškození nebo opotřebení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před přebíjením nábojů se ujistěte, že je měřič prachu čistý a správně sestavený.
- Používejte měřič prachu pouze s doporučenými typy prachu.
- Nikdy nepoužívejte měřič prachu s černým prachem.
- Při přepínání mezi různými typy prachu postupujte opatrně a ujistěte se, že je zásobník prázdný.
- Pravidelně kontrolujte přesnost měření pomocí přesné váhy prachu.
- Pokud dojde k ucpání, okamžitě zastavte používání a vyčistěte měřič.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte měřič prachu na stabilní a rovný povrch.
- Připojte měřicí válec a rotor podle pokynů v uživatelském manuálu.
- Naplňte zásobník prachu doporučeným typem prachu.

2. Používání:

- Nastavte požadovanou hmotnost náboje na měřiči.
- Spusťte měření a sledujte proces, aby nedošlo k ucpání.
- Po dokončení měření vyprázdněte měřič prachu a vyčistěte jej.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a doporučení pro ekologickou likvidaci.
- Zajistěte, aby byl výrobek důkladně vyčištěn před jeho likvidací.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na místní úřady nebo výrobce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a zakoupeného místa.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání měřiče prachu UNIFLOW 3. Vaše bezpečnost je naší prioritou.