

MECHANICAL POWDER MEASURE - MARK 7 RELOADING PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE

[Jälleenlataus](#) > [Ruudin käsittely](#) > [Ruudin annostelu](#)

Uusi Mark 7 latauspainikeen kiinnitettävä mekaaninen jauhemittari tarjoaa kaiken sen suorituskyvyn ja laadun, jota olet tottunut odottamaan Mark 7 Reloading -tuotteilta. Vuonna 2021 Mark 7 on ylpeä esitellessään uuden painikkeeseen kiinnitettävän mekaanisen jauhemittarinsa. Kun käytät painikkeeseen kiinnitettävää jauhemittaria, erillistä jauhemittaria ei tarvitse asentaa pöydällesi, mikä säästää tilaa ja aikaa. Jauhemittari voidaan kiinnittää monenlaisiin painikkeisiin, yksivaiheisista tornipainikkeista progressiivisiin ja kaikkeen siltä väliltä. Erinomainen suunnittelu tarkoittaa, että jauhemittarimme on täynnä ominaisuuksia. Tarkkuus on $\pm 0,1$ grammaa. Jauheastiakapasiteetti on 5 000 grammaa, ja integroitu jauhesuodatin auttaa pitämään epäpuhtaudet loitolla. Jauhesäiliö varmistaa tasaiset ja toistettavat jauheannokset. Kotelon aktivoima toiminta, joka on rakennettu toimimaan erilaisten kotelopituuksien kanssa. Leikkaamista ei vaadita. Kääntyvä tynnyri on rakennettu syväreikäkappaleista ja öljyllä kyllästetyistä pronssipuskureista kaikilla liukuvilla pinoilla, mikä takaa sujuvan toiminnan ja pitkän käyttöiän. Kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut sisäosat tarjoavat vuosien huolettoman käytön vähäisellä kulumisella. Yksinkertainen purkaminen puhdistusta varten ja muuntaminen pistoolista kivääriksi ja kivääristä pistooliksi. Integroitu jauhesuodatin Jauheastiakapasiteetti 5 000 grammaa Jauhesäiliö Kääntyvä tynnyri on rakennettu syväreikäkappaleista Kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut sisäosat Öljyllä kyllästetyt pronssipuskureita



Ominaisuudet

- Nimi: [MARK 7 RELOADING PISTOL UNIVERSAL POWDER MEASURE](#)
- Valmistaja: [MARK 7 RELOADING](#)
- Tuotenro: 100047125
- Valm.nro:
- Toimituksen paino: 1.814kg
- Toimituksen korkeus: 114mm
- Toimituksen leveys: 178mm
- Toimituksen pituus: 381mm
- UPC: 011516119018

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEKANISET JAUHEMITTAUSOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEKANISET JAUHEMITTAUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Mark 7 latauspainikeen kiinnitettävän mekaanisen jauhemittarin käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja nautinnollisen latauskokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai toimimaton.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että jauhemittari on kiinnitetty tukevasti ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai purkaa jauhemittaria ilman valmistajan ohjeita.
- Käytä vain suositeltuja jauheita, jotka ovat yhteensopivia tuotteen kanssa.
- Vältä jauheiden käsittelyä, jos olet allerginen tai herkkä pölylle.
- Älä käytä jauhemittaria, jos se on jäänyt kosteaksi tai altistunut vedelle.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työpöytä on tasainen ja tukeva.
- Kiinnitä jauhemittari valitsemaasi latauspainikkeeseen seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja kunnolla paikoillaan.

2. Käyttö

- Täytä jauhesäiliö suositellulla jauheella.
- Säädä jauhemittari haluttuun annostelutarkkuuteen.
- Aktivoi jauhemittari laukaisemalla kotelo, jolloin jauhe annostellaan automaattisesti.
- Tarkista annostelun tarkkuus ennen varsinaista käyttöä.

Poistoohjeet

- Jauhemittaria ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeet oikeasta hävittämisestä.
- Varmista, että kaikki osat on puhdistettu ja tyhjennetty ennen hävittämistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, voit ottaa yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen Mark 7 mekaanisella jauhemittarilla.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi