

GO & NO-GO HEADSPACE GAUGE SETS - CLYMER 30-06 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE KIT STEEL

[Tuotteet aseseipille](#) > [Mittalaitteet](#) > [Sulkuvälitulkit](#)

Headspace-mittarisarjat suosituissa kivääri- ja pistoolikalupeissa

CLYMER GO & NO-GO HEADSPACE GAUGE SETS Clymer Go & No-Go Headspace Gauge Sets ovat välttämättömiä työkaluja asekorjaajille ja ampuma-aseharrastajille, jotka on suunniteltu tarkasti mittaamaan ja varmistamaan oikean patruunapesän pituuden kivääreissä. Nämä mittarit vahvistavat, että aseesi patruunapesä täyttää Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute (SAAMI) -standardit, mikä takaa turvallisen ja luotettavan toiminnan. Keskeiset ominaisuudet: Tarkkuusmittaus: Jokainen mittari on tarkkuus koneistettu korkealaatuisesta teräksestä tarkkojen SAAMI-standardien mukaan, tarjoten tarkkoja arvioita patruunapesän mitoista. Kattavat sarjat: Jokainen sarja sisältää yhden "Go"-mittarin ja yhden "No-Go"-mittarin tietylle kaliperille, mikä mahdollistaa perusteellisen arvioinnin aseeseen patruunapesän koosta. Kestävä säilytys: Mittarit toimitetaan kätevässä, kestävässä muovisessa kantolaukussa, joka tarjoaa suojaa ja helppoa organisointia. Tekniset tiedot: Materiaali: Koneistettu teräs Standardit: Valmistettu SAAMI-standardien mukaan Mukana olevat mittarit: "Go"-mittari: Vahvistaa minimipatruunapesän koon "No-Go"-mittari: Tunnistaa liiallisen patruunapesän koon Kaliberivaihtoehdot: Saatavana eri kalibereissa eri aseita varten Asiakasarviot: Asiakkaamme ylistävät jatkuvasti Clymer Go & No-Go Headspace Gauge Sets -mittareita niiden tarkkuuden ja luotettavuuden vuoksi. Monet arvostavat molempien mittarien sisällyttämistä yhteen sarjaan, mikä yksinkertaistaa patruunapesän tarkistamisprosessia. Kestävä muovinen kantolaukku on myös korostettu kätevästä ominaisuutena säilytykselle ja kuljetukselle. Clymer Go & No-Go Headspace Gauge Sets -mittarien sisällyttäminen aseesi huoltotoimiin varmistaa, että kiväärisi toimivat turvallisissa patruunapesäparametreissa, parantaen sekä turvallisuutta että suorituskykyä.



Ominaisuudet

- Nimi: [CLYMER 30-06 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE KIT STEEL](#)
- Valmistaja: [CLYMER](#)
- Tuotenro: 184000040
- Valm.nro: GONG30/06SPR
- Korkeus: 0.445"
- Leveys: 0.445"
- Materiaali: Steel
- Model Number: 30-06 Springfield
- Paino: 0.3 lbs
- Patruuna: 30-06 Springfield
- Pituus: 4.582"
- Tyyli: Gauge Kit
- Väri: Steel
- Toimituksen paino: 0.091kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 18mm
- Toimituksen pituus: 127mm
- UPC: GONG30/06SPR

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [GO/NOGO Gauge Sets Clymer 3006 Springfield Headspace Gauge Kit Steel Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

GO/NOGO Gauge Sets Clymer 3006 Springfield Headspace Gauge Kit Steel Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit GO/NOGO Gauge Sets Clymer 3006 Springfield Headspace Gauge Kit Steel. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöinformaatiota, jotta voit käyttää mittarisarjaa turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että mittarisarjaa käyttävät vain henkilöt, jotka tuntevat aseet ja headspacemittauksen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita mittarien käytössä.
- Tarkista mittarit vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioituneita mittareita.
- Pidä mittarisarja lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Säilytä mittarisarja aina sen kantolaukussa, kun se ei ole käytössä, vaurioiden estämiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä mittareita vain niiden tarkoitukseen, eli aseiden headspacemittaukseen.
- Älä ylitä valmistajan antamia suosituksia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen mittarien käyttöä.
- Käytä aina sopivia suojavarusteita, kuten suojalaseja, käsitellessäsi aseita.
- Vältä mittareiden käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa ruosteen ja korroosion estämiseksi.
- Pidä kädet kuovina ja öljyttöminä mittareita käsitellessäsi, jotta ote säilyy turvallisena.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja mittarisarja.

2. Gomittarin käyttäminen:

- Aseta Gomittari aseeseen patruunapesään.
- Mittarin tulisi istua tiukasti ilman liiallista voimaa. Jos se ei sovi, ota yhteys pätevään asehuoltajaan.

3. NoGomittarin käyttäminen:

- Aseta NoGomittari patruunapesään Gomittarin käytön jälkeen.
- NoGomittarin ei tulisi mahtua patruunapesään. Jos se mahtuu, se tarkoittaa, että headspace on liian pitkä, eikä asetta tule käyttää ennen korjaamista.

4. Käytön jälkeen:

- Tarkista headspace ja poista mittarit varovasti patruunapesästä.
- Puhdista mittarit pehmeällä kankaalla poistaaksesi mahdolliset roskat tai kosteus.
- Säilytä mittarit mukana tulevassa kantolaukussa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat mittarit paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä mittarisarjaa tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse metallikomponenttien kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla alueellasi.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa GO/NOGO Gauge Sets Clymer 3006 Springfield Headspace Gauge Kit Steel mittarisarjan tehokkaan ja turvallisen käytön. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja käännä ammattilaisten puoleen, jos sinulla on epäilyksiä tämän tuotteen käytöstä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja vastuulliseen käyttöön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi