

FIELD HEADSPACE GAUGES - CLYMER 30-06 SPRINGFIELD FIELD GAUGE STEEL

[Tuotteet aseseipille](#) > [Mittalaitteet](#) > [Sulkuvälitulkit](#)

Mittaa Suurimmat Turvalliset Ulottuvuudet

CLYMER FIELD HEADSPACE GAUGES Clymer Field Headspace Gauges ovat välttämättömiä työkaluja aseidenhuoltajille ja ampuma-aseharrastajille, jotka on suunniteltu mittaamaan absoluuttinen maksimi sallittu turvallinen kammiopituus kiväreissä. Nämä mittarit ovat erityisen hyödyllisiä käytettyjen ampuma-aseiden arvioinnissa varmistaakseen, että ne täyttävät turvallisuusstandardit. Keskeiset ominaisuudet: Tarkka mittaus: Clymer-mittarit on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja ne noudattavat SAAMI (Sporting Arms and Ammunition Manufacturers' Institute) -standardeja, mikä takaa tarkat ja luotettavat mittaukset. Turvallisuuden varmistaminen: Jos kiväärin lukko sulkeutuu Field-mittarille sen jälkeen, kun se on suljettu No-Go-mittarille, ampuma-ase on turvallinen ampua. Tällöin piipun voi olla tarpeen siirtää taaksepäin ja uudelleen kammata turvallisten kammiopituusmittojen palauttamiseksi. Kaliberiyhteensopivuus: Saatavilla suosituilla kalibereilla, kuten .308 Winchester ja .30-06 Springfield, mikä tekee niistä monipuolisia eri kivärien arvioimiseen. Tekniset tiedot: Materiaali: Koneistettu teräs Standardit: Valmistettu SAAMI-standardien mukaan Kaliberivaihtoehdot: .308 Winchester (sopii myös .243, .260, 7mm-08, .338 Federal ja .358 Win) .30-06 Springfield (sopii myös .25-06, .270 Win, 8mm-06, .338-06 ja .35 Whelen) Asiakasnäkemykset: Asiakkaamme ylistävät usein Clymer Field Headspace Gauges -mittareita niiden tarkkuuden ja luotettavuuden vuoksi. Monet korostavat selkeästi kaiverrettuja "Go" tai "No-Go" merkintöjä ja kaliberin nimiä mittareissa, mikä tekee tunnistamisesta yksinkertaista ja tehokasta. Mukana oleva kestävä muovinen säilytyskotelo on myös arvostettu mittarien suojaamiseksi ja järjestämiseksi, varmistaen niiden pysyvän erinomaisessa kunnossa. Clymer Field Headspace Gauges -mittarien lisääminen asehuoltotyökalupakkiisi takaa, että kivärisi toimivat turvallisten kammiopituusparametrien sisällä, parantaen sekä turvallisuutta että suorituskyykyä.



Ominaisuudet

- Nimi: [CLYMER 30-06 SPRINGFIELD FIELD GAUGE STEEL](#)
- Valmistaja: [CLYMER](#)
- Tuotenro: 184000046
- Valm.nro: FD30/06
- Korkeus: 0.445"
- Leveys: 0.445"
- Materiaali: Steel
- Model Number: 30-06 Springfield
- Paino: 0.1 lbs
- Patruuna: 30-06 Springfield
- Pituus: 2.291"
- Tyyli: Field Gauge
- Väri: Steel
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 18mm
- Toimituksen leveys: 18mm
- Toimituksen pituus: 58mm

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CLYMER FIELD HEADSPACE GAUGES CLYMER 3006 SPRINGFIELD FIELD GAUGE STEEL](#)
[Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

CLYMER FIELD HEADSPACE GAUGES CLYMER 3006

SPRINGFIELD FIELD GAUGE STEEL

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Clymer 3006 Springfield Field Gauge Steel mittarin. Tämä tuote on suunniteltu varmistamaan kivärisi turvallinen käyttö mittaamalla kammioipituutta. Oikea käyttö ja ymmärrys tästä mittarista ovat välttämättömiä turvallisten ampumakäytäntöjen varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita ja niihin liittyviä työkaluja huolellisesti.
- Varmista, että tunnet kivärisi toiminnan ja pääset käyttämään headspacemittareita.
- Pidä kaikki työkalut ja mittarit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedotteet tai turvallisuustiedotteet EU:n Safety Gate alustalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Eriyiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vammojen riski:** Field gauge on tarkka työkalu. Väärä käyttö voi johtaa laukaisuihin tai onnettomuuksiin. Noudata aina käyttöohjeita huolellisesti.
- **Turvattomat olosuhteet:** Jos lukko sulkeutuu Fieldmittarin päälle, älä yritä ampua kiväriä. Tämä viittaa siihen, että kammi ei ole turvallinen.
- **Säännölliset tarkastukset:** Tarkista mittari ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa ja vaurioitumaton.
- **Säilytys:** Säilytä mittari kestävässä muovisessa kotelossa, kun et käytä sitä, jotta suojaat sitä vaurioilta ja saastumiselta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kiväri on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Puhdista kivärin kammi poistamalla kaikki roskat tai esteet.

2. NoGomittarin käyttäminen:

- Aseta NoGomittari kammiin.
- Yritä sulkea lukko. Jos lukko sulkeutuu, siirry seuraavaan vaiheeseen.

3. Fieldmittarin käyttäminen:

- Aseta Fieldmittari kammiin.
- Yritä sulkea lukko.
- Jos lukko sulkeutuu Fieldmittarin päälle, kiväriä pidetään ampumiseen vaarallisena. Hanki ammattimaista apua piipun siirtämiseksi taaksepäin ja uudelleen kammettamiseksi.

4. Käytön jälkeen:

- Poista mittari kammista ja säilytä se mukana tulevassa kotelossa.
- Tarkista säännöllisesti mittari kulumisen tai vaurioiden varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat mittarit paikallisten metallin ja muovin kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea tämän tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai katso tuotedokumentaatio. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan oman turvallisuutesi ja kivärisi turvallisen toiminnan. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi