

# NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL

[Tuotteet asesepille](#) > [Mittalaitteet](#) > [Sulkuvälitulkit](#)

## Ehdottoman Olennaista Tarkkaa ja Turvallista Patruunatyötä Varten

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges ovat tarkkuustyökaluja, jotka on suunniteltu auttamaan aseiden korjaajia ja ampuma-aseharrastajia varmistamaan, että ampuma-aseen kammio ei ylitä enimmäisturvallisia headspace-mittoja. Tunnistamalla liiallinen kammion pituus, nämä mittarit estävät mahdolliset turvallisuusriskit, kuten patruunoiden rikkoutumiset tai epäonnistuneet laukaisut, varmistaen, että ase toimii määritettyjen toleranssien puitteissa. Ne ovat välttämättömiä uusien piippujen kammoittamisessa, rutiinihuollossa tai käytettyjen ampuma-aseiden arvioinnissa ostoa varten. Avainominaisuudet: Tarkkuusmekaniikka: Jokainen mittari on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja koneistettu tarkasti SAAMI-määritysten mukaisesti, mikä takaa tarkat ja luotettavat mittaukset. Kaliberikohtaisuus: Saatavana laaja valikoima kalibereita, nämä mittarit palvelevat erilaisia ampuma-aseita, tarjoten monipuolisuutta aseiden korjaajille, jotka työskentelevät useilla alustoilla. Kestävä rakenne: Rakennettu kestävästi toistuvaa käyttöä, kovetettu teräsrakenne takaa pitkäikäisyyden ja johdonmukaisen suorituskyvyn vaativissa työpajaolosuhteissa. Tekniset tiedot: Materiaali: Kovetettu teräs Mitat: Koko vaihtelee kaliberin ja mittarityylin mukaan Vaatimustenmukaisuus: Valmistettu SAAMI-määritysten mukaisesti Asiakasnäkemykset: Asiakkaat arvostavat Clymer No-Go Headspace Gauges -mittareita niiden tarkkuuden ja luotettavuuden vuoksi. Tarkka koneistus ja alan standardien noudattaminen antavat luottamusta ampuma-aseen kokoamis- ja tarkastusprosesseissa. Käyttäjät arvostavat laajaa saatavilla olevaa kaliberivalikoimaa, mikä mahdollistaa oikean mittarin valitsemisen omiin tarpeisiin. Kestävä rakenne nousee usein esiin, ja monet huomauttavat, että mittarit säilyttävät tarkkuutensa jopa laajamittaisen käytön jälkeen. Clymer No-Go Headspace Gauges -mittarien sisällyttäminen aseiden korjaustyökalupakkiisi varmistaa, että ampuma-aseesi kammot ovat turvallisten toimintarajojen sisällä, parantaen sekä turvallisuutta että suorituskykyä.



## Ominaisuudet

- Nimi: [CLYMER NO GO 300 WSM HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Valmistaja: [CLYMER](#)
- Tuotenro: 184100264
- Valm.nro: NG300WSM
- Korkeus: 0.53"
- Leveys: 0.53"
- Materiaali: Steel
- Model Number: NO GO 300 WSM
- Paino: 0.2 lbs
- Patruuna: 300 WSM (Winchester Short Mag), 270 WSM (Winchester Short Mag), 325 WSM (Winchester Short Mag), 338 Winchester Magnum
- Pituus: 1.885"
- Tyyli: No Go Gauge
- Väri: Steel
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 18mm
- Toimituksen leveys: 18mm
- Toimituksen pituus: 56mm

## Tuotekuvas

Made in USA

# Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittareille](#)
- [Tietoa meistä](#)

# Turvaohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittareille

## Johdanto

Kiitos, että valitsit CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarit. Tämä tuote on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja tarkka mittaus aseiden patruunapesän pituudesta, kun kampeat uutta piippua tai tarkistat käytettyä ampumaasetta. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

## Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että käytät tuotetta turvallisessa ympäristössä.
- Käytä mittaria vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Pidä mittari lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mittari säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja, lopeta käyttö heti ja etsi sopivia korjaustoimenpiteitä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumaaseiden turvallisuutta ja käyttöä.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen headspacemittauksen tekemistä.
- Tarkista headspace aina ennen käytetyn aseiden ampumista.
- Käytä suojalaseja mittarin käytön aikana vammojen estämiseksi.
- Älä pakota mittaria aseeseen kampeen; sen tulee istua tiukasti, mutta sen ei pitäisi vaatia liiallista voimaa.
- Pidä turvallinen etäisyys muista käyttäessäsi mittaria, erityisesti mittaustilanteissa.
- Jos olet epävarma mittausprosessista, kysy neuvoa pätevältä asekorjaajalta.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja välineet mittausprosessia varten.

### 2. Mittarin käyttö:

- Aseta NOGOMittari aseeseen kampeen.
- Työnnä mittaria varovasti kampeen, kunnes se pysähtyy.
- Jos lukko sulkeutuu NOGOMittarin ympärille, se osoittaa, että headspace on liian pitkä ja ampuminen voi olla vaarallista.
- Jos lukko ei sulkeudu, headspace on hyväksyttävä.
- Poista mittari kampeesta mittauksen jälkeen.

### 3. Puhdistus ja Huolto:

- Käytön jälkeen puhdista mittari pehmeällä kankaalla poistaaksesi mahdolliset roskat tai öljyt.
- Säilytä mittari kuivassa paikassa, kaukana kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.

## Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat mittarit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mittaria tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos se on valmistettu metallista tai sisältää vaarallisia materiaaleja. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävitysmenetelmät.

## Lisätiedot

Turvallisuus tai tuoteinformaatiokysymyksissä ota yhteyttä tuotepakkauksesi tai jälleenmyyjäsi mukana olevaan EUyhteyspisteeseen.

## **Yhteenveto**

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarien turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja hae ammattilaisapua, jos olet epävarma mistä tahansa tämän tuotteen käytön osaalueesta. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

# Tietoa meistä

## Brownells Finland

### Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

[www.brownells.fi](http://www.brownells.fi)