

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 30-30 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL

[Tuotteet aseseipille](#) > [Mittalaitteet](#) > [Sulkuvälitulkit](#)

Ehdottoman Olennaista Tarkkaa ja Turvallista Patruunatyötä Varten

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges ovat tarkkuustyökaluja, jotka on suunniteltu auttamaan aseiden korjaajia ja ampuma-aseharrastajia varmistamaan, että ampuma-aseen kammio ei ylitä enimmäisturvallisia headspace-mittoja. Tunnistamalla liiallinen kammion pituus, nämä mittarit estävät mahdolliset turvallisuusriskit, kuten patruunoiden rikkoutumiset tai epäonnistuneet laukaisut, varmistaen, että ase toimii määritettyjen toleranssien puitteissa. Ne ovat välttämättömiä uusien piippujen kammoittamisessa, rutiinihuollossa tai käytettyjen ampuma-aseiden arvioinnissa ostoa varten. Avainominaisuudet: Tarkkuusmekaniikka: Jokainen mittari on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja koneistettu tarkasti SAAMI-määrittysten mukaisesti, mikä takaa tarkat ja luotettavat mittaukset. Kaliberikohtaisuus: Saatavana laaja valikoima kalibereita, nämä mittarit palvelevat erilaisia ampuma-aseita, tarjoten monipuolisuutta aseiden korjaajille, jotka työskentelevät useilla alustoilla. Kestävä rakenne: Rakennettu kestävästi toistuvaa käyttöä, kovetettu teräsrakenne takaa pitkäikäisyyden ja johdonmukaisen suorituskyvyn vaativissa työpajaolosuhteissa. Tekniset tiedot: Materiaali: Kovetettu teräs Mitat: Koko vaihtelee kaliberin ja mittarityylin mukaan Vaatimustenmukaisuus: Valmistettu SAAMI-määrittysten mukaisesti Asiakasnäkemykset: Asiakkaat arvostavat Clymer No-Go Headspace Gauges -mittareita niiden tarkkuuden ja luotettavuuden vuoksi. Tarkka koneistus ja alan standardien noudattaminen antavat luottamusta ampuma-aseen kokoamis- ja tarkastusprosesseissa. Käyttäjät arvostavat laajaa saatavilla olevaa kaliberivalikoimaa, mikä mahdollistaa oikean mittarin valitsemisen omiin tarpeisiin. Kestävä rakenne nousee usein esiin, ja monet huomauttavat, että mittarit säilyttävät tarkkuutensa jopa laajamittaisen käytön jälkeen. Clymer No-Go Headspace Gauges -mittarien sisällyttäminen aseiden korjaustyökalupakkiisi varmistaa, että ampuma-aseesi kammot ovat turvallisten toimintarajojen sisällä, parantaen sekä turvallisuutta että suorituskykyä.



Ominaisuudet

- Nimi: CLYMER NO GO 30-30 WINCHESTER HEADSPACE GAUGE STEEL
- Valmistaja: CLYMER
- Tuotenro: 184100301
- Valm.nro: NG3030WCF
- Korkeus: 0.4"
- Leveys: 0.4"
- Materiaali: Steel
- Model Number: 30-30 Winchester NO GO
- Paino: 0.1 lbs
- Patruuna: 30-30 Winchester,357 Herrett,219 Donaldson Wasp,219 Zipper,32 Winchester Special,25-35 Winchester,7-30 Waters,30 Herrett,303 Savage,307 Winchester,32-40 Winchester,356 Winchester,375 Winchester
- Pituus: 0.73"
- Tyyli: No Go Gauge
- Väri: Steel
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 66mm
- Toimituksen pituus: 64mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES ovat suunniteltu auttamaan aseiden korjaajia ja ampumaaseharrastajia varmistamaan, että aseiden patruunapesä ei ylitä enimmäisturvallisia headspacemittoja. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät mittaria vain tarkoituksenmukaisessa ympäristössä, kuten työpajassa tai muualla, jossa on hyvä valaistus ja riittävästi tilaa.
- Tarkista mittari ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai kulumista.
- Vältä mittarin käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos epäilet sen tarkkuutta.
- Älä käytä mittaria, joka ei ole yhteensopiva aseiden kaliiperin kanssa.
- Säilytä mittari turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä mittaria vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen mittarin käyttöä.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai korjata mittaria itse.
- Jos mittari ei toimi odotetulla tavalla, lopeta käyttö ja ota yhteys asiantuntijaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Tarkista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.

2. Käyttö

- Aseta mittari aseiden patruunapesään.
- Varmista, että mittari on kunnolla paikallaan.
- Tarkista mittarin lukema ja vertaa sitä valmistajan määrittämiin toleransseihin.
- Jos mittari osoittaa, että patruunapesä on liian pitkä, älä käytä asetta ennen kuin ongelma on ratkaistu.

3. Huolto

- Puhdista mittari käytön jälkeen varmistaaksesi sen tarkkuuden ja pitkäikäisyyden.
- Tarkista mittari säännöllisesti kulumisen varalta.

Hävittämisohteet

- Kun mittari on saavuttanut käyttöikänsä loppupään tai se on vaurioitunut, hävitä se asianmukaisesti.
- Älä heitä mittaria tavalliseen roskakoriin. Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten jätteiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarista, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota lisätukea ja vastata kysymyksiisi tuotteeseen liittyen.

Muista, että turvallisuus on aina etusijalla. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että käytät CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittaria turvallisesti ja tehokkaasti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi