

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 40 S&W HEADSPACE GAUGE STEEL

[Tuotteet aseseipille](#) > [Mittalaitteet](#) > [Sulkuvälitulkit](#)

Ehdottoman Olennaista Tarkkaa ja Turvallista Patruunatyötä Varten

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES Clymer No-Go Headspace Gauges ovat tarkkuustyökaluja, jotka on suunniteltu auttamaan aseiden korjaajia ja ampuma-aseharrastajia varmistamaan, että ampuma-aseen kammio ei ylitä enimmäisturvallisia headspace-mittoja. Tunnistamalla liiallinen kammion pituus, nämä mittarit estävät mahdolliset turvallisuusriskit, kuten patruunoiden rikkoutumiset tai epäonnistuneet laukaisut, varmistaen, että ase toimii määritettyjen toleranssien puitteissa. Ne ovat välttämättömiä uusien piippujen kammoittamisessa, rutiinihuollossa tai käytettyjen ampuma-aseiden arvioinnissa ostoa varten. Avainominaisuudet: Tarkkuusmekaniikka: Jokainen mittari on valmistettu korkealaatuisesta teräksestä ja koneistettu tarkasti SAAMI-määritysten mukaisesti, mikä takaa tarkat ja luotettavat mittaukset. Kaliberikohtaisuus: Saatavana laaja valikoima kalibereita, nämä mittarit palvelevat erilaisia ampuma-aseita, tarjoten monipuolisuutta aseiden korjaajille, jotka työskentelevät useilla alustoilla. Kestävä rakenne: Rakennettu kestävästi toistuvaa käyttöä, kovetettu teräsrakenne takaa pitkäikäisyyden ja johdonmukaisen suorituskyvyn vaativissa työpajaolosuhteissa. Tekniset tiedot: Materiaali: Kovetettu teräs Mitat: Koko vaihtelee kaliberin ja mittarityylin mukaan Vaatimustenmukaisuus: Valmistettu SAAMI-määritysten mukaisesti Asiakasnäkemykset: Asiakkaat arvostavat Clymer No-Go Headspace Gauges -mittareita niiden tarkkuuden ja luotettavuuden vuoksi. Tarkka koneistus ja alan standardien noudattaminen antavat luottamusta ampuma-aseen kokoamis- ja tarkastusprosesseissa. Käyttäjät arvostavat laajaa saatavilla olevaa kaliberivalikoimaa, mikä mahdollistaa oikean mittarin valitsemisen omiin tarpeisiin. Kestävä rakenne nousee usein esiin, ja monet huomauttavat, että mittarit säilyttävät tarkkuutensa jopa laajamittaisen käytön jälkeen. Clymer No-Go Headspace Gauges -mittarien sisällyttäminen aseiden korjaustyökalupakkiisi varmistaa, että ampuma-aseesi kammot ovat turvallisten toimintarajojen sisällä, parantaen sekä turvallisuutta että suorituskykyä.



Ominaisuudet

- Nimi: [CLYMER NO GO 40 S&W HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Valmistaja: [CLYMER](#)
- Tuotenro: 184100401
- Valm.nro: NG40SW
- Korkeus: 0.68"
- Leveys: 0.68"
- Materiaali: Steel
- Model Number: NO GO 40 S&W
- Paino: 0.02 lbs
- Patruuna: 40 S&W
- Pituus: 1.25"
- Tyyli: No Go Gauge
- Väri: Steel
- Toimituksen paino: 0.014kg
- Toimituksen korkeus: 18mm
- Toimituksen leveys: 18mm
- Toimituksen pituus: 58mm

Tuotekuvas

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Clymer NoGo Headspace Gauges Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

Clymer NoGo Headspace Gauges Turvallisuusohjeet

Johdanto

Clymer NoGo Headspace Gauges ovat tarkkuustyökaluja, jotka on suunniteltu aseiden korjaajille ja ampumaaseharrastajille. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että mittari on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä mittaria, jos siinä on näkyviä vaurioita tai kulumia.
- Säilytä mittari kuivassa ja turvallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä mittaria vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, eli headspacemittojen tarkistamiseen.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet aseita tai ammuksia.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen mittarin käyttöä.
- Älä käytä mittaria, jos et ole varma sen käytöstä tai jos sinulla ei ole riittävästi kokemusta.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai vahingoittaa mittaria, sillä se voi johtaa vaaratilanteisiin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
2. **Aseen tarkistus:** Tarkista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
3. **Mittarin käyttö:**
 - Aseta mittari patruunapesään.
 - Varmista, että mittari istuu tiukasti paikallaan.
 - Tarkista, että mittari ei mene liian syvälle patruunapesään.
4. **Tulosten arviointi:**
 - Jos mittari osoittaa, että headspace ylittää turvalliset rajat, älä käytä asetta ennen kuin se on korjattu asiantuntevan ammattilaisen toimesta.
5. **Puhdistus:** Puhdista mittari käytön jälkeen ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä mittari ympäristöystävällisesti, mikäli se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset mittarien ja metallijätteiden hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja Clymer NoGo Headspace Gauges mittareista, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat ajankohtaista tietoa mahdollisista tuotteen palautuksista tai turvallisuuteen liittyvistä ilmoituksista.

Loppusanat

Clymer NoGo Headspace Gauges ovat erinomaisia työkaluja, jotka parantavat aseiden turvallisuutta ja suorituskykyä. Noudata näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi, että käytät mittaria oikein ja turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi